

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2018_MAI_T_33	Moura	15/05/2018 14:38	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	61	620	0,0053382	0,0002761	0,0166599	0,3422786	0,0000090	0,0005336	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_46	Vieira do Minho	23/05/2018 10:16	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	164	1689	0,0134015	0,0001987	0,0178116	0,8592880	0,0001166	0,0113593	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSELEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSELEAT). Tal evidência também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_48	Maia	21/05/2018 04:46	BT - Baixa tensão	FURTOS	329	148	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000101	0,0033401	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_57	Castanheira de Pera	24/05/2018 13:23	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	110	131	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000214	0,0023632	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não se comprova que a potência dos clientes afetados seja superior a 250 kVA, visto que o elemento de rede danificado é um dos condutores de um cabo do tipo LXS. - O processo de licenciamento indicado não é referente ao PT e respetiva rede de BT, não foi identificado nem caracterizado o PT que alimenta a referida rede, também não foi evidenciado que o cabo aéreo danificado, estava à altura regulamentar.	Não Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_59	Mangualde	31/05/2018 04:07	MT - Média tensão	AVES	181	1891	0,0071133	0,0002871	0,0296974	0,4945693	0,0002110	0,0198445	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é caracterizado o nível de tensão no qual terá ocorrido o incidente, nem a respetiva rede MT que alimenta o PT afetado, não identifica o processo de licenciamento, não é apresentada ficha de ocorrência com a "descrição pormenorizada do acidente", e indicação dos equipamentos danificados	Não Aprovado