

ENTIDADE REQUIACOSA COS SERVICOS ENERGÉTICOS Classificação como Evento Excecional														Excecional			
Código do Relatório			Nível de Tensão	Causa do incidente	D		Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões										
	Concelho origem do incidente	Data do incidente			Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Continuidade de Serviço								Fundamentacão	Decisão	
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	runuamentação	Beersao .	
EDPD_2018_FEV_T_5	Sátão	10/02/2018 15:52	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	271	2673	0,0129541	0,0003872	0,0389364	0,9302047	0,0002982	0,0334823	n.a.	n.a.	Resine condições para aprovação: - Resine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado	
EDPD_2018_FEV_T_8	Vouzela	10/02/2018 15:23	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	102	1	0,0001621	0,0000111	0,0011393	0,0116366	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Resine condições para aprovação: - Resine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado	
EDPD_2018_FEV_T_17	Amadora	16/02/2018 11:54	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	39	2451	0,0015722	0,0000332	0,0010678	0,1128967	0,0000020	0,0000615	n.a.	na	Não recine condições para aprovação: - Após parece emitido pela DGGC, conclai-se que não foram apresentadas provas suficientes que endoceimo cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo como a xt. 80 º do SRLEAT. - Não informa que entidade tercer la enten ectamado a presença de um representante da concessionária, para efetuar escavações, de forma a evitar avarias sa línhas, de acordo como ant. 7. º do de como a evitar avarias concessionária, para efetuar escavações, de forma a evitar avarias constituição de concessionário, para efetuar escavações, de forma a evitar avarias constituiçãos de concessionário, para efetuar escavações, de forma a evitar avarias constituiçãos de concessionario de c	Não Aprovado	
EDPD_2018_FEV_T_18	Lisboa	15/02/2018 08:48	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	107	727	0,0116042	0,0000553	0,0056890	0,8332739	0,0000947	0,0097491	n.a.	na.	Não recine condições para aprovação: - Após parece emitido pela DGG, conclui-se que não foram apresentadas provas suficientes que endecimen o cumprimiento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo como a xt. 80 º do SRLEAT. - Não informos que entidade tercer la entera reclamado a presença de um representante da concessionária, para efetuar escavações, de forma a evitar avarias sinhas, de acordo como an xt. 7.0 de ordo. - Não é indicado o processo de licenciamento.	Não Aprovado	
EDPD_2018_FEV_T_21	Redondo	18/02/2018 17:12	MT - Média tensão	AVES	178	1	0,0014047	0,0000111	0,0019752	0,1008670	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_FEV_T_24	Cadaval	14/02/2018 14:42	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	113	1921	0,0074317	0,0002102	0,0056139	0,5336519	0,0002451	0,0083204	n.a.	na.	Não recine condições para aprovação: - Após parecer emitido pela Dicló, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova sufficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enteramento minima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.7 do RCLEAT. - Não for evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.7 do RCLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2018_FEV_T_27	Alcobaça	20/02/2018 16:30	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	129	1495	0,0049190	0,0001438	0,0075087	0,3532216	0,0001816	0,0095410	n.a.	n.a.	Resine condições para aprovação: - Resine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_FEV_T_32	Lousă	27/02/2018 08:50	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	110	2081	0,0085204	0,0004536	0,0305684	0,6118303	0,0002969	0,0207802	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_FEV_T_33	Avis	26/02/2018 16:15	MT - Média tensão	AVES	212	773	0,0172747	0,0003319	0,0316493	1,2404593	0,0000931	0,0122969	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_FEV_T_34	Avis	27/02/2018 10:08	MT - Média tensão	AVES	104	572	0,0094685	0,0002545	0,0173006	0,6799120	0,0000926	0,0066442	n.a.	n.a.	Resine condições para aprovação: - Resine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_FEV_T_35	Coruche	27/02/2018 16:15	MT - Média tensão	AVES	114	700	0,0056969	0,0002434	0,0229477	0,4090791	0,0000433	0,0040052	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado	
EDPD_2018_FEV_T_37	Mala	27/02/2018 09:48	BT - Baixa tensão	veículos	95	139	0,000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000228	0,0021654	n.a.	na	Não-recine condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meior de prova apresentados, designadamente os fotográficos, não permitime evidencia no danos na cabo USA do maz, efectorados no pomo 2 o 2 do relatório. De referir aindi que os dados apresentados não mos permitem enlacionar a causa/efeito entre o cabo danificado, designadamente apod do mesmo (16 mm2), como significativo número de cidentes afetados (139).	Não Aprovado	