

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional											
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							TIEM MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EDPO_2018_ABR_T_3	Coruche	03/04/2018 09:32	MT - Média tensão	AVES	125	697	0,0053783	0,0005632	0,0213371	0,3032274	0,0001119	0,0040266	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado		
EDPO_2018_ABR_T_5	Salvaterra de Magos	05/04/2018 07:47	MT - Média tensão	AVES	88	2118	0,0069749	0,0003534	0,0157647	0,3932434	0,0000719	0,0024512	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado		
EDPO_2018_ABR_T_6	Benavente	07/04/2018 08:25	MT - Média tensão	AVES	201	906	0,0068556	0,0001988	0,0204317	0,3865182	0,0000541	0,0063618	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado		
EDPO_2018_ABR_T_30	Lisboa	11/04/2018 15:25	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	34	1321	0,0011549	0,0000221	0,0006451	0,0651106	0,0000241	0,0005958	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado		
EDPO_2018_ABR_T_34	Loures	17/04/2018 16:51	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	47	1822	0,0014816	0,0000331	0,0011472	0,0835221	0,0001006	0,0027814	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado		
EDPO_2018_ABR_T_48	Alenquer	23/04/2018 18:08	AT - Alta tensão	ANIMAIS NÃO AVES	4	2738	0,0028438	0,0004638	0,0014899	0,1603329	0,0002121	0,0006575	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado		