

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL

DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – DEZEMBRO DE 2018

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de dezembro de 2018, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional						Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões								
							Continuidade de serviço			Qualidade de Energia Eléctrica					
TEP/MT (min)	SAFI MT (#)	SAFI MT (min)	END (MWh)	SAFI BT (#)	SAFI BT (min)	Qualidade de Serviço Comercial									
EDPD_2018_DEZ_I_1	Montijo	01/12/2018	MT	VEÍCULOS	109	27	0,0151389	0,0000440	0,00395018	1,1452018	0,0000003	0,0000229	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional.	Não Aprovado
EDPD_2018_DEZ_I_2	Rio Maior	02/12/2018	BT	VEÍCULOS	304	77	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000129	0,0039292	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2018_DEZ_I_3	Lisboa	03/12/2018	MT	ESCAVAÇÕES	36	2	0,0011346	0,0000110	0,0040404	0,0858262	0,0000000	0,0000000	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º de RSELT.	Não Aprovado
EDPD_2018_DEZ_I_4	Elvas	03/12/2018	MT	ESCAVAÇÕES	135	622	0,0091036	0,0000660	0,0075118	0,6886550	0,0001157	0,0134395	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º de RSELT.	Não Aprovado
EDPD_2018_DEZ_I_5	Tomar	06/12/2018	MT	AVES	70	1472	0,0045038	0,0001761	0,0123656	0,3406693	0,0001011	0,0070846	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_DEZ_I_6	Vale de Cambra	15/12/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	236	2267	0,0302153	0,0005281	0,0366571	2,2854814	0,0003656	0,0082707	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSELT), devendo garantir, por igual, a distância mínima aos condutores de 3,2m (n.º 4 do art.º 28.º do RSELT), e evidenciar também a emissão na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado
EDPD_2018_DEZ_I_7	Trancoso	11/12/2018	MT	AVES	108	2172	0,0026390	0,0001761	0,0127067	0,1996281	0,0001172	0,0087187	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_DEZ_I_8	Povoa de Varzim	12/12/2018	MT	ESCAVAÇÕES	41	2644	0,0061770	0,0002312	0,0072713	0,4672645	0,0001563	0,0042860	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_DEZ_I_9	Porto	12/12/2018	MT	ESCAVAÇÕES	170	2311	0,0272810	0,0001210	0,0145900	2,0637111	0,0003764	0,0421467	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELT.	Não Aprovado
EDPD_2018_DEZ_I_10	Alljustrel	11/12/2018	MT	AVES	124	1612	0,0064614	0,0001871	0,0121765	0,4882783	0,0000077	0,0094814	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_DEZ_I_11	Moura	14/12/2018	MT	AVES	98	114	0,0034059	0,0000860	0,0061678	0,2576425	0,0000006	0,0000537	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_DEZ_I_13	Porto	10/12/2018	BT	FURTOS	208	56	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000091	0,0019018	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado

Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Classificação como Evento Excepcional		Decisão
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação					
							TEP/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAFI/BT (#)			SAIDI/BT (min)	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Não cumprir o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Reine condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento do disposto no artigo 80.º do RSELET. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELET.	
EDPD_2018_DEZ_T_14	Porto	13/12/2018	BT	ESCAVAÇÕES	98	141	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000230	0,0022691	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excepcional.	Não Aprovado			
EDPD_2018_DEZ_T_15	Vila Verde	14/12/2018	MT	ESCAVAÇÕES	127	3181	0,0103824	0,0002971	0,0091675	0,7853926	0,0003381	0,0164960	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_DEZ_T_16	Sobral de Monte Agraço	4/9/50	MT	AVES	4	2868	0,0010358	0,0002861	0,0012241	0,0783577	0,0003129	0,0013029	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_DEZ_T_17	Ovar	4/9/55	MT	ESCAVAÇÕES	155	1076	0,0073025	0,0001871	0,0100494	0,5977975	0,0001387	0,0042197	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento do disposto no artigo 80.º do RSELET. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELET.	Não Aprovado			
EDPD_2018_DEZ_T_18	Monchique	17/12/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	129	927	0,0040718	0,0000770	0,0088151	0,3980159	0,0000457	0,0058208	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_DEZ_T_19	Lisboa	19/12/2018	MT	ESCAVAÇÕES	89	1977	0,0063200	0,0000440	0,0036149	0,4780829	0,0001625	0,0145719	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELET. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELET.	Não Aprovado			
EDPD_2018_DEZ_T_20	Estarreja	21/12/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	153	5310	0,0166107	0,0006601	0,0232195	1,2565421	0,0008628	0,0286585	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_DEZ_T_21	Oleiros	25/12/2018	BT	VEÍCULOS	119	67	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000109	0,0013045	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumprir o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			
EDPD_2018_DEZ_T_22	Oliveira do Hospital	22/12/2018	BT	ABATE DE ÁRVORES	132	88	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000144	0,0019002	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumprir o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			
EDPD_2018_DEZ_T_23	Alcanena	17/12/2018	MT	AVES	123	193	0,0155341	0,0001540	0,0127235	1,1751003	0,0000903	0,0028454	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_DEZ_T_24	Vouzela	28/12/2018	MT	VEÍCULOS	200	1587	0,0133881	0,0004181	0,0402605	1,0128388	0,0001440	0,0151555	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_DEZ_T_25	Vila de Rei	27/12/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	143	995	0,0076919	0,0001981	0,0222705	0,3818667	0,0000904	0,0106636	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_DEZ_T_26	Comuche	29/12/2018	MT	AVES	84	2115	0,0066553	0,0007592	0,0152381	0,5034479	0,0002643	0,0030406	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			

Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Continuidade de serviço					Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial					
							SAIFI MT		SAIDI MT		END							
							(#)	(min)	(#)	(min)	(MWh)							
EDPD_2018_DEZ_T_27	Sever do Vouga	26/12/2018	BT	ABATE DE ÁRVORES	71	64	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000104	0,0007467	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". 	Não Aprovado		
EDPD_2018_DEZ_T_28	Serpa	31/12/2018	MT	AVES	93	596	0,0087818	0,0004401	0,0258962	0,6543148	0,0000884	0,0062633	n.a.	n.a.	<p>Reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" 	Aprovado		
EDPD_2018_DEZ_T_29	Sesimbra	31/12/2018	MT	ESCAVAÇÕES	570	1139	0,0313596	0,0002861	0,0725411	2,3720433	0,0001847	0,0374658	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados os dados necessários para a avaliação da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT. 	Não Aprovado		