

DECISÃO ERSE
RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS
DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA
EDP DISTRIBUIÇÃO – NOVEMBRO DE 2018

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela EDP Distribuição relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de novembro de 2018, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões							Classificação como Evento Excepcional			Decisão
							Continuidade de Serviço			Qualidade de Energia Eléctrica				Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação		
							TEP/MT (min)	SAFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAFI BT (#)	SAIDI BT (min)	SAIFI BT (#)			SAIDI BT (min)	
EDPD_2018_NOV_I_1	Lisboa	01/11/2018	MT	ESCAVAÇÕES	78	351	0,0049337	0,0000661	0,0026311	0,3041770	0,0000540	0,0019931	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado	
EDPD_2018_NOV_I_2	Loures	02/11/2018	MT	ESCAVAÇÕES	107	753	0,0055542	0,0000441	0,0035133	0,3832277	0,0001219	0,0084706	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2018_NOV_I_3	Vila Franca de Xira	04/11/2018	AT	INTERVENÇÕES A SUPERFÍCIE	102	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos de prova apresentados não permitem evidenciar o cumprimento da distância mínima de segurança a obstáculos diversos que, de acordo com o disposto no artigo 30.º do RSELEAT é de 3,00 metros. - Não foram enviadas outras entidades.	Não Aprovado	
EDPD_2018_NOV_I_4	Moita	05/11/2018	MT	AVES	346	4300	0,0327871	0,0007489	0,0455217	2,2698703	0,0006162	0,0256136	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_NOV_I_5	Tabua	05/11/2018	AT	ABATE DE ÁRVORES	21	7233	0,0144138	0,0012887	0,0189685	0,9982903	0,0011706	0,0167608	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_NOV_I_6	Macao	08/11/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	181	2632	0,0067745	0,0005838	0,0215333	0,4689992	0,0004255	0,0147822	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_NOV_I_7	Moncao	06/11/2018	MT	ESCAVAÇÕES	63	1175	0,0021350	0,0000661	0,0027009	0,1478061	0,0000591	0,0018249	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2018_NOV_I_8	Mairinha Grande	05/11/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	119	4399	0,0046196	0,0001321	0,0147653	0,3374715	0,0000412	0,0048910	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_NOV_I_9	Pombal	06/11/2018	MT	AVES	62	1141	0,0045205	0,0001762	0,0082847	0,3129562	0,0001858	0,0057715	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_NOV_I_10	Viseu	06/11/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	193	3556	0,0046189	0,0001872	0,0179350	0,1919760	0,0000850	0,0080791	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_NOV_I_11	Caldas da Rainha	05/11/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	87	1171	0,0059319	0,0002883	0,0149115	0,4106712	0,0001669	0,0088428	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	

Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica							
							TEP/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAFI/BT (#)	SAIDI/BT (min)	TEP/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)			
EDPD_2018_NOV_T_12	Sobral de Monte Agraco	07/11/2018	MT	ESCAVAÇÕES	72	550	0,0034672	0,0000661	0,0047646	0,2400360	0,0000428	0,0038849	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELET.	Não Aprovado			
EDPD_2018_NOV_T_13	Entroncamento	08/11/2018	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	204	5952	0,0568297	0,0001211	0,0489200	3,9343523	0,0000807	0,0271033	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_NOV_T_14	Tabua	10/11/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	159	3716	0,0140975	0,0004625	0,0340300	0,9759794	0,0004406	0,0395661	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_NOV_T_15	Moncao	12/11/2018	MT	ESCAVAÇÕES	31	1174	0,0018170	0,0001321	0,0021714	0,1257949	0,0001914	0,0022788	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELET.	Não Aprovado			
EDPD_2018_NOV_T_16	Vila do Bispo	14/11/2018	MT	AVES	175	745	0,0145657	0,0001101	0,0459454	1,0082507	0,0000215	0,0139631	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_NOV_T_17	Ferreira do Alentejo	15/11/2018	MT	VEÍCULOS	57	1033	0,0070785	0,0005943	0,0137552	0,4930478	0,0001652	0,0038278	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_NOV_T_18	Moura	13/11/2018	MT	AVES	202	1497	0,0076705	0,0001542	0,0253241	1,4139980	0,0001167	0,0204456	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_NOV_T_19	Viseu	15/11/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	148	1099	0,0065870	0,0002642	0,0180001	0,4568027	0,0001780	0,0100658	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_NOV_T_20	Matosinhos	14/11/2018	MT	ANIMAIS NÃO AVES	184	4299	0,0204245	0,0000991	0,0137331	1,4139980	0,0002572	0,0361780	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que o relatório não apresenta meios de prova que permitam evidenciar a proteção, no posto de transformação, contra a introdução de objetos estranhos e de animais/aves (artigo 111.º do RSELET), conjugado com os artigos 45.º e 85.º do mesmo regulamento de segurança).	Não Aprovado			
EDPD_2018_NOV_T_21	Evora	12/11/2018	MT	ESCAVAÇÕES	3	1	0,0004267	0,0000110	0,000376	0,9295381	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELET, e não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELET.	Não Aprovado			
EDPD_2018_NOV_T_22	Miranda do Corvo	12/11/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	257	2720	0,0208274	0,0002201	0,0742043	1,4418961	0,0001231	0,0667017	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_NOV_T_23	Fafe	21/11/2018	MT	INTERVENÇÕES A SUPERFÍCIE	62	5779	0,0100306	0,0001651	0,0102792	0,6944226	0,0002135	0,0132961	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_NOV_T_24	Guimarães	25/11/2018	MT	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	103	1254	0,0041893	0,0002751	0,0103253	0,2900300	0,0002042	0,0072596	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que o relatório apresenta, através da figura 2, evidências de uma árvore tombada, não constando na figura qualquer evidência da linha área em questão.	Não Aprovado			

Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível da Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão		
							Continuididade de serviço					Qualidade de Energia Elétrica									
							TEP/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAFI/BT (#)	SAIDI/BT (min)	TEP/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)				SAFI/BT (#)	SAIDI/BT (min)
							Classificação como Evento Excepcional														
EDPD_2018_NOV_T_25	Sintra	19/11/2018	MT	ANIMAIS NÃO AVES	5	14399	0,0012288	0,0001871	0,00006145	0,0850736	0,0005018	0,0013894	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DREG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam classificar o incidente como evento excepcional. - Não foram apresentados elementos de prova suficientes para o processo de licenciamento. - Não foram envolvidas outras entidades.	Não Aprovado					
EDPD_2018_NOV_T_26	Sintra	23/11/2018	BT	VEÍCULOS	113	14	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000019	0,0070087	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provocar uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado					
EDPD_2018_NOV_T_27	Lousa	25/11/2018	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	399	1161	0,0084176	0,0002091	0,0488758	0,5827530	0,0001593	0,0348959	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DREG, conclui-se que a fotografia apresentada não permite contextualizar o incidente descrito, ou seja, não se consegue visualizar o pinheiro sobre os condutores, assim como não é referida a causa da queda do mesmo, sendo certo que deveria estar assegurado o cumprimento do Artigo 28.º do RELECAT que se destina a evitar este tipo de incidentes.	Não Aprovado					
EDPD_2018_NOV_T_28	Montargua	25/11/2018	MT	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	204	1553	0,0101413	0,0001211	0,0125023	0,7020847	0,0000806	0,0084410	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DREG, conclui-se que não existem meios de prova adequados/consistentes que demonstrem o cruzamento de condutores e que este tenha sido causado por ventos de intensidade excepcional, dado que a fotografia apresentada não permite visualizar qualquer evidência/dano ou o excerto do documento apresentado do PMA, pelo que não permite concluir pela intensidade excepcional do vento no local em causa.	Não Aprovado					
EDPD_2018_NOV_T_29	Carregal do Sal	25/11/2018	MT	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	160	1279	0,0048430	0,0001431	0,0124187	0,3352853	0,0001218	0,0138157	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DREG, conclui-se que a identificação do canal MT no qual ocorreu o incidente referido no ponto 2.3 (ramal PTD 123 TND Pousadas) e no restante pedido (ramal PTD 6 CRS Cabrietas) é incorreta, o processo de licenciamento indicado não diz respeito a qualquer uma das instalações referidas, não existem meios de prova adequados que demonstrem que a rotura de condutores, tenha sido causada por ventos de intensidade excepcional.	Não Aprovado					
EDPD_2018_NOV_T_30	Castro Daire	25/11/2018	MT	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	302	2385	0,0405316	0,0006053	0,1185178	2,8660216	0,0003877	0,0776043	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado					
EDPD_2018_NOV_T_31	Lamego	25/11/2018	MT	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	432	2048	0,0351273	0,0004512	0,0839722	2,4318795	0,0003312	0,0571255	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DREG, conclui-se que o relatório apresenta evidências de um isolador danificado. No entanto, os meios de prova apresentados, através do registo fotográfico, não contemplam a parte da rede elétrica alvo do incidente, assim como o próprio condutor danificado.	Não Aprovado					
EDPD_2018_NOV_T_32	Tondela	25/11/2018	MT	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	156	4640	0,0075280	0,0002751	0,0256164	0,5211684	0,0002068	0,0195012	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado					
EDPD_2018_NOV_T_33	Vieira	25/11/2018	MT	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	3	3063	0,0004670	0,0005723	0,0018328	0,0323319	0,0003556	0,0011353	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DREG, conclui-se que não é identificada a origem do incidente nem a localização do mesmo, pelo que não se pode verificar pela existência de ventos de intensidade excepcional num local que é desconhecido. Além disso, não é referido o processo de licenciamento da instalação. Assim, considera-se que, o pedido não se encontra devidamente instruído e os meios de prova não são adequados/consistentes.	Não Aprovado					
EDPD_2018_NOV_T_34	Trofa	25/11/2018	MT	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	339	770	0,0645727	0,0004182	0,0662694	4,4703978	0,0001216	0,0189795	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado					

Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Continuidade de serviço					Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial				
							TEP/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAFI/BT (#)	SAIDI/BT (min)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
EDPD_2018_NOV_T_35	Trofa	25/11/2018	MT	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	307	631	0,0462254	0,0001981	0,0287009	3,2004835	0,0001007	0,0131301	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_36	Vila do Conde	25/11/2018	MT	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	546	2121	0,0535528	0,0002201	0,0772634	3,7074902	0,0001784	0,0558553	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_37	Borba	19/11/2018	MT	DESUZAMENTO DE TERRAS	200	504	0,0157658	0,0000880	0,0175911	1,0914747	0,0000007	0,0001305	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_38	Vila Vicosa	19/11/2018	MT	DESUZAMENTO DE TERRAS	211	64	0,0115020	0,0000660	0,0139153	0,7962858	0,0000051	0,0001064	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_39	Mairinha Grande	21/11/2018	BT	ESCAVAÇÕES	229	57	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000091	0,0020986	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não se apresenta "Proveque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_40	Vila Real	25/11/2018	MT	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	340	2160	0,1304957	0,0004842	0,1297668	9,5884059	0,0003495	0,0891862	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_41	Figueira da Foz	29/11/2018	MT	ESCAVAÇÕES	69	2674	0,0069064	0,0001981	0,0055880	0,4781311	0,0004354	0,0088310	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECS, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado		