

**DECISÃO ERSE**  
**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS**  
**DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA**  
**EDP DISTRIBUIÇÃO – SETEMBRO DE 2018**

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela EDP Distribuição relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de setembro de 2018, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Classificação como Evento Excepcional		Decisão
							Continuidade de serviço			Qualidade de Energia Eléctrica			Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	
							TEPI MT (min)	SAFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAFI BT (#)	SAIDI BT (min)			
EDPD_2018_SET_I_1	Almodovar	01/09/2018	MT	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS (1789)	5	346	0,0001867	0,0002976	0,0017063	0,0124498	0,0000421	0,0002406	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DSEG, conclui-se que o relatório não apresenta ficha de ocorrência nem qualquer evidência de pedido efetuado pela ANPC ou outra entidade para desligar a linha.	Não Aprovado
EDPD_2018_SET_I_2	Povoa de Lanhoso	09/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	157	1631	0,0093331	0,0003858	0,0235044	0,6222728	0,0002657	0,0137346	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DSEG, conclui-se que o relatório não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica. De salientar também que é apresentada uma mesma fotografia de um equipamento danificado (isolador rígido), nos relatórios com as ref.ºs: EDPD_2018_SET_I_2, EDPD_2018_SET_I_6 e EDPD_2018_SET_I_10.	Não Aprovado
EDPD_2018_SET_I_3	Amarante	05/09/2018	MT	ESCAVAÇÕES	267	4381	0,0158411	0,0005733	0,0250039	1,0561844	0,0004808	0,0231551	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DSEG, conclui-se que o relatório apresenta como causa "Intervenções no Subsolo (Escavações)", mas é descrito no corpo do relatório como tendo sido "causado por uma descarga atmosférica directa". - A figura apresentada (figura 2) não permite evidenciar a causa associada ao incidente.	Não Aprovado
EDPD_2018_SET_I_4	Vila Nova de Famalicao	07/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	162	403	0,0171923	0,0002755	0,0225934	1,1462762	0,0000614	0,00032945	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DSEG, conclui-se que o documento não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica. Tendo em conta que foi observada a existência da mesma fotografia em vários relatórios, não se conclui sobre a apresentação das imagens dos equipamentos danificados que não estiverem a parte da instalação elétrica onde estão inseridos.	Não Aprovado
EDPD_2018_SET_I_5	Paredes	08/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	157	3589	0,0242464	0,0005070	0,0328317	1,6166028	0,0004676	0,0323550	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_SET_I_6	Vila Nova de Famalicao	08/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	197	1356	0,0384756	0,0003527	0,0401693	2,5653181	0,0002190	0,0211960	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DSEG, conclui-se que o documento não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica. De referir também que é apresentada a mesma fotografia de um equipamento danificado (isolador rígido), nos relatórios com as ref.ºs: EDPD_2018_SET_I_2, EDPD_2018_SET_I_6 e EDPD_2018_SET_I_10.	Não Aprovado
EDPD_2018_SET_I_7	Penafiel	08/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	243	4832	0,0213250	0,0002645	0,0321244	1,4218186	0,0002869	0,0346877	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_SET_I_8	Povoa de Lanhoso	08/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	231	544	0,0086052	0,0001433	0,0235736	0,5737425	0,0000885	0,0135573	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DSEG, conclui-se que o documento não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica.	Não Aprovado
EDPD_2018_SET_I_9	Guimarães	08/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	115	3499	0,0071719	0,0000441	0,0049833	0,4781790	0,0000266	0,0030073	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DSEG, conclui-se que o documento não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica.	Não Aprovado

Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível da Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão			
							Classificação como Evento Excepcional							Qualidade de Serviço Comercial					Qualidade de Serviço Elétrica		
							Continuidade de serviço			Qualidade de Energia Elétrica				Qualidade de Serviço Comercial					Qualidade de Serviço Elétrica		
							TEP/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAFI/MT (min)	END (MWh)	SAFI/BT (#)	SAFI/BT (min)	SAFI/DT (min)	n.a.	n.a.	n.a.			n.a.	n.a.	n.a.
EDPD_2018_SET_1_10	Montalegre	03/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	236	3161	0,0164081	0,0005290	0,0348853	1,0939940	0,0002726	0,0207003	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que o relatório não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica. De salientar também que é apresentada a mesma fotografia de um equipamento danificado (isolador rígido), nos relatórios com as ref.ºs: EDPD_2018_SET_1_2, EDPD_2018_SET_1_6 e EDPD_2018_SET_1_10.	Não Aprovado					
EDPD_2018_SET_1_11	Vieira do Minho	08/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	181	2940	0,0650762	0,0005731	0,1037364	4,3388796	0,0004787	0,0856486	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado					
EDPD_2018_SET_1_12	Chaves	03/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	710	3745	0,0188205	0,0004629	0,0487295	1,2548830	0,0002963	0,0510729	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que o documento não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica. Tendo em conta que foi observada a existência da mesma fotografia em vários relatórios, não se considera suficiente a apresentação das imagens dos equipamentos danificados que não evidenciam a parte da instalação elétrica onde estão inseridos.	Não Aprovado					
EDPD_2018_SET_1_13	Vila Real	03/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	277	1237	0,0087240	0,0002645	0,0313143	0,3816601	0,0002010	0,0243463	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que o documento não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica. De referir também que é apresentada a mesma fotografia de um equipamento danificado (isolador rígido), nos relatórios com as ref.ºs: EDPD_2018_SET_1_3 e EDPD_2018_SET_1_13.	Não Aprovado					
EDPD_2018_SET_1_14	Montalegre	05/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	201	584	0,0057178	0,0001764	0,0146795	0,3812291	0,0000676	0,0080032	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado					
EDPD_2018_SET_1_15	Chaves	05/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	123	2582	0,0142370	0,0004629	0,0226586	0,9492371	0,0004200	0,0196097	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que o relatório não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica. De salientar também que é apresentada a mesma fotografia de um equipamento danificado (isolador rígido), nos relatórios com as ref.ºs: EDPD_2018_SET_1_13 e EDPD_2018_SET_1_15.	Não Aprovado					
EDPD_2018_SET_1_16	Vila Real	05/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	199	2306	0,0328712	0,0003086	0,0573812	2,1916512	0,0001373	0,0254529	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a "Listagem das ocorrências de DLA" indicada no documento.	Não Aprovado					
EDPD_2018_SET_1_17	Chaves	05/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	165	3851	0,0034403	0,0001584	0,0128105	0,2293795	0,0003045	0,0223637	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado					
EDPD_2018_SET_1_18	Montalegre	05/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	435	3578	0,0077056	0,0001653	0,0377149	0,5137610	0,0000914	0,0247710	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que o relatório não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica.	Não Aprovado					
EDPD_2018_SET_1_19	Chaves	05/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	258	3163	0,0132336	0,0005733	0,0515233	0,8823368	0,0005014	0,0545467	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado					
EDPD_2018_SET_1_20	Chaves	03/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	205	1469	0,0295108	0,0004960	0,0376401	1,8675981	0,0002356	0,0182142	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado					

Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível da Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão		
							Classificação como Evento Excepcional		Qualidade de Serviço Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial		Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões							
							TEPT MT (min)	SAFI MT (#)	SAFI MT (min)	END (MWh)	SAFI BT (#)	SAFI BT (min)	TEPT MT (min)	SAFI MT (#)	SAFI MT (min)	END (MWh)			SAFI BT (#)	SAFI BT (min)
EDPD_2018_SET_I_21	Chaves	03/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	886	3075	0,0344044	0,0001984	0,1293785	2,2938760	0,0001763	0,1292332	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que o documento não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica. De referir também que é apresentado a mesma fotografia de referência para o relatório dos relatórios com as refs: EDPD_2018_SET_I_20 e EDPD_2018_SET_I_21.	Não Aprovado				
EDPD_2018_SET_I_22	Chaves	08/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	182	3160	0,0131703	0,0001764	0,0180296	0,97381112	0,0001649	0,0209886	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que o documento não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica.	Não Aprovado				
EDPD_2018_SET_I_23	Chaves	08/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	212	3851	0,0065997	0,0001984	0,0235973	0,4402055	0,0033945	0,0391954	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado				
EDPD_2018_SET_I_24	Chaves	08/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	209	3188	0,0031532	0,0001984	0,0114793	0,2102289	0,0033045	0,0241364	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que o relatório não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica qualificada.	Não Aprovado				
EDPD_2018_SET_I_25	Chaves	08/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	220	2052	0,0234387	0,0003837	0,0413616	1,5627446	0,0003337	0,0397343	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado				
EDPD_2018_SET_I_26	Montalegre	03/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	942	2869	0,0160609	0,0004298	0,0697329	1,0708432	0,0003379	0,0719080	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado				
EDPD_2018_SET_I_27	Montalegre	03/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	819	1987	0,0457860	0,0005179	0,1593590	3,0527290	0,0003146	0,1135676	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado				
EDPD_2018_SET_I_28	Lerida	04/09/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	142	26	0,0038225	0,0000220	0,0031344	0,1215143	0,0000041	0,0005804	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado				
EDPD_2018_SET_I_29	Sintra	05/09/2018	MT	ESCAVAÇÕES	36	2388	0,0044386	0,0000661	0,0024293	0,2959411	0,0002429	0,0089243	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da prioridade de atendimento em matéria de segurança, de acordo com o procedimento de segurança de RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º de RSELEAT.	Não Aprovado				
EDPD_2018_SET_I_30	Silves	08/09/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	146	1908	0,0018096	0,0001212	0,0094989	0,1206517	0,0000529	0,0036266	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado				
EDPD_2018_SET_I_31	Tabua	08/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	139	3742	0,0099900	0,0004629	0,0303323	0,6660697	0,0004438	0,0234162	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que a informação do IPMA apresentada é omissa no que se refere a "Tabela com a listagem de todas as ocorrências de DEAT", não permitindo concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente; não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147.º, 152.º a 158.º, do RSELEAT.	Não Aprovado				
EDPD_2018_SET_I_32	Viseu	07/09/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	158	3062	0,0046776	0,0004850	0,0181626	0,3118729	0,0002882	0,0104106	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado				

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível da Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afetados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica							
							TEP/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAFI/BT (#)	SAIDI/BT (min)							
EDPD_2018_SET_I_33	Esposende	07/09/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	139	3267	0,0071483	0,0004519	0,0134442	0,4766064	0,0003536	0,0094308	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSE/AT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSE/AT). Tal evidência também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado			
EDPD_2018_SET_I_34	Ponte da Barca	03/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	486	1902	0,0170105	0,0002094	0,6600193	1,1341532	0,0001639	0,0524545	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que o relatório não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica.	Não Aprovado			
EDPD_2018_SET_I_35	Évora	07/09/2018	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	134	1388	0,0034500	0,0001543	0,0178683	0,2302016	0,0000033	0,0033604	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_SET_I_36	Megadouro	05/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	369	3165	0,0125020	0,0003086	0,0493725	0,8335587	0,0002364	0,0300637	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que o documento não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica. Tendo em conta que foi observada a existência da mesma fotografia em vários relatórios, não se considera suficiente a apresentação das imagens dos equipamentos, desmontados, que não evidenciam a parte da instalação elétrica de que fazem parte.	Não Aprovado			
EDPD_2018_SET_I_37	Fafe	08/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	206	5039	0,0383545	0,0009699	0,0513031	2,5572435	0,0008195	0,0442013	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que o relatório não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica.	Não Aprovado			
EDPD_2018_SET_I_38	Vouzela	13/09/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	149	1199	0,0033632	0,0001874	0,0121086	0,2240276	0,0001566	0,0095630	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_SET_I_39	Vouzela	12/09/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	126	775	0,0089896	0,0004850	0,0149844	0,5993750	0,0001219	0,0059081	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_SET_I_40	Silva terra de Magos	12/09/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	50	14	0,0007031	0,0000331	0,0016531	0,0468807	0,0000021	0,0021061	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_SET_I_41	Concêde	13/09/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	357	695	0,0055863	0,0002424	0,0234153	0,3724615	0,0000426	0,0099891	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_SET_I_42	Moura	14/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	213	2144	0,0077488	0,0002425	0,0174872	0,5166592	0,0003487	0,0095689	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que não é apresentado o Relatório do PMA relativo a Descargas Elétricas Atmosféricas (DEA) para o período em causa.	Não Aprovado			
EDPD_2018_SET_I_43	Serpa	14/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	247	7986	0,0125459	0,0009147	0,0759923	0,8364885	0,0000847	0,0058032	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que o relatório não apresenta o Relatório do PMA relativo a Descargas Elétricas Atmosféricas (DEA) para o período em causa.	Não Aprovado			
EDPD_2018_SET_I_44	Oeiras	11/09/2018	MT	ESCAVACÕES	22	1024	0,0004339	0,0000110	0,0002428	0,0289274	0,0000659	0,0014529	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSE/AT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSE/AT. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado			

Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão	
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica							Qualidade de Serviço Comercial
							TEP/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAFI/BT (#)	SAIDI/BT (min)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.			
EDPD_2018_SET_T_45	Lisboa	12/09/2018	MT	ESCAVAÇÕES	57	706	0,0035544	0,0000551	0,0021788	0,2369855	0,0000340	0,0013358	n.a.	n.a.	<p>Reune condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELET.</li> <li>- Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º de RSELET.</li> <li>- O relatório não indica o processo de licenciamento.</li> </ul>	Não Aprovado			
EDPD_2018_SET_T_46	Figueira da Foz	12/09/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	93	4041	0,0044480	0,0001584	0,0088853	0,2965632	0,0002059	0,0097553	n.a.	n.a.	<p>Reune condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reune os requisitos para classificação</li> <li>- Tem parecer positivo das demais entidades"</li> </ul>	Aprovado			
EDPD_2018_SET_T_47	Pedrogão Grande	11/09/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	204	1236	0,0042530	0,0002094	0,0169161	0,2835619	0,0001386	0,0120135	n.a.	n.a.	<p>Reune condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reune os requisitos para classificação</li> <li>- Tem parecer positivo das demais entidades"</li> </ul>	Aprovado			
EDPD_2018_SET_T_48	Evora	13/09/2018	MT	ESCAVAÇÕES	30	2	0,0045941	0,0000220	0,0060723	0,3065304	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	<p>Reune condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reune os requisitos para classificação</li> <li>- Tem parecer positivo das demais entidades"</li> </ul>	Aprovado			
EDPD_2018_SET_T_49	Oliveira do Bairro	11/09/2018	MT	VEÍCULOS	191	540	0,0668244	0,0001873	0,0199597	4,4554411	0,00000870	0,0077300	n.a.	n.a.	<p>Reune condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reune os requisitos para classificação</li> <li>- Tem parecer positivo das demais entidades"</li> </ul>	Aprovado			
EDPD_2018_SET_T_50	Almada	10/09/2018	MT	ESCAVAÇÕES	63	3009	0,0063154	0,0000772	0,0046073	0,4213386	0,0001417	0,0083944	n.a.	n.a.	<p>Reune condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELET.</li> <li>- Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º de RSELET.</li> <li>- O relatório não indica o processo de licenciamento.</li> </ul>	Não Aprovado			
EDPD_2018_SET_T_51	Séizal	13/09/2018	MT	ESCAVAÇÕES	97	1261	0,0076820	0,0001323	0,0051508	0,5121868	0,0002050	0,0066904	n.a.	n.a.	<p>Reune condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELET.</li> <li>- Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º de RSELET.</li> <li>- O relatório não indica o processo de licenciamento.</li> </ul>	Não Aprovado			
EDPD_2018_SET_T_52	Viana do Alentejo	10/09/2018	MT	INTERVENÇÕES A SUPERFÍCIE	210	849	0,0003282	0,0000110	0,0023147	0,0218832	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	<p>Reune condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reune os requisitos para classificação</li> <li>- Tem parecer positivo das demais entidades"</li> </ul>	Aprovado			
EDPD_2018_SET_T_53	Vila Vicosa	20/09/2018	MT	VEÍCULOS	81	31	0,0043986	0,0000882	0,0168444	0,2932699	0,0000003	0,0000259	n.a.	n.a.	<p>Reune condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reune os requisitos para classificação</li> <li>- Tem parecer positivo das demais entidades"</li> </ul>	Aprovado			
EDPD_2018_SET_T_54	Arouca	18/09/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	375	1144	0,0054179	0,0001102	0,0229541	0,3612317	0,0000467	0,0096669	n.a.	n.a.	<p>Reune condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reune os requisitos para classificação</li> <li>- Tem parecer positivo das demais entidades"</li> </ul>	Aprovado			
EDPD_2018_SET_T_55	Rio Maior	17/09/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	49	23	0,0006129	0,0000110	0,0005403	0,0408614	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	<p>Reune condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reune os requisitos para classificação</li> <li>- Tem parecer positivo das demais entidades"</li> </ul>	Aprovado			

Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível da Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial				
							TEP/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAIFI/BT (#)	SAIDI/BT (min)						
EDPD_2018_SET_I_56	Lisboa	20/09/2018	MT	ESCAVAÇÕES	31	844	0,0018562	0,0000551	0,0014382	0,1237608	0,0000970	0,0022608	n.a.	n.a.	<p>Reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT.</li> <li>- Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º de RSELEAT.</li> <li>- O relatório não indica o processo de licenciamento.</li> </ul>	Não Aprovado		
EDPD_2018_SET_I_57	Valongo	20/09/2018	BT	VEÍCULOS	84	96	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000157	0,0013208	n.a.	n.a.	<p>Reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Não ocorreu o acidente "Provocou uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".</li> </ul>	Não Aprovado		
EDPD_2018_SET_I_58	Évora	21/09/2018	MT	AVES	4	460	0,0004806	0,0002973	0,0010462	0,0320455	0,0000738	0,0025295	n.a.	n.a.	<p>Reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reúne os requisitos para classificação</li> <li>- Tem parecer positivo das demais entidades"</li> </ul>	Aprovado		
EDPD_2018_SET_I_59	Montijo	19/09/2018	MT	VEÍCULOS	305	841	0,0109110	0,0005289	0,0203750	0,7274794	0,0001290	0,0095992	n.a.	n.a.	<p>Reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reúne os requisitos para classificação</li> <li>- Tem parecer positivo das demais entidades"</li> </ul>	Aprovado		
EDPD_2018_SET_I_60	Palmela	25/09/2018	MT	ESCAVAÇÕES	82	3489	0,0074735	0,0000882	0,0071975	0,4982890	0,0001099	0,0089697	n.a.	n.a.	<p>Reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT.</li> <li>- Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º de RSELEAT.</li> </ul>	Não Aprovado		
EDPD_2018_SET_I_61	Oliveira do Bairro	27/09/2018	MT	AVES	134	2895	0,0152371	0,0003916	0,0190847	1,0159161	0,0004027	0,0230756	n.a.	n.a.	<p>Reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que de acordo com os elementos apresentados no pedido considerase que, os meios de prova apresentados não são suficientes para comprovar a existência de sinalização, não sendo claro que a causa da mesma seja "o embate de um párdal" pelo que não se considera demonstrado a existência de meio causal entre a causa e a interrupção.</li> </ul>	Não Aprovado		
EDPD_2018_SET_I_62	Penafiel	24/09/2018	MT	ESCAVAÇÕES	63	1507	0,0029181	0,0000551	0,0026600	0,1945625	0,0000005	0,0000198	n.a.	n.a.	<p>Reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT.</li> <li>- Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º de RSELEAT.</li> </ul>	Não Aprovado		
EDPD_2018_SET_I_63	Moimenta da Beira	26/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	355	926	0,0057397	0,0000881	0,0180127	0,3826859	0,0000888	0,0246271	n.a.	n.a.	<p>Reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reúne os requisitos para classificação</li> <li>- Tem parecer positivo das demais entidades"</li> </ul>	Aprovado		
EDPD_2018_SET_I_64	Montalgre	27/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	141	1013	0,0036979	0,0001102	0,0098980	0,2465519	0,0000470	0,0036839	n.a.	n.a.	<p>Reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que o relatório não apresenta, através das figura 2 e 3, evidências da instalação onde ocorreu a descarga atmosférica.</li> <li>- Dado tratar-se de um posto de transformação, também não é indicado o valor da respetiva terra de proteção. De referir ainda que, relativamente a descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a "Listagem das ocorrências de DEA" indicada no documento.</li> </ul>	Não Aprovado		
EDPD_2018_SET_I_65	Silves	24/09/2018	MT	ANIMAIS NÃO AVES	127	5822	0,0161818	0,0000992	0,0087894	1,0799061	0,0004956	0,0365891	n.a.	n.a.	<p>Reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reúne os requisitos para classificação</li> <li>- Tem parecer positivo das demais entidades"</li> </ul>	Aprovado		

Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Continuidade de serviço			Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial						
							TEP/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAFI/BT (#)		SAIDI/BT (min)					
EDPD_2018_SET_I_66	Mentola	27/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	376	947	0,0093011	0,0003967	0,0572382	0,6201425	0,0001505	0,0256191	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Após parecer emitido pela DGEES, conclui-se que o pedido não apresenta o relatório do IPMA relativo a Descargas Eléctricas Atmosféricas (DEA) para o período em causa.</li> <li>- Apresenta ficha de ocorrência relativa ao evento com descrição não coerente (dispositivo protecção avifauna) com a causa identificada no relatório (descarga atmosférica directa).</li> </ul>	Não Aprovado		
EDPD_2018_SET_I_67	Mentola	27/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	162	593	0,0057726	0,0002204	0,0354129	0,3848606	0,0000957	0,0153837	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Após parecer emitido pela DGEES, conclui-se que o pedido não apresenta o relatório do IPMA relativo a Descargas Eléctricas Atmosféricas (DEA) para o período em causa.</li> </ul>	Não Aprovado		
EDPD_2018_SET_I_68	Montijo	26/09/2018	MT	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS (178º)	8	24	0,0002284	0,0000661	0,0005620	0,0152256	0,0000033	0,0000277	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Após parecer emitido pela DGEES, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitissem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de protecção da linha de 2ª classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.º do RSEIAT.</li> </ul>	Não Aprovado		