

**DECISÃO ERSE**  
**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS**  
**DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA**  
**EDP DISTRIBUIÇÃO – OUTUBRO DE 2018**

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela EDP Distribuição relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de outubro de 2018, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões							Classificação como Evento Excepcional			Decisão
							Continuidade de Serviço			Qualidade de Energia Eléctrica				Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação		
							TEPI MT (min)	SAFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Assistência técnica - exclusão do pagamento de compensações devidas pela EDP Distribuição por eventuais incumprimentos de prazos de resposta a chamadas, no período referenciado.				
EDPD_2018_OUT_1_C_1	Açueda	13/10/2018	AT	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	1180	785381	58,2290000	0,2380000	#####	#####	#####	0,1850000	85,7430000	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação de acordo com o artigo 81.º de RSEAT. - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_OUT_1_1	Vila Nova de Gaia	01/10/2018	MT	ESCAVAÇÕES	182	726	0,0267509	0,0001982	0,0195714	1,7820348	0,0001130	0,0115479	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º de RSEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_OUT_1_2	Loures	04/10/2018	BT	INCÊNDIO	358	60	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000096	0,0034447	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_OUT_1_3	Porto	01/10/2018	MT	ANIMAIS NÃO AVES	73	1876	0,0465909	0,0000441	0,0022038	0,3058256	0,0000854	0,00465042	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a protecção contra a entrada de objetos estranhos e de animais no posto de transformação, de acordo com o artigo 11.º de RSPTS, conjugado com os artigos 43.º e 85.º do mesmo regulamento de segurança.	Não Aprovado		
EDPD_2018_OUT_1_4	Boticas	06/10/2018	BT	VEÍCULOS	126	51	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000083	0,0010547	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_OUT_1_5	Alvito	06/10/2018	MT	AVES	97	834	0,0021288	0,0001323	0,0066814	0,1418106	0,0000183	0,0016830	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação de acordo com o artigo 81.º de RSEAT. - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_OUT_1_6	Condóssia-Nova	03/10/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	115	3641	0,0088900	0,0002425	0,0228991	0,5922136	0,0002281	0,0234137	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação de acordo com o artigo 81.º de RSEAT. - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_OUT_1_7	Chaves	02/10/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	146	2621	0,0051521	0,0002315	0,0131619	0,3432105	0,0001775	0,0107009	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação de acordo com o artigo 81.º de RSEAT. - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_OUT_1_8	Ourense	02/10/2018	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	210	3196	0,0140817	0,0005519	0,0241533	0,3938632	0,0002402	0,0076775	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação de acordo com o artigo 81.º de RSEAT. - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_OUT_1_9	Aljezur	07/10/2018	MT	AVES	341	1141	0,0051180	0,0000992	0,0179514	0,3409398	0,0001025	0,0078886	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação de acordo com o artigo 81.º de RSEAT. - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_OUT_1_10	Sevilhal	13/10/2018	MT	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	258	2134	0,0091474	0,0001211	0,0170967	0,6993575	0,0001894	0,0164516	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excepcional.	Não Aprovado		
EDPD_2018_OUT_1_11	Paredes	09/10/2018	MT	ESCAVAÇÕES	86	1938	0,0144056	0,0002535	0,0129705	0,9596421	0,0000798	0,0038072	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º de RSEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º de RSEAT.	Não Aprovado		

Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível da Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Classificação como Evento Excepcional		Decisão				
							TEPE/MT (min)		SAFI/MT (#)		SAIDI/MT (min)		END (MWh)		SAFI/BT (#)		SAIDI/BT (min)			Qualidade de Serviço Comercial	Qualidade de Energia Elétrica	Fundamentação	
							TEPE/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	SAFI/MT (#)	END (MWh)	SAFI/BT (#)	SAIDI/BT (min)	TEPE/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	SAFI/BT (#)	SAIDI/BT (min)					
EDPD_2018_OUT_12	Caldas da Rainha	13/10/2018	BT	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	131	87	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_13	Ansião	11/10/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	178	565	0,0045049	0,0000551	0,0098068	0,3000936	0,0000921	0,0163964	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_OUT_14	Maia	10/10/2018	MT	MALFEITORIA (VANDALISMO)	97	1	0,0007524	0,0000110	0,0010616	0,0501240	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_OUT_15	Monchique	08/10/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	351	869	0,0059570	0,0003307	0,0149587	0,3968310	0,0001456	0,0089179	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_OUT_16	Mafra	11/10/2018	BT	VEÍCULOS	275	63	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000103	0,0021623	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não apresenta critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_17	Aljustrel	14/10/2018	MT	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	115	1	0,0035618	0,0000110	0,0012563	0,2372715	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_OUT_18	Torre de Moncorvo	08/10/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	132	4582	0,0173825	0,0007274	0,0212729	1,1579518	0,0006119	0,0246733	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSEAT). Tal evidencia também e omissão na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_19	Ilhavo	11/10/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	109	480	0,0003308	0,0000110	0,0011668	0,0220376	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_OUT_20	Aravaldes	13/10/2018	MT	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	189	707	0,0049302	0,0002535	0,0119527	0,3284283	0,0001141	0,0108773	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que o pedido não apresenta o relatório do PMA com informação sobre as rajadas de vento.	Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_21	Cantanhede	12/10/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	134	2980	0,0013652	0,0000882	0,0048422	0,0911441	0,0001061	0,0059331	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_OUT_22	Vale de Cambra	20/10/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	64	3105	0,0083728	0,0002865	0,0187281	0,5577579	0,0000225	0,0140750	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSEAT). Tal evidencia também e omissão na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_23	Palmeira	20/10/2018	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	172	963	0,0087744	0,0000771	0,0121552	0,5845136	0,0000085	0,0014516	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_OUT_24	Pombal	19/10/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	221	5696	0,0136504	0,0003194	0,0250777	0,9093318	0,0002055	0,0172193	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível da Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão			
							Qualidade de Energia Elétrica					Qualidade de Serviço Comercial									
							TEP/MT (min)		SAFI/MT (#)		SAI/MT (min)	END (MWh)		SAFI/BT (#)		SAI/BT (min)			Qualidade de Serviço Comercial		
							TEP/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAI/MT (min)	END (MWh)	SAFI/BT (#)	SAI/BT (min)	Qualidade de Serviço Comercial	Qualidade de Serviço Comercial	Qualidade de Serviço Comercial						
EDPD_2018_OUT_I_25	Castro Marim	17/10/2018	MT	ESCAVAÇÕES	77	7291	0,0130309	0,0005617	0,0150712	0,8680607	0,0011897	0,0358625	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação. - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado					
EDPD_2018_OUT_I_26	Maceo	18/10/2018	MT	DESCARGA ATMOSFERICA DIRETA	304	1018	0,0036506	0,0002863	0,0199694	0,2431883	0,0001571	0,0080391	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação. - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que o relatório não apresenta evidências suficientes e credíveis para classificar o incidente como evento operacional. - Não apresenta elementos que confirmem a realização das inspeções periódicas, medições ou ensaios previstos no disposto no art.º 1.67.º do RSELAT.	Não Aprovado					
EDPD_2018_OUT_I_27	Seiximbra	20/10/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	239	1344	0,0129777	0,0001652	0,0300614	0,8645159	0,0000385	0,0084423	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação. - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado					
EDPD_2018_OUT_I_28	Tomar	19/10/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	143	3465	0,0090588	0,0007752	0,0237275	0,6019902	0,0001998	0,0187470	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação. - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado					
EDPD_2018_OUT_I_29	Tondela	17/10/2018	BT	ABATE DE ÁRVORES	186	116	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000189	0,0085409	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que não é identificado o processo de licenciamento do PT. - Os elementos de prova apresentados no relatório não permitem visualizar qualquer abate de árvore.	Não Aprovado					
EDPD_2018_OUT_I_30	Benavente	15/10/2018	MT	AVES	137	5584	0,0137229	0,0007377	0,0143615	0,9141618	0,0005972	0,0209920	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação. - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado					
EDPD_2018_OUT_I_31	Sardal	24/10/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	59	2278	0,0036536	0,0005176	0,0085664	0,4333839	0,0003795	0,0089776	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação. - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado					
EDPD_2018_OUT_I_32	Ponte	22/10/2018	MT	ESCAVAÇÕES	58	1890	0,0132999	0,0001652	0,0071139	0,8859856	0,0003064	0,0130080	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que o pedido apresenta, através das figuras 2 e 3, a existência de uma vela não se evidenciando o cabo danificado.	Não Aprovado					
EDPD_2018_OUT_I_33	Loures	22/10/2018	MT	ESCAVAÇÕES	227	3696	0,0079382	0,0002974	0,0062884	0,5288896	0,0006019	0,0319172	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELAT.	Não Aprovado					
EDPD_2018_OUT_I_34	Cascais	22/10/2018	MT	ESCAVAÇÕES	104	4018	0,0118655	0,0001322	0,0078222	0,7906267	0,0005877	0,0344819	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80 e do RSELAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELAT.	Não Aprovado					
EDPD_2018_OUT_I_35	Lisboa	24/10/2018	MT	ESCAVAÇÕES	86	478	0,0041962	0,0000441	0,0030011	0,2795341	0,0000243	0,0011570	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação. - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado					

Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Classificação como Evento Excepcional		Decisão	
							Condição de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial			Fundamentação			
							TEP/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAFI/BT (#)	SAIDI/BT (min)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		n.a.
							0,0045770	0,0000991	0,0049134	0,3048985	0,0003260	0,0120351								
EDPD_2018_OUT_36	Suimbra	22/10/2018	MT	ESCAVAÇÕES	72	1999	0,0076083	0,0002642	0,0227289	0,5068354	0,0002013	0,0167684	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 86.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º de RSELEAT.	Não Aprovado			
EDPD_2018_OUT_37	Condado e Nova	25/10/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	160	2599	0,0091630	0,0003964	0,0113331	0,6103974	0,0005743	0,0087468	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_OUT_38	Mira	27/10/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	237	4462	0,0091290	0,0000956	0,0113331	0,7479001	0,0001813	0,0041963	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_OUT_39	Aljustrel	23/10/2018	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	137	1620	0,0056468	0,0001982	0,0126134	0,2761648	0,0001491	0,0094011	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSELEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSELEAT). Tal evidência também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado			
EDPD_2018_OUT_41	Esposende	30/10/2018	BT	VEÍCULOS	115	54	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000088	0,0010225	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "I" porque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			
EDPD_2018_OUT_40	Porto de Mós	30/10/2018	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	97	2750	0,0025792	0,0000440	0,0018944	0,1717484	0,0000243	0,0010464	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que as fotografias apresentadas não permitem contextualizar o incidente descrito, dado que nas mesmas não se verifica a existência de qualquer ramo nos condutores.	Não Aprovado			
EDPD_2018_OUT_42	Lisboa	29/10/2018	MT	ESCAVAÇÕES	43	478	0,0120495	0,0004074	0,0192443	0,8026883	0,0000098	0,0004502	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 86.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º de RSELEAT.	Não Aprovado			
EDPD_2018_OUT_43	Montemor-o-Novo	30/10/2018	MT	AVES	123	889	0,0054894	0,0003083	0,0126743	0,3656777	0,0003374	0,0109106	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_OUT_44	Figueira da Foz	29/10/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	113	3206	0,0091891	0,0001872	0,0181312	0,6121376	0,0001646	0,0168216	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_OUT_45	Olhão	30/10/2018	MT	AVES	104	5026							n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			