

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL

DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – AGOSTO DE 2020

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de agosto de 2020, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afetados	Classificação como Evento Excecional										Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial			
TIEMT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	QEE	QSC	QSA	QSB	QSC							
EDPD_2020_AGO_I_1	Vila Real	01/08/2020 13:28	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	132	1172	0,0034016	0,0002581	0,0115046	0,2306225	0,0001989	0,0068324	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Approved
EDPD_2020_AGO_I_2	Viana do Castelo	07/08/2020 03:27	MT - Média tensão	AVES	96	4966	0,0075530	0,0001935	0,0106197	0,5120881	0,0002807	0,0140526	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Approved
EDPD_2020_AGO_I_3	Condado-a-Nova	03/08/2020 14:51	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	107	1751	0,0048124	0,0000538	0,0057608	0,3262781	0,0000529	0,0056660	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_AGO_I_4	Lousada	06/08/2020 16:04	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	65	152	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000244	0,0015984	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografia e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, nomeadamente a profundidade e sinalização (artigos 25.º a 28.º do RSELEAT).	Não Aprovado
EDPD_2020_AGO_I_5	Lisboa	03/08/2020 16:04	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	67	336	0,0108033	0,0001075	0,0027568	0,7324543	0,0000532	0,0014867	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografia e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do RSELEAT).	Não Aprovado
EDPD_2020_AGO_I_6	Oeiras	06/08/2020 11:57	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	69	2620	0,0068180	0,0000753	0,0036973	0,4622548	0,0002647	0,0113248	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_AGO_I_7	Elvas	08/08/2020 10:26	AT - Alta tensão	AVES	5	5548	0,0036164	0,0018922	0,0079932	0,2451904	0,0007641	0,0033347	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Approved
EDPD_2020_AGO_I_8	Portimão	09/08/2020 19:23	MT - Média tensão	AVES	104	665	0,0052739	0,0002365	0,0126580	0,3575629	0,0000346	0,0015821	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Approved
EDPD_2020_AGO_I_9	Covilhã	09/08/2020 10:00	MT - Média tensão	MALEFICÓRIA (VANDALISMO)	87	2588	0,0106658	0,0001398	0,0065424	0,7231269	0,0002613	0,0119716	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Approved
EDPD_2020_AGO_I_10	Elvas	05/08/2020 06:43	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	175	50	0,0098701	0,0001613	0,0279178	0,6691795	0,0000019	0,0003328	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que pelos elementos apresentados não é possível evidenciar o cumprimento dos critérios de significativo impacto não deve ser classificada como evento excecional, visto que o posicionamento da árvore não respeitava as distâncias a linhas estipuladas no Reg. Seg. Linhas Elétricas de Alta Tensão (Decreto Regulamentar nº 1/92, de 18 de fevereiro).	Não Aprovado
EDPD_2020_AGO_I_11	Mirandela	06/08/2020 12:49	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	110	3126	0,0132523	0,0008816	0,0000000	0,8984931	0,0004973	0,0278412	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Approved
EDPD_2020_AGO_I_12	Mirandela	06/08/2020 14:45	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	62	5954	0,0106722	0,0016987	0,0000000	0,7235623	0,0009478	0,0203690	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Approved
EDPD_2020_AGO_I_13	Mormentosa da Beira	06/08/2020 16:37	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	213	68	0,0039162	0,0000538	0,0114463	0,2655126	0,0000109	0,0023198	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Approved

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º Clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão	
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											Fundamentação
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica						
TEP/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAIFI/BT	SAIDI/BT (min)	SAIFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	SAIFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	SAIFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	SAIFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	SAIFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	SAIFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	
EDPD_2020_AGO_T_14	Sernancelhe	06/08/2020 15:21	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	287	525	0,0047219	0,0000860	0,0162528	0,3201426	0,0000841	0,0224057	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Approvado		
EDPD_2020_AGO_T_15	Bragança	06/08/2020 13:57	MT - Média tensão	INCÊNDIO	95	4889	0,0246688	0,0011289	0,0894609	1,6725204	0,0000778	0,0596632	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Approvado		
EDPD_2020_AGO_T_16	Almada	13/08/2020 09:31	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	109	2393	0,0085505	0,0001398	0,0101819	0,5797177	0,0002559	0,0171067	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2020_AGO_T_17	Salvaterra de Magos	13/08/2020 17:06	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	94	2559	0,0194082	0,0007633	0,0419466	1,3158564	0,0004070	0,0190754	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Approvado		
EDPD_2020_AGO_T_18	Visu	12/08/2020 14:53	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	312	88	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000139	0,0043422	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2020_AGO_T_19	Peniche	13/08/2020 18:35	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	206	146	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000232	0,0047632	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não existem elementos suficientes que atestem que a instalação cumpria o disposto nos artigos 57º e 58º do RSELEAT, pelo que, este incidente não pode ser classificado como evento excepcional.	Não Aprovado		
EDPD_2020_AGO_T_20	Almada	17/08/2020 14:37	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	121	3332	0,0139161	0,0001290	0,0108536	0,9434935	0,0001942	0,0199969	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2020_AGO_T_21	Oeiras	20/08/2020 10:47	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	46	2035	0,0128929	0,0001505	0,0049860	0,8741229	0,0003363	0,0114151	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2020_AGO_T_22	Tomar	18/08/2020 09:40	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	91	2250	0,0053416	0,0006665	0,0158104	0,3621545	0,0003477	0,0080087	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Approvado		
EDPD_2020_AGO_T_23	Aijó	19/08/2020 07:51	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	117	5447	0,0158939	0,0007740	0,0208695	1,0775885	0,0007508	0,0183203	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de protecção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSELEAT), devendo garantir, por queles, a distância mínima aos condutores de 1,3m (n.º 4 do art.º 28.º do RSELEAT).	Não Aprovado		
EDPD_2020_AGO_T_24	Mangualde	25/08/2020 08:23	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	183	3286	0,0112705	0,0002902	0,03981064	0,8048079	0,0001897	0,0281055	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Approvado		
EDPD_2020_AGO_T_25	Loures	26/08/2020 11:26	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	122	472	0,0091348	0,0001290	0,0072444	0,6192396	0,0000513	0,0025945	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Approvado		
EDPD_2020_AGO_T_26	Figueira de Castelo Rodrigo	27/08/2020 09:33	MT - Média tensão	AVES	21	3	0,0000317	0,0000107	0,0002222	0,0021472	0,0000003	0,0000066	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Approvado		
EDPD_2020_AGO_T_27	Espinho	25/08/2020 08:42	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	100	2490	0,0129423	0,0001182	0,0071141	0,8774721	0,0003541	0,0206767	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial			
TEP/MT (min)	SAIFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAIFI/BT (#)	SAIDI/BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial										
EDPD_2020_AGO_I_28	Sesimbra	26/08/2020 12:12	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	92	1096	0,0071951	0,0000860	0,0070664	0,4878176	0,0001650	0,0131894	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEJ, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_AGO_I_29	Penafiel	31/08/2020 08:13	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	258	813	0,0078074	0,0002042	0,0225084	0,5293336	0,0001298	0,0159539	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_AGO_I_30	Matosinhos	31/08/2020 15:43	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	159	69	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000111	0,0077684	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumprido o item "Provocar uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	