

DECISÃO ERSE
RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL
DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA
EDP DISTRIBUIÇÃO – SETEMBRO DE 2020

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de setembro de 2020, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões										Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço													
							TIEP IMT (min)	SAIFI IMT (#)	SAIDI IMT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)								
EDPD_2020_SET_I_1	Trofa	02/09/2020 18:00	BT - Baixa tensão	VEICULOS	63	59	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0010000	0,0000091	0,0005771	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado				
EDPD_2020_SET_I_2	Loures	03/09/2020 09:03	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	148	317	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0005605	0,0074725	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EDPD_2020_SET_I_3	Porto	04/09/2020 16:50	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	109	56	0,0000000	0,0000000	0,0010000	0,0000088	0,0009609	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado					
EDPD_2020_SET_I_4	Resende	03/09/2020 08:14	BT - Baixa tensão	VEICULOS	67	66	0,0000000	0,0000000	0,0010000	0,0000106	0,0007101	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado					
EDPD_2020_SET_I_5	Lisboa	07/09/2020 13:17	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	136	77	0,0000000	0,0000000	0,0010000	0,0000123	0,0016768	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado					
EDPD_2020_SET_I_6	Tavira	08/09/2020 12:35	MT - Média tensão	AVES	152	980	0,0017166	0,0006449	0,0117523	0,1196122	0,0001466	0,0020228	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EDPD_2020_SET_I_7	Viana do Castelo	10/09/2020 14:00	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	165	74	0,0000000	0,0000000	0,0010000	0,0000120	0,0013833	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado					
EDPD_2020_SET_I_8	Vila Franca de Xira	09/09/2020 08:52	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	54	2256	0,0049442	0,0006945	0,0343693	0,3445034	0,0033608	0,0196158	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT.	Não Aprovado				
EDPD_2020_SET_I_9	Penamacor	10/09/2020 10:32	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	91	2012	0,0030429	0,0003870	0,0132228	0,2120233	0,0002035	0,0069314	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EDPD_2020_SET_I_10	Castelo Branco	13/09/2020 17:17	AT - Alta tensão	INCÊNDIO	4	3265	0,0015645	0,0011931	0,0041162	0,1090097	0,0005213	0,0017985	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EDPD_2020_SET_I_11	Pampilhosa da Serra	13/09/2020 23:59	MT - Média tensão	INCÊNDIO	1076	3372	0,0357865	0,0008058	0,2055222	2,4935346	0,0005395	0,0871019	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EDPD_2020_SET_I_12	Santarém	12/09/2020 01:43	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	286	643	0,0003792	0,0000645	0,0170228	0,6353245	0,0000390	0,0074450	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pelo DEEC, concluiu-se que não foram apresentados elementos que evidenciem o cumprimento do disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado				
EDPD_2020_SET_I_13	Proença-a-Nova	13/09/2020 16:50	MT - Média tensão	INCÊNDIO	888	3100	0,0257188	0,0005912	0,0994946	1,7920357	0,0004963	0,0703710	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EDPD_2020_SET_I_14	Anadia	13/09/2020 10:18	MT - Média tensão	AVES	130	1231	0,0118622	0,0001720	0,0164780	0,8265330	0,0000245	0,0020339	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EDPD_2020_SET_I_15	Castelo Branco	13/09/2020 17:01	AT - Alta tensão	INCÊNDIO	4	3265	0,0017988	0,0011931	0,0047327	0,1253348	0,0005213	0,0020679	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				

Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os pastores										
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial			
TEFI/MT (min)	SAFI/MT (h)	SAIDI/MT (min)	EN0 (MWh)	SAFI/BI (h)	SAIDI/BI (min)	Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial										
EDPD_2020_SET_16	Vila Viçosa	15/09/2020 15:42	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES A SUPERFÍCIE	129	964	0,0061070	0,0001720	0,0081996	0,4255278	0,0000011	0,0000263	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_SET_17	Vila Pouca de Aguiar	17/09/2020 12:15	MT - Média tensão	VEICULOS	158	4483	0,0276107	0,0005589	0,0496983	1,9238640	0,0003188	0,0314862	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_SET_18	Vila Real	15/09/2020 09:42	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	49	1707	0,0040408	0,0001075	0,0052877	0,2815544	0,0000644	0,0031664	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de protecção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSELEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSELEAT).	Não Aprovado	
EDPD_2020_SET_19	Barreiro	15/09/2020 17:41	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	61	4196	0,0004640	0,0000107	0,0006509	0,2323323	0,0000450	0,0027247	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da prioridade de atendimento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 100.º do RSELEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_SET_20	Barreiro	16/09/2020 10:53	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	34	4801	0,0040130	0,0001397	0,0032658	0,2796201	0,0006268	0,0167391	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da prioridade de atendimento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_SET_21	Castelo Branco	14/09/2020 17:50	MT - Média tensão	VEICULOS	163	2309	0,0133481	0,0005696	0,0377933	0,9300693	0,0003685	0,0208223	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, conclui-se que não foram apresentados meios de prova adequados que demonstrem a ocorrência de qualquer incidente/acidente de uma aeronave com a referida LAMT, visto que as fotografias não permitem contextualizar o descrito, não sendo também apresentado qualquer relatório/participação quer da ANPC, ANAC ou GFAA.	Não Aprovado	
EDPD_2020_SET_22	Portimão	17/09/2020 09:02	MT - Média tensão	AVES	47	705	0,0023661	0,0001290	0,0057391	0,1648626	0,0000437	0,0019449	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_SET_23	Cascais	14/09/2020 14:15	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	69	432	0,0046350	0,0006945	0,0034277	0,3229596	0,0000367	0,0016712	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, conclui-se que não foram apresentados meios de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da prioridade de atendimento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_SET_24	Figueira da Foz	16/09/2020 09:20	MT - Média tensão	VEICULOS	117	300	0,0026346	0,0000637	0,0062854	0,1835739	0,0000676	0,0079023	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_SET_25	Pombal	17/09/2020 16:33	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFERICA DIRECTA	224	4219	0,0083416	0,0003977	0,0270214	0,5812230	0,0003301	0,0170457	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, conclui-se que não existe correlação entre o evento e o relatório do IPMA; - A fotografia não contextualiza os danos referidos, nem permite concluir que os mesmos foram provocados por descarga atmosférica directa; - Não foi apresentada a descrição pormenorizada do acidente da Ficha de Ocorrência; - Não foi feita indicação sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento dos artigos 147.º, 152.º a 158.º do RSELEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_SET_26	Chamusca	18/09/2020 08:11	MT - Média tensão	FURTOS	264	9	0,0028316	0,0000215	0,0056746	0,1973032	0,0000014	0,0003804	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_SET_27	Arrabouços	16/09/2020 03:50	AT - Alta tensão	ANIMAIS NÃO AVES	9	6285	0,0030596	0,0006233	0,0037078	0,2131902	0,0003738	0,0025763	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_SET_28	Benvenente	18/09/2020 14:30	MT - Média tensão	AVES	74	69	0,0102129	0,0001905	0,0073512	0,7116154	0,0000042	0,0002235	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_SET_29	Celorico de Basto	16/09/2020 07:57	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	219	93	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0010000	0,0000149	0,0032619	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	

Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os pastores							Classificação como Evento Excepcional			Decisão
							Continuidade de Serviço			Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação					
							TEFI MT (min)	SAFI MT (h)	SAIDI MT (min)			ENI (MWh)	SAFI BT (h)	SAIDI BT (min)	Reúne os requisitos para aprovação:	Reúne os requisitos para classificação	
EDPD_2020_SET_I_30	Ansião	18/09/2020 20:51	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	309	1436	0,0227013	0,0003547	0,0790407	1,5817804	0,0002171	0,0473939	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, conclui-se que a fotografia apresentada não permite contextualizar o incidente descrito, dado que a mesma não é perceptível; não são apresentados meios de prova que demonstrem a existência de vento de intensidade excepcional. Assim, considera-se que o incidente não deverá ser classificado como evento excepcional.	Não Aprovado	
EDPD_2020_SET_I_31	Alcobaça	18/09/2020 18:13	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	298	3778	0,0554104	0,0010210	0,0614798	3,8608902	0,0005972	0,0452618	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, conclui-se que não foram apresentados elementos que atestem o que é alegado, isto é, não há fotografias dos corpos estranhos (casca de eucalipto) na ferragem do apoio.14 nem foi apresentado relatório do IPMA.	Não Aprovado	
EDPD_2020_SET_I_32	Alcobaça	18/09/2020 18:13	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	298	3778	0,0554104	0,0010210	0,0614798	3,8608902	0,0005972	0,0452618	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSELAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSELAT).	Não Aprovado	
EDPD_2020_SET_I_33	Leiria	18/09/2020 20:09	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	182	1485	0,0247870	0,0004621	0,0235843	1,7271068	0,0002353	0,0663821	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_SET_I_34	Leiria	18/09/2020 19:19	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	494	1014	0,0474899	0,0001720	0,0578216	3,3034286	0,0001617	0,0711781	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, conclui-se que não foram apresentados meios de prova adequados/consistentes que demonstrem que a queda da árvore tenha sido causada por ventos de intensidade excepcional.	Não Aprovado	
EDPD_2020_SET_I_35	Leiria	18/09/2020 20:05	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	316	1852	0,0338527	0,0003332	0,0553187	2,3587873	0,0002148	0,0866525	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, conclui-se que não existem meios de prova adequados/consistentes que demonstrem que os danos sofridos por um condutor (junto de uma unidade) terá sido causado por ventos de intensidade excepcional. Assim, entende-se que o incidente não deverá ser considerado como evento excepcional.	Não Aprovado	
EDPD_2020_SET_I_36	Morimã Grande	18/09/2020 19:42	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	221	357	0,0258194	0,0001935	0,0383117	1,7990442	0,0000343	0,0668978	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, conclui-se que a fotografia apresentada não permite contextualizar o incidente descrito, ou seja, não permite visualizar a casca de eucalipto referida nos polos de MT do Transformador de Potência; a descrição no ponto 4. do pedido não é coerente com o referido no ponto 2.1 do mesmo; - A fotografia apresentada já foi utilizada como meio de prova do evento EDPD_2020_SET_I_036.	Não Aprovado	
EDPD_2020_SET_I_37	Pombal	18/09/2020 19:43	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	167	1841	0,0096095	0,0005951	0,0273599	6,6695745	0,0002930	0,0159441	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_SET_I_38	Pombal	18/09/2020 20:35	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	169	290	0,0637919	0,0001505	0,0244539	4,4448962	0,0000450	0,0076448	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_SET_I_39	Pombal	18/09/2020 18:50	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	197	4714	0,0378373	0,0012359	0,0828006	2,6364311	0,0007494	0,0519283	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, conclui-se que não foram apresentados meios de prova adequados/consistentes que demonstrem que a queda da árvore tenha sido causada por ventos de intensidade excepcional.	Não Aprovado	
EDPD_2020_SET_I_40	Pombal	21/09/2020 15:18	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	135	1835	0,0148430	0,0005589	0,0196695	9,9993938	0,0007903	0,0093048	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_SET_I_41	Vila Franca de Xira	22/09/2020 14:26	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	64	1583	0,0111546	0,0000752	0,0043326	0,7773311	0,0002104	0,0115195	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_SET_I_42	Vila Franca de Xira	22/09/2020 21:43	MT - Média tensão	AVES	300	42	0,0211837	0,0001935	0,0429293	1,4760406	0,0000029	0,0005348	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, conclui-se que a fotografia apresentada da ave morta no chão sem referência ao equipamento MT não permite inferir que tenha sido devido a embate no transformador ou equipamentos MT. - A ficha de ocorrência não refere localização exata, não apresenta croqui, não identifica a numeração, tensão ou designação da linha MT.	Não Aprovado	

Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os pastores										
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial			
TEFI MT (min)	SAFI MT (#)	SAIDI MT (min)	ENI (MWh)	SAFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial										
EDPD_2020_SET_I_43	Coimbra	25/09/2020 08:05	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	273	2894	0,0111484	0,0002794	0,0260290	0,7768001	0,0003806	0,0253126	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para a classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_SET_I_44	Porto	21/09/2020 14:15	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	54	820	0,0067851	0,0000430	0,0023328	0,4727722	0,0000295	0,0015986	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para a classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_SET_I_45	Barcelos	22/09/2020 09:02	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	233	69	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0010000	0,0000109	0,0233735	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2020_SET_I_46	Maia	21/09/2020 21:29	AT - Alta tensão	FURTOS	20	13332	0,0294495	0,024825	0,0303269	2,0519841	0,0021060	0,0250404	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para a classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_SET_I_47	Lisboa	22/09/2020 09:49	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	65	571	0,0093293	0,0001075	0,0049904	0,6500486	0,0000892	0,0045603	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_SET_I_48	Ponte de Lima	28/09/2020 15:28	MT - Média tensão	MALEFICÓRIA (VANDALISMO)	71	93	0,0044011	0,0000752	0,0052961	0,3066631	0,0000291	0,0020513	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, conclui-se que não foram apresentados elementos suficientes e inequívocos para analisar o incidente e classificar como evento excepcional.	Não Aprovado	
EDPD_2020_SET_I_49	Oliveira do Bairro	28/09/2020 14:24	MT - Média tensão	VEÍCULOS	156	1636	0,0419197	0,0002042	0,0197984	2,9208798	0,0001145	0,0107375	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para a classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_SET_I_50	Guarda	29/09/2020 14:56	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	27	2254	0,0020545	0,0000537	0,0014526	0,1431561	0,0000488	0,0013200	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_SET_I_51	Vieira	29/09/2020 15:33	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	226	4401	0,0094239	0,0004406	0,0235619	0,6566369	0,0004014	0,0166930	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para a classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_SET_I_52	Amarante	28/09/2020 16:22	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	190	4466	0,0183426	0,0009350	0,0327578	1,2780735	0,0007121	0,0236657	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSELEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSELEAT).	Não Aprovado	