

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES – ABRIL DE 2021

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes, Distribuição de Eletricidade, S.A. relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de abril de 2021, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Qualidade de Energia Eléctrica					Qualidade de Serviço Comercial					
							Continuidade de Serviço					Fundamentação					
TIEMT (min)	SAIEMT (h)	SAIDIMT (min)	END (MWh)	SAIFBT (#)	SAIDBT (min)	TIEMT (min)	SAIEMT (h)	SAIDIMT (min)	END (MWh)	SAIFBT (#)	SAIDBT (min)	Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão		
EREDES_2021_ABR_T_1	Fundo	02/04/2021	MT	AVES	115	1871	0,00389	0,00015	0,00917	0,26599	0,00006	0,00193	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_2	Alcobaca	04/04/2021	BT	VEÍCULOS	138	67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00148	n.a.	n.a.	Não reine condições para aprovação: - Não reine sempre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço comercial" - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Não Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_3	Benavente	01/04/2021	MT	AVES	154	1019	0,01301	0,00027	0,01081	0,88963	0,00003	0,00163	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_4	Benavente	02/04/2021	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	709	338	0,07584	0,00054	0,15241	5,18448	0,00000	0,00163	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_5	Bragança	11/04/2021	MT	AVES	225	5400	0,01808	0,00049	0,01562	1,23633	0,00086	0,01490	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_6	Mafra	08/04/2021	MT	ESCAVAÇÕES	247	878	0,00680	0,00003	0,00429	0,65006	0,00002	0,00542	n.a.	n.a.	Não reine condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não evidencia que a linha subterránea tenha sido estabelecida ao longo de vias públicas, nos passeios, nas valetas ou bermas, conforme disposto no art. 79º do RSELEAT. - Não é evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, conforme disposto no artigo 80º do RSELEAT.	Não Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_7	Lisboa	10/04/2021	MT	ESCAVAÇÕES	111	1218	0,01139	0,00008	0,00552	0,77865	0,00013	0,00848	n.a.	n.a.	Não reine condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_8	Ponte de Lima	09/04/2021	MT	AVES	94	1381	0,06463	0,00021	0,01010	0,31652	0,00015	0,00768	n.a.	n.a.	Não reine condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados, designadamente as figuras 1 e 2 não permitem concluir que se trata do mesmo apoio. Consta-se uma diferença entre a duração (máxima) do incidente descrito na secção 2.4. de 1h37min (início: 14:01, fim: 15:38) e a duração apresentada na secção 2.7. de 37min. Consta-se que a ficha de ocorrência não identifica a data e hora da ocorrência nem se encontra assinada.	Não Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_9	Figueira da Foz	09/04/2021	BT	VEÍCULOS	147	52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00122	n.a.	n.a.	Não reine condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_10	Santiago do Cacém	07/04/2021	MT	AVES	147	701	0,01809	0,00050	0,06573	1,23665	0,00011	0,01438	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_11	Ovar	09/04/2021	MT	AVES	49	2042	0,00610	0,00015	0,00537	0,41706	0,00027	0,00889	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_12	Castelo Branco	09/04/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	184	2956	0,00894	0,00027	0,02135	0,61142	0,00047	0,02125	n.a.	n.a.	Não reine condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido, nomeadamente a informação do PMA é omissa quanto à listagem das ocorrências de BEA no local do incidente; a localização da descarga indicada na figura 2, que terá provocado o incidente esta a 4 km do PPI, não é feita referência ao estado da instalação que evidencie o cumprimento dos artigos 152º a 158º do RSELEAT, e dos artigos 52º, n.º 2 do artigo 36º e 61º do RSPFS.	Não Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_13	Idanha-a-Nova	09/04/2021	MT	AVES	199	7	0,00662	0,00008	0,01480	0,45275	0,00000	0,00016	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_14	Máscar	10/04/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	448	1164	0,01624	0,00033	0,07532	1,11035	0,00015	0,03321	n.a.	n.a.	Não reine condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos que confirmem a realização das inspeções periódicas, medições ou ensaios, previstas disposto no artigo 167º do RSELEAT.	Não Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_15	Sour	10/04/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	263	2086	0,01430	0,00023	0,02925	0,97751	0,00019	0,01663	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_16	Sintra	08/04/2021	MT	ESCAVAÇÕES	594	1655	0,01564	0,00009	0,03211	1,06898	0,00005	0,00378	n.a.	n.a.	Não reine condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_17	Olhão	06/04/2021	MT	ESCAVAÇÕES	101	5051	0,00898	0,00021	0,00694	0,61367	0,00030	0,01103	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Decisão	
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial				Fundamentação
							TEPI MT (min)	SAFI MT (#)	SADI MT (min)	END (MWh)	SAFI BT (#)	SAID BT (min)	TEPI MT (min)	SAFI BT (#)	SAID BT (min)	TEPI MT (min)		
EREDES_2021_ABR_T_18	Porto	12/04/2021	MT	ESCAVAÇÕES	56	1651	0,06602	0,00008	0,00395	0,41145	0,00021	0,01088	n.a.	n.a.	n.a.	Não reține condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, concluiu-se que a figura 2, ao contrário do apresentado na legenda da mesma (Evidência da perfuração do cabo) não permite evidenciar, por si só e de forma inequívoca, o motivo do incidente ter sido causado por perfuração de um condutor de 15 kV com rutura de isolamento e perfurado, de acordo com o indicado na secção 2.3. do Relatório. Reține condições para aprovação: - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Não Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_19	Santiago do Cacem	17/04/2021	MT	AVES	69	197	0,00588	0,00016	0,01118	0,40181	0,00093	0,00212	n.a.	n.a.	n.a.	Reține os requisitos para aprovação: - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_20	Ferreira do Alentejo	12/04/2021	MT	AVES	160	1073	0,00650	0,00060	0,01023	0,44464	0,00017	0,00079	n.a.	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação: - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_21	Loirios	12/04/2021	MT	ESCAVAÇÕES	61	24	0,01162	0,00003	0,00199	0,79428	0,00000	0,00023	n.a.	n.a.	n.a.	Não reține condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, concluiu-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_22	Serta	16/04/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	161	2599	0,01246	0,00027	0,02808	0,51180	0,00034	0,03463	n.a.	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação: - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_23	Fundão	16/04/2021	MT	AVES	107	1872	0,01001	0,00038	0,02538	0,68422	0,00024	0,01848	n.a.	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação: - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_24	Eivas	13/04/2021	MT	VEÍCULOS	235	303	0,01501	0,00031	0,03162	1,02582	0,00004	0,00494	n.a.	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação: - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_25	Aveiro	15/04/2021	AT	AVES	50	3	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	n.a.	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação: - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_26	Carregal do Sal	14/04/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	80	2598	0,00767	0,00016	0,00782	0,52452	0,00021	0,01227	n.a.	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação: - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_27	Santiago do Cacem	18/04/2021	MT	AVES	263	197	0,02224	0,00016	0,04232	1,52065	0,00003	0,00894	n.a.	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação: - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_28	Alter do Chão	21/04/2021	MT	AVES	182	278	0,00643	0,00013	0,01721	0,43967	0,00004	0,00374	n.a.	n.a.	n.a.	Não reține condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, concluiu-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar, de forma inequívoca, o motivo do incidente ter sido causado por uma máquina localizada na zona de proteção de linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSELEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSELEAT).	Não Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_29	Trofa	21/04/2021	BT	ESCAVAÇÕES	86	119	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00167	n.a.	n.a.	n.a.	Não reține condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, concluiu-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar, de forma inequívoca, o motivo do incidente ter sido causado por uma máquina enterrada a uma profundidade mínima de 0,70 m, de acordo com o Artigo 57.º do Decreto Regulamentar n.º 390/84, de 26 de dezembro, nem se a canalização estaria devidamente sinalizada, de acordo com o Artigo 58.º.	Não Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_30	Evora	21/04/2021	MT	AVES	130	111	0,00208	0,00006	0,00414	0,14219	0,00000	0,00027	n.a.	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação: - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_31	Vendas Novas	21/04/2021	MT	AVES	117	354	0,01000	0,00040	0,04323	0,68382	0,00006	0,00614	n.a.	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação: - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_32	Portimão	21/04/2021	MT	AVES	113	695	0,00566	0,00013	0,01359	0,38693	0,00004	0,00465	n.a.	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação: - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_33	Loulé	20/04/2021	MT	ESCAVAÇÕES	75	344	0,01213	0,00009	0,00573	0,82952	0,00004	0,00220	n.a.	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação: - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_34	Oleiros	22/04/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	9	559	0,00003	0,00002	0,00018	0,00178	0,00001	0,00007	n.a.	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação: - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_35	Vila Verde	20/04/2021	MT	SABOTAGEM	31	23183	0,04962	0,00370	0,07923	3,39226	0,00370	0,07719	n.a.	n.a.	n.a.	Não reține condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, concluiu-se que não existem elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT, nem se a pessoa estava autorizada para aceder ao local e manobrar o disjuntor MT do IIP; a pessoa era instruída para aceder ao local e efetuar a manobra no disjuntor; a pessoa em funcionamento de que entidade?; a ficha de ocorrência não estava assinada.	Não Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_36	Viseu	23/04/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	134	449	0,00452	0,00009	0,01156	0,30925	0,00007	0,00965	n.a.	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação: - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	

Código do Relatório	Concelho o origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Declaração	
							Classificação como Evento Excepcional											
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial				Fundamentação
							TEPI MT (min)	SAFI MT (#)	SADI MT (min)	END (MWh)	SAFI BT (#)	SAID BT (min)	SAI	SAE	SAI	SAE		
EREDES_2021_ABR_T_37	Fafe	19/04/2021	MT	AVES	69	13402	0,03484	0,00218	0,05034	2,38162	0,00214	0,04817	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_38	Aljezur	21/04/2021	BT	VEÍCULOS	267	68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00291	n.a.	n.a.	Não reline condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_39	Vieira do Minho	20/04/2021	AT	SABOTAGEM	9	8071	0,00676	0,00146	0,01018	0,46212	0,00998	0,00674	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_40	Aveiro	19/04/2021	MT	AVES	156	1617	0,05641	0,00025	0,03319	3,85673	0,00011	0,01214	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_41	São Bras de Alportel	28/04/2021	MT	ESCAVAÇÕES	72	2138	0,00626	0,00029	0,01526	0,42804	0,00015	0,00825	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_42	Pampilhosa da Serra	28/04/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	128	3371	0,00227	0,00048	0,01132	0,15535	0,00024	0,00748	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_43	Vendas Novas	27/04/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	171	1851	0,00498	0,00017	0,01207	0,34070	0,00008	0,00673	n.a.	n.a.	Não reline condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGES, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de protecção de linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSELEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSELEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_44	Castro Marim	26/04/2021	MT	AVES	82	4728	0,00915	0,00011	0,00727	0,62578	0,00039	0,02829	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_45	Valongo	26/04/2021	MT	ESCAVAÇÕES	270	2403	0,04060	0,00062	0,01812	2,77541	0,00038	0,00767	n.a.	n.a.	Não reline condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGES, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_46	Viseu	30/04/2021	MT	ESCAVAÇÕES	65	3962	0,01108	0,00017	0,00845	0,75751	0,00032	0,01556	n.a.	n.a.	Na sequência da análise ao pedido EREDES_2021_ABR_T_46, constata-se que o mesmo corresponde ao pedido EREDES_2021_ABR_T_47. Assim, este pedido não poderá ser classificado como evento excepcional.	Não Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_47	Viseu	30/04/2021	MT	ESCAVAÇÕES	65	3962	0,01108	0,00017	0,00845	0,75751	0,00032	0,01556	n.a.	n.a.	Não reline condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGES, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_48	Gondomar	29/04/2021	BT	VEÍCULOS	98	78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00123	n.a.	n.a.	Não reline condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		