

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES – MAIO DE 2021

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes, Distribuição de Eletricidade, S.A. relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de maio de 2021, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões							Fundamentação			
							Continuidade de Serviço			Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial		Fundamentação			
							TEP:MT (min)	SAF:MT (#)	SAU:MT (min)	END (MVAh)	SAF:BT (#)	SAU:BT (min)	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação			
EREDES_2021_MAI_T_1	Ponte de Sor	03/05/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	137	766	0,00685	0,00023	0,02243	0,42794	0,00008	0,00620	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, concluiu-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de protecção da linha de 2,ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSELEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSELEAT).	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_2	Silves	06/05/2021	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	61	2042	0,00201	0,00004	0,00173	0,12575	0,00003	0,00102	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_3	Vila Franca de Xira	06/05/2021	MT	ESCAVAÇÕES	57	3613	0,00767	0,00011	0,00462	0,47918	0,00044	0,02093	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, concluiu-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_4	Ourique	05/05/2021	MT	AVES	204	3099	0,01380	0,00023	0,04035	0,86213	0,00015	0,01145	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_5	Maíra	09/05/2021	BT	VEÍCULOS	255	77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00315	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_6	Marinha Grande	08/05/2021	MT	VEÍCULOS	186	4888	0,01689	0,00027	0,03409	1,05511	0,00030	0,03778	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_7	Concúche	05/05/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	336	697	0,00864	0,00013	0,02819	0,53957	0,00001	0,00042	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_8	Faro	04/05/2021	BT	VEÍCULOS	211	50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00168	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_9	Concúche	07/05/2021	MT	AVES	156	45	0,06441	0,00014	0,01780	0,27543	0,00001	0,00005	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_10	Bragança	04/05/2021	MT	AVES	256	4488	0,00607	0,00068	0,01563	0,37920	0,00065	0,01465	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_11	Alcochete	10/05/2021	MT	AVES	186	927	0,01480	0,00032	0,03812	0,92459	0,00001	0,00072	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, concluiu-se que o documento não apresenta através das figuras, qualquer evidência de uma vala ou cabos danificados. Desta forma, os meios de prova apresentados (fotografias) não permitem evidenciar os elementos essenciais (vala e cabo), impedindo a verificação das condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, nos termos do Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão.	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_12	Porto	13/05/2021	BT	ESCAVAÇÕES	116	165	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00003	0,00331	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_13	Abrantes	15/05/2021	MT	AVES	217	4570	0,01234	0,00033	0,04397	0,71108	0,00006	0,00727	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_14	Guimarães	15/05/2021	MT	ESCAVAÇÕES	133	51	0,00836	0,00011	0,00631	0,52239	0,00000	0,00009	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, concluiu-se que o documento não apresenta, através das figuras, qualquer evidência de uma vala. Desta forma, os meios de prova apresentados (fotografias) não permitem evidenciar um dos elementos essenciais (vala), impedindo a verificação das condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, nos termos do Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão.	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_15	Alcazar do Sal	10/05/2021	MT	AVES	266	693	0,00520	0,00012	0,01723	0,32459	0,00000	0,00038	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_16	Concúche	14/05/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	123	2405	0,00927	0,00034	0,01817	0,57898	0,00032	0,00398	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_17	Lisboa	14/05/2021	BT	ESCAVAÇÕES	192	492	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00009	0,00534	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, concluiu-se que o documento não apresenta dados essenciais neste ponto, tais como: bem danificado (cabo número do PI afetado), potência instalada, o número total de clientes deste PI.	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_18	Cabeceiras de Basto	14/05/2021	MT	DESIZAMENTO DE TERRAS	134	4465	0,01189	0,00091	0,02874	0,74287	0,00071	0,02189	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, concluiu-se que o documento refere-se à queda de uma árvore causada por deslizamento de terras e, a consequente queda da árvore sobre a linha MT provocou a interrupção de alimentação aos clientes. No entanto, os dados apresentados não nos permitem fazer a avaliação de perigo de classificação com evento excecional.	Não Aprovado	

Código do Relatório	Concelho o origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afetados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Decisão
							Classificação como Evento Excepcional										
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial			
							TEPI MT (min)	SAFI MT (#)	SADI MT (min)	END (MWh)	SAFI BT (#)	SADI BT (min)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
EREDES_2021_MAI_T_19	Bragança	13/05/2021	MT	AVES	174	1703	0,00315	0,00027	0,01297	0,19657	0,00015	0,00456	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_20	Lousada	14/05/2021	MT	INTERVENÇÕES A SUPERFÍCIE	23	3276	0,00276	0,00017	0,00289	0,17220	0,00014	0,00233	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_21	Loule	18/05/2021	MT	VEÍCULOS	256	2030	0,00790	0,00019	0,01247	0,49374	0,00009	0,00557	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_22	Viana do Castelo	20/05/2021	MT	ESCAVAÇÕES	72	251	0,00289	0,00006	0,00320	0,18056	0,00001	0,00079	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não evidencia a existência de dispositivos de proteção suplementar contra o choque em ferramentas manuais, que deverá existir nos casos em que os cabos estão instalados em percursos irregulares ou haja mudança de direção, conforme disposto nos artigos 78º e 79º do RSELEAT. - Não é evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, conforme disposto no artigo 80º do RSELEAT.	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_23	Maifra	18/05/2021	MT	ESCAVAÇÕES	99	1530	0,01133	0,00028	0,01174	0,20787	0,00024	0,01342	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não evidencia a existência de dispositivos de proteção suplementar contra o choque em ferramentas manuais, que deverá existir nos casos em que os cabos estão instalados em percursos irregulares ou haja mudança de direção, conforme disposto nos artigos 78º e 79º do RSELEAT. - Não é evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, conforme disposto no artigo 80º do RSELEAT.	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_24	Loule	23/05/2021	MT	AVES	146	289	0,00215	0,00014	0,01094	0,13415	0,00005	0,00414	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_25	Vila Franca de Xira	18/05/2021	BT	VEÍCULOS	638	52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00529	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provocar uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_26	Oeiras	20/05/2021	BT	INTERVENÇÕES A SUPERFÍCIE	441	61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00415	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provocar uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_27	Seiximbra	23/05/2021	MT	AVES	176	1384	0,01086	0,00045	0,02083	0,67825	0,00022	0,00725	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_28	Lisboa	21/05/2021	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	53	3958	0,00626	0,00007	0,00380	0,39097	0,00030	0,01572	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_29	Lisboa	24/05/2021	MT	ESCAVAÇÕES	63	157	0,00554	0,00004	0,00196	0,34593	0,00002	0,00119	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_30	Moura	24/05/2021	MT	AVES	168	1419	0,00485	0,00015	0,01573	0,30288	0,00011	0,01035	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a prova fotográfica é insuficiente, pois faltam evidências do local (ápio, tropo de linha) onde ocorreu o evento.	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_31	Almeida	28/05/2021	BT	VEÍCULOS	73	124	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00446	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o elemento de rede danificado não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao número de clientes referidos; - A Ficha de Ocorrência refere um cabo do tipo X5-46 mm2; não foi identificado o processo de licenciamento da instalação elétrica em causa, nem caracterizado o PT que alimenta a rede BT implicada.	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_32	Viana do Castelo	27/05/2021	MT	ESCAVAÇÕES	62	4111	0,00323	0,00010	0,00380	0,20146	0,00027	0,01101	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento é referente a um incidente que ocorreu na UMT Monserrate - Escola Técnica, da rede MT, no Concelho de Viana do Castelo, causado por escavações e provocando a interrupção de alimentação aos clientes. No entanto, as fotos apresentadas não trazem evidências mínimas que nos permitem fazer a avaliação que nos é solicitada.	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_33	Mirrola	25/05/2021	BT	VEÍCULOS	228	83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00302	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provocar uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_34	Anadia	26/05/2021	BT	VEÍCULOS	37	105	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00062	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o elemento de rede danificado não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao número de clientes referidos; - Não foi caracterizado o PT que alimenta a rede BT implicada.	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_35	Sintra	22/05/2021	BT	VEÍCULOS	82	85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00096	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provocar uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	

Classificação como Evento Exceccional																		
Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial					
							TIEP/MT (min)	SAR/MT (#)	SAD/MT (min)	END (MWh)	SAP/MT (#)			SAD/MT (min)				
EREDES_2021_MAI_36	Loures	31/05/2021	MT	ESCAVAÇÕES	86	825	0,00540	0,00002	0,00151	0,33753	0,00006	0,00442	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, concluiu-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELET. - Não se verificou a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELET.	Não Aprovado		
EREDES_2021_MAI_37	Loures	31/05/2021	BT	INTERVENÇÕES A SUPERFÍCIE	113	130	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00235	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, concluiu-se que o documento não apresenta dados, tais como: número do PT afetado, potência instalada e o número total de clientes do PT.	Não Aprovado		