

DECISÃO ERSE
RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS
DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA
E-REDES – OUTUBRO DE 2021

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes, Distribuição de Eletricidade, S.A. relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de outubro de 2021, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões							Fundamentação			
							Continuidade de Serviço			Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial		Fundamentação	Decisão		
							TIEMT (min)	SAFEMT (#)	SAUDIMT (min)	END (MVAh)	SAFEBT (#)	SAIDBT (min)	Qualidade de Energia Eléctrica			Qualidade de Serviço Comercial	
EREDES_2021_OUT_TC_1	Território de Portugal cx	29/10/2021	AT	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	1320	237413	3,08100	0,07900	4,38400	200,40600	0,05400	2,50900	n.a.	Exclusão do pagamento de eventuais compensações por incumprimento dos prazos regulamentares para assistência técnica, bem como do pagamento de custos para efeitos de avaliação e reparação de avarias, contribuído para o indicador geral de qualidade de serviço comercial referente ao atendimento telefónico de comunicação de avarias, no período referenciado na alínea c) e d) do capítulo 5 do relatório para as zonas em causa.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_1	Paredes	03/10/2021	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	436	3554	0,20728	0,00078	0,21951	13,48507	0,00055	0,15718	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_OUT_T_2	Covilhã	09/10/2021	MT	AVES	114	2087	0,00281	0,00027	0,01120	0,18288	0,00011	0,00412	n.a.	Não reine condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados, fotografias, não permitem contextualizar o incidente descrito, não sendo claro que a rotura do condutor tenha sido causada por aves em bando pousadas no condutor da linha, pelo que não se considera demonstrada a existência denexo causal entre a causa e a interrupção.	Não Aprovado		
EREDES_2021_OUT_T_3	Barcelos	04/10/2021	BT	INTERVENÇÕES A SUPERFÍCIE	199	106	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00336	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_OUT_T_4	Sousel	10/10/2021	MT	AVES	219	727	0,01990	0,00053	0,05574	1,29442	0,00011	0,00959	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_OUT_T_5	Lisboa	04/10/2021	MT	ESCAVAÇÕES	90	917	0,00367	0,00008	0,00346	0,23874	0,00003	0,00074	n.a.	Não reine condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enteramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2021_OUT_T_6	Macedo de Cavaleiros	09/10/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	236	4128	0,00766	0,00026	0,03963	0,69824	0,00016	0,02009	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_OUT_T_7	Peniche	10/10/2021	BT	ESCAVAÇÕES	176	286	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00005	0,00796	n.a.	Não reine condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar o corte do cabo subterrâneo. Não é possível aferir a profundidade de enteramento mínima de segurança de acordo com o artigo 57.º do RSELEAT, nem se o cabo está devidamente sinalizado, de acordo com o artigo 58.º do RSELEAT. A entidade que efetuou as escavações não solicitou a presença de um representante da concessionária.	Não Aprovado		
EREDES_2021_OUT_T_8	Marco de Canaveses	06/10/2021	MT	FURTOS	344	2627	0,01407	0,00045	0,02406	0,51551	0,00042	0,02971	n.a.	Não reine condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não apresenta, através das figuras, quaisquer evidências dos condutores da linha aérea danificados ou outros danos na rede.	Não Aprovado		
EREDES_2021_OUT_T_9	Pontelegre	14/10/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	183	1231	0,00893	0,00028	0,02051	0,58107	0,00013	0,01026	n.a.	Não reine condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que pelos elementos evidenciados no pedido contrasta-se não ter sido possível aferir o disposto no Reg. Seg. Linhas Eléctricas de Alta Tensão (Decreto Regulamentar nº 1/92, de 18 de fevereiro), nomeadamente o referido nos artigos 28.º,	Não Aprovado		
EREDES_2021_OUT_T_10	Lisboa	15/10/2021	MT	ESCAVAÇÕES	50	1553	0,00156	0,00002	0,00107	0,10165	0,00001	0,00029	n.a.	Não reine condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enteramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2021_OUT_T_11	Vila Polca de Aguiar	12/10/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	449	4497	0,00754	0,00087	0,02406	0,49075	0,00055	0,01400	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_OUT_T_12	Lisboa	17/10/2021	MT	MALEFICÓRIA (VANDALISMO)	559	28	0,04120	0,00005	0,01910	2,68025	0,00000	0,00047	n.a.	Não reine condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que pelos dados apresentados e pela falta de outros elementos essenciais, não é possível aferir que as instalações de serviço público, se encontravam em conformidade com a legislação aplicável, em especial, quanto à exploração e conservação (artigos 33.º, 102.º, 103.º e 104.º do RSELEAT).	Não Aprovado		

Classificação como Evento Excepcional																
Código do Relatório	Concelho de origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afetados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão	
							Continuidade de Serviço			Qualidade de Energia Elétrica						
							TIEP MT (min)	SAFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EREDES_2021_OUT_13	Síntoa	13/10/2021	MT	ESCAVAÇÕES	264	2570	0,00698	0,00005	0,00401	0,45417	0,00037	0,02495	n.a.	n.a.	Não reține condições para aprovação. - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado
EREDES_2021_OUT_14	Tomar	13/10/2021	MT	AVES	93	1245	0,00543	0,00015	0,01347	0,35336	0,00012	0,01053	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação. - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2021_OUT_15	Lisboa	15/10/2021	MT	ESCAVAÇÕES	54	1136	0,00206	0,00001	0,00058	0,13411	0,00000	0,00000	n.a.	n.a.	Não reține condições para aprovação. - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado
EREDES_2021_OUT_16	Evora	21/10/2021	MT	ESCAVAÇÕES	31	1	0,00380	0,00001	0,00034	0,21722	0,00000	0,00000	n.a.	n.a.	Não reține condições para aprovação. - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado
EREDES_2021_OUT_17	Sesimbra	21/10/2021	MT	ESCAVAÇÕES	94	1285	0,00197	0,00002	0,00075	0,12823	0,00010	0,00793	n.a.	n.a.	Não reține condições para aprovação. - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado
EREDES_2021_OUT_18	Abrantes	20/10/2021	MT	VEICULOS	138	6383	0,00921	0,00030	0,03433	0,59912	0,00018	0,02016	n.a.	n.a.	Não reține condições para aprovação. - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado
EREDES_2021_OUT_19	Viana do Alentejo	20/10/2021	MT	VEICULOS	299	1531	0,00410	0,00027	0,01489	0,26659	0,00000	0,00016	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação. - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2021_OUT_20	Loisa	20/10/2021	MT	ABATE DE ARVORES	117	2724	0,00546	0,00021	0,01422	0,35515	0,00017	0,01352	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação. - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2021_OUT_21	Amadora	22/10/2021	MT	ESCAVAÇÕES	61	2840	0,00126	0,00002	0,00101	0,08201	0,00007	0,00409	n.a.	n.a.	Não reține condições para aprovação. - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado
EREDES_2021_OUT_22	Seixal	22/10/2021	MT	ESCAVAÇÕES	56	2757	0,00179	0,00003	0,00182	0,11648	0,00005	0,00264	n.a.	n.a.	Não reține condições para aprovação. - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado
EREDES_2021_OUT_23	Porto de Mós	18/10/2021	MT	ABATE DE ARVORES	116	2790	0,01554	0,00029	0,02570	1,01081	0,00016	0,01403	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação. - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2021_OUT_24	Evora	19/10/2021	MT	ESCAVAÇÕES	53	1653	0,00423	0,00006	0,00264	0,27499	0,00012	0,00421	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação. - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2021_OUT_25	Alder do Chão	23/10/2021	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	162	1275	0,00654	0,00016	0,01923	0,41213	0,00005	0,00460	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação. - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2021_OUT_26	Evora	19/10/2021	MT	ESCAVAÇÕES	58	195	0,01856	0,00013	0,00560	1,20764	0,00004	0,00150	n.a.	n.a.	Não reține condições para aprovação. - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Declaração		
							Continuidade de Serviço			Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação							
							TIEMT (min)	SAFI MT (#)	SADI MT (min)			END (MWh)	SAFI BT (#)	SADI BT (min)	Fundamentação				
EREDES_2021_OUT_T_27	Léiria	20/10/2021	MT	ESCAVAÇÕES	499	2459	0,02653	0,00026	0,01335	1,72584	0,00039	0,01260	n.a.	n.a.	Não retine condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT). - Nas zonas urbanizadas as vias serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79º RSLEAT). Retine condições para aprovação: - Retine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Não Aprovado			
EREDES_2021_OUT_T_28	Torres Vedras	21/10/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	127	1747	0,01364	0,00044	0,09839	0,88727	0,00027	0,02120	n.a.	n.a.	Retine condições para aprovação: - Retine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_OUT_T_29	Alparca	18/10/2021	MT	AVES	95	242	0,00869	0,00019	0,01237	0,24020	0,00004	0,00209	n.a.	n.a.	Retine condições para aprovação: - Retine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_OUT_T_30	Lisboa	30/10/2021	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	306	629	0,02616	0,00010	0,01748	1,70217	0,00009	0,01482	n.a.	n.a.	Retine condições para aprovação: - Retine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_OUT_T_31	Evora	29/10/2021	MT	AVES	139	771	0,00405	0,00011	0,01499	0,26366	0,00000	0,00020	n.a.	n.a.	Retine condições para aprovação: - Retine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_OUT_T_32	Almada	26/10/2021	MT	ESCAVAÇÕES	86	2701	0,00871	0,00009	0,00669	0,56660	0,00038	0,02863	n.a.	n.a.	Não retine condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT). - Nas zonas urbanizadas as vias serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79º RSLEAT).	Não Aprovado			
EREDES_2021_OUT_T_33	Tomar	31/10/2021	MT	AVES	151	1559	0,00797	0,00029	0,02277	0,51855	0,00025	0,01945	n.a.	n.a.	Não retine condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que este incidente não está devidamente instruído. A ficha de ocorrência não corresponde ao alegado no relatório, pelo que este incidente não pode ser classificado como evento excepcional. A ficha de ocorrência, deste relatório, já foi actualizada no pedido E-Redes 2021.O.U.T.14.	Não Aprovado			
EREDES_2021_OUT_T_34	Mira	27/10/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	217	4446	0,00707	0,00015	0,01051	0,45970	0,00007	0,00689	n.a.	n.a.	Retine condições para aprovação: - Retine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_OUT_T_35	Ferreira do Alentejo	26/10/2021	MT	AVES	174	1	0,00132	0,00001	0,00187	0,08566	0,00000	0,00000	n.a.	n.a.	Retine condições para aprovação: - Retine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_OUT_T_36	Ferreira do Alentejo	29/10/2021	MT	AVES	110	191	0,00850	0,00037	0,01238	0,55284	0,00003	0,00024	n.a.	n.a.	Retine condições para aprovação: - Retine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_OUT_T_37	Stao	26/10/2021	BT	VEÍCULOS	258	87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00358	n.a.	n.a.	Não retine condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			
EREDES_2021_OUT_T_38	Santiago do Cacem	27/10/2021	MT	ANIMAIS MÃO AVES	213	3096	0,01803	0,00113	0,05078	1,17326	0,00049	0,02079	n.a.	n.a.	Retine condições para aprovação: - Retine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_OUT_T_39	Mirandela	31/10/2021	MT	AVES	211	781	0,00355	0,00014	0,01407	0,23088	0,00012	0,01528	n.a.	n.a.	Retine condições para aprovação: - Retine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_OUT_T_40	Marinha Grande	29/10/2021	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	154	512	0,05060	0,00060	0,04979	3,29179	0,00007	0,00379	n.a.	n.a.	Não retine condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a descrição da ocorrência refere um apoio de derivação e uma caixa de eucalipto presa num seccionador, e a fotografia da LAMT apresentada não contempla qualquer seccionador nem se refere a um apoio de derivação, pelo que se considera que a descrição da ocorrência e os meios de prova apresentados, não são coerentes entre si.	Não Aprovado			