

VESTUÁRIO DE TRABALHO

FT 1.0.1 – FATO DE TRABALHO



ESPECIFICAÇÃO

Propriedades

- Não agressivo para a pele;
- Manutenção das características de cor, limpeza e dimensões de acordo com o especificado na norma EN ISO 13688;

Cor

- Cinzento escuro/ Contrastes vermelho;

DESENHO

Casaco:

- Fecho de correr na frente protegido com lapela e com a parte de dentro na cor de contraste a fechar por velcro ou botões de pressão;
- A cintura fecha na parte dianteira por botões de pressão ocultos. Leva ajuste com tira de tecido presa com presilhas em cada lateral, com velcro ou botões de pressão;
- Pregas laterais nas costas, para facilitar movimentos, com vivos refletores nos cortes;
- Mangas de duas peças, com duas pinças ao nível do cotovelo e que terminam em punho com ajuste elástico ou por velcro;
- No peito dois bolsos de chapa com lapela e fecho por botões de pressão. Abaixo destes, dois bolsos com abertura e lapela inclinada, com fole na parte que vai até ao centro. O fole é na cor de contraste;
- No peito e acima dos bolsos entre dos dois braços, uma tira de refletor (vivo) forrada com cordão;
- Bolso interior no peito esquerdo;



- Bolso na manga esquerda com paleta e fecho por velcro ou botões de pressão;
- Parte debaixo da gola na cor de contraste;
- Cotoveleiras e costas com corte ergonómico;
- Logotipo da empresa estampado no bolso esquerdo e nas costas abaixo da gola (dimensões indicadas no catálogo de Marcas).

Calças:

- Peça com fecho éclair e botão, com pinça centrada em cada dianteiro e traseiro;
- Dois bolsos laterais interiores de acesso inclinado;
- Dois bolsos atrás com lapela e fecho por velcro ao tom da cor do tecido;
- Dois bolsos nas laterais das pernas, com boca dobrada e fecho por velcro ou botões de pressão
- Bolso pequeno situado sobre o bolso lateral esquerdo, com fecho por tira de tecido com velcro, que permita a colocação de um smarthphone até 5.7 polegadas;
- Joelheiras com corte ergonómico;
- Cintura de dupla tela com fecho por botões, e com presilhas para cinto;
- Cinta elástica oculta nas laterais da cintura para melhor ajuste da peça;
- Parte inferior da peça com bainha;
- Logotipo estampado no bolso de perna, lado esquerdo (dimensões indicadas no Catálogo de Marcas).

FORNECIMENTO

As peças de vestuário devem ser fornecidas devidamente acondicionadas.

- Cada peça do vestuário deve conter etiqueta com informação sobre:
 - Marcação CE;
 - Nome, marca comercial ou outro meio que permita identificar o fabricante ou o seu representante autorizado;
 - A designação do tipo de produto, do nome comercial ou código;
 - Pictogramas informativos sobre as normas de referência, tamanho e indicações para manutenção.
- Deve ser fornecido um folheto de informação, na língua do país a que se destina o fornecimento, que contenha:
 - Nome, marca comercial ou outro meio que permita identificar o fabricante ou o seu representante autorizado;
 - A designação do tipo de produto, do nome comercial ou código e as instruções do sistema de marcação;
 - Explicação dos pictogramas, da informação sobre os ensaios, área de aplicação e níveis de desempenho atingido;
 - Procedimentos de limpeza e/ou lavagem recomendados pelo fabricante.

Normas aplicáveis

EN ISO 13688 – Protective clothing – General requirements;

UTILIZAÇÃO

Deve ser utilizado nos trabalhos de tipo industrial, por trabalhadores não expostos a riscos elétricos e/ou risco de incêndio ou explosão.

Atenção: O fato de trabalho para uso industrial não é considerado equipamento de proteção individual (EPI).

- Esta peça de vestuário não assegura a proteção contra o calor e/ou chamas resultantes de um arco elétrico, incêndio e/ou explosão;
- Os trabalhadores expostos ao risco elétrico e/ou risco de incêndio ou explosão, devem utilizar EPI adequado, ver “FT 1.0.2 – Fato de trabalho com proteção ignífuga, arco elétrico e antiestático”.
- Para trabalhos com riscos químicos ou com temperaturas anormais deve ser usado equipamento apropriado.
- Para trabalhos de corte de árvores com motosserras deve ser utilizado fato especial.

MANUTENÇÃO

- Antes de usar confirmar o bom estado de conservação e limpeza. Pôr de lado as peças que apresentem buracos, rasgões.
- Evitar o contacto da peça de vestuário com óleos e massas ou com substâncias ácidas ou cáusticas.
- Na lavagem seguir as indicações dispostas pelo fabricante na etiqueta de marcação.

Pictogramas mais comuns para a manutenção das peças de vestuário

Lavagem		Passar a ferro		Utilização de lixívia	
	Lavagem à mão ou à máquina		Não passar a ferro.		Pode usar-se lixívia.
	Só lavagem à mão. Temperatura máxima de lavagem 40º.		Temperatura baixa: 110ºC		Não utilizar lixívia.
	Programa normal a 40ºC. Centrifugação normal. O número indica a temperatura máxima		Temperatura média: 150ºC	Limpeza a seco	
	A linha indica que não pode haver centrifugação.		Temperatura alta: 200ºC.		
Secagem na máquina					Limpeza a seco com percloroetileno, dissolventes minerais e dissolventes fluorados
	Pode secar na máquina.				Não limpar a seco
	Não secar na máquina.				

Pictogramas de conformidade com as normas EN ISO 13688



A	Estatura (cm)
B	Perímetro de peito (cm)