

VESTUÁRIO DE TRABALHO

FT 1.0.5– COLETE DE TRABALHO



ESPECIFICAÇÃO DO TECIDO

Propriedades


- Exterior em tecido 100% algodão;
- Forro (na cor de contraste) em tecido 100% algodão almofadado;
- Não agressivo para a pele;
- Manutenção das características de cor, limpeza e dimensões de acordo com o especificado na norma EN ISO 13688;

Cor

- Exterior em cinzento escuro;
- Forro em vermelho (cor de contraste);

DESENHO

- Fecho de correr na frente protegido com trespasse, forrado a tecido, empastado com feltro;
- Com bolso de peito direito para colocação de smarphone até 5.7 polegadas (fechado com presilha e velcro);
- Bolsos frontais com vivo refletor acima das paletas, reforço das paletas em tecido de contraste, bolsos com cantos redondos e com fole em toda a volta na cor de contraste;
- Costas partidas na direção da cinta para poder levar vivo refletor. Com botões de pressão aplicados no forro da aba das costas para encurtar o comprimento das costas à altura da parte da frente (figura da página 2);
- Logotipo da empresa estampado na frente esquerda e nas costas (dimensões indicadas no catálogo de Marcas);



FORNECIMENTO

- As peças de vestuário devem ser fornecidas devidamente acondicionadas.
- Cada peça do vestuário deve conter etiqueta com informação sobre:
 - Marcação CE;
 - Nome, marca comercial ou outro meio que permita identificar o fabricante ou o seu representante autorizado;
 - A designação do tipo de produto, do nome comercial ou do código;
 - Pictogramas informativos sobre as normas de referência, tamanho, propriedades de proteção e indicações para manutenção.
- Deve ser fornecido um folheto de informação, na língua do país destinatário, que contenha:
 - Nome, marca comercial ou outro meio que permita identificar o fabricante ou o seu representante autorizado;
 - A designação do tipo de produto, do nome comercial ou do código e as instruções do sistema de marcação;
 - Explicação dos pictogramas, da informação sobre os ensaios, área de aplicação e níveis de desempenho atingido;
 - Procedimentos de limpeza e/ou lavagem recomendados pelo fabricante.

Normas aplicáveis

EN ISO 13688 – Protective clothing – General requirements;

UTILIZAÇÃO

Deve ser utilizado nos trabalhos de tipo industrial, por trabalhadores não expostos a riscos elétricos e/ou risco de incêndio ou explosão.

Atenção: O colete de trabalho não é considerado equipamento de proteção individual (EPI).

- Esta peça de vestuário não assegura a proteção contra o calor e/ou chamas resultantes de um arco elétrico, incêndio e/ou explosão;
- Os trabalhadores expostos ao risco elétrico e/ou risco de incêndio ou explosão, devem utilizar EPI adequado, com características de proteção ignífuga, arco elétrico e antiestático.
- Para trabalhos com riscos químicos ou com temperaturas anormais deve ser usado equipamento apropriado.
- Para trabalhos de corte de árvores com motosserras deve ser utilizado fato especial.

MANUTENÇÃO

- Antes de usar confirmar o bom estado de conservação e limpeza. Pôr de lado as peças que apresentem buracos, rasgões.
- Evitar o contacto da peça de vestuário com óleos e massas ou com substâncias ácidas ou cáusticas.
- Na lavagem seguir as indicações dispostas pelo fabricante na etiqueta de marcação.

Pictogramas mais comuns para a manutenção das peças de vestuário

Lavagem	Passar a ferro	Utilização de lixívia
 Lavagem à mão ou à máquina	 Não passar a ferro.	 Pode usar-se lixívia.
 Só lavagem à mão. Temperatura máxima de lavagem 40°.	 Temperatura baixa: 110°C	 Não utilizar lixívia.
 Programa normal a 40°C. Centrifugação normal. O número indica a temperatura máxima	 Temperatura média: 150°C	Limpeza a seco
 A linha indica que não pode haver centrifugação.	 Temperatura alta: 200°C.	
Secagem na máquina		 Limpeza a seco com percloroetileno, solventes minerais e solventes fluorados
 Pode secar na máquina.		 Não limpar a seco
 Não secar na máquina.		

Pictogramas de conformidade com as normas EN ISO 13688



A	Estatura (cm)
B	Perímetro de peito (cm)