



## VESTUÁRIO DE TRABALHO

### FT 1.0.7 – FATO DE MACACO



Frente



Costas

### ESPECIFICAÇÃO

#### Propriedades

- Não agressivo para a pele;
- Manutenção das características de cor, limpeza e dimensões de acordo com o especificado na norma EN ISO 13688;

#### Cor

- Cinzento escuro/ Contrastes vermelho;

### DESENHO

- Fechos de correr não metálicos, na cor do tecido e que permitam abertura superior e inferior, protegido com lapela e com a parte de dentro na cor de contraste com fecho por velcro ou botões de pressão;
- Pregas laterais nas costas, para facilitar movimentos, com vivos refletores nos cortes;
- Mangas de duas peças, com duas pinças ao nível do cotovelo e que terminam em punho com ajuste elástico ou velcro;
- No peito dois bolsos de chapa com lapela e fecho por botões de pressão ou velcro.
- No peito acima dos bolsos entre dos dois braços, uma tira de refletor (vivo) forrada com cordão;
- Bolso interior no peito esquerdo;
- Parte debaixo da gola na cor de contraste;



- Cotoveleiras e costas com corte ergonómico;
- Dois bolsos laterais interiores de acesso inclinado;
- Dois bolsos atrás com lapela e fecho por velcro ao tom da cor do tecido;
- Dois bolsos nas laterais das pernas, com boca dobrada e fecho por velcro ou botões de pressão;
- Bolso pequeno situado sobre o bolso lateral esquerdo, com fecho por tira de tecido com velcro, que permita a colocação de um smarthphone até 5.7 polegadas;
- Joalheiras com corte ergonómico;
- Cinta elástica oculta nas laterais da cintura para melhor ajuste da peça;
- Parte inferior da peça com bainha;
- Logotipo da empresa estampado no bolso esquerdo do peito, nas costas abaixo da gola e no bolso de perna do lado esquerdo (dimensões indicadas no catálogo de Marcas).

### **FORNECIMENTO**

As peças de vestuário devem ser fornecidas devidamente acondicionadas.

- Cada peça do vestuário deve conter etiqueta com informação sobre:
  - Marcação CE;
  - Nome, marca comercial ou outro meio que permita identificar o fabricante ou o seu representante autorizado;
  - A designação do tipo de produto, do nome comercial ou do código;
  - Pictogramas informativos sobre as normas de referência, tamanho e indicações para manutenção.
- Deve ser fornecido um folheto de informação, na língua do país a que se destina o fornecimento, que contenha:
  - Nome, marca comercial ou outro meio que permita identificar o fabricante ou o seu representante autorizado;
  - A designação do tipo de produto, do nome comercial ou do código e as instruções do sistema de marcação;
  - Explicação dos pictogramas, da informação sobre os ensaios, área de aplicação e níveis de desempenho atingido;
  - Procedimentos de limpeza e/ou lavagem recomendados.

#### ***Normas aplicáveis***

EN ISO 13688 – Protective clothing – General requirements;

### **UTILIZAÇÃO**

Deve ser utilizado nos trabalhos de tipo industrial, por trabalhadores não expostos a riscos elétricos e/ou risco de incêndio ou explosão.

**Atenção:** O fato de trabalho para uso industrial não é considerado equipamento de proteção individual (EPI).

- Esta peça de vestuário não assegura a proteção contra o calor e/ou chamas resultantes de um arco elétrico, incêndio e/ou explosão;
- Os trabalhadores expostos ao risco elétrico e/ou risco de incêndio ou explosão, devem utilizar EPI adequado, ver “FT 1.0.18 – Fato de macaco de desprendimento rápido com proteção ignífuga, arco elétrico e antiestático”.
- Para trabalhos com riscos químicos ou com temperaturas anormais deve ser usado equipamento apropriado.
- Para trabalhos de corte de árvores com motosserras deve ser utilizado fato especial.

### MANUTENÇÃO

- Antes de usar confirmar o bom estado de conservação e limpeza. Pôr de lado as peças que apresentem buracos, rasgões.
- Evitar o contacto da peça de vestuário com óleos e massas ou com substâncias ácidas ou cáusticas.
- Na lavagem seguir as indicações dispostas pelo fabricante na etiqueta de marcação.

### Pictogramas mais comuns para a manutenção das peças de vestuário

Lavagem		Passar a ferro		Utilização de lixívia	
	Lavagem à mão ou à máquina		Não passar a ferro.		Pode usar-se lixívia.
	Só lavagem à mão. Temperatura máxima de lavagem 40º.		Temperatura baixa: 110ºC		Não utilizar lixívia.
	Programa normal a 40ºC. Centrifugação normal. O número indica a temperatura máxima		Temperatura média: 150ºC	<b>Limpeza a seco</b>	
	A linha indica que não pode haver centrifugação.		Temperatura alta: 200ºC.		
<b>Secagem na máquina</b>					Limpeza a seco com todos os dissolventes correntes.
	Pode secar na máquina.				Limpeza a seco com percloroetileno, dissolventes minerais e dissolventes fluorados
	Não secar na máquina.				Não limpar a seco

### Pictogramas de conformidade com as normas EN ISO 13688



A	Estatura (cm)
B	Perímetro de peito (cm)