

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES - FEVEREIRO DE 2022

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de fevereiro de 2022, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Exceccional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afetados	Classificação como Evento Exceccional										Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Comunidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial			
TIEMT (min)	SAFI MT (h)	SAIDI MT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (h)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial										
EREDES_2022_FEV_I_1	Gondomar	01/02/2022 16:49	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	108	404	0,0162570	0,0001176	0,0123601	1,5179240	0,0001917	0,0001425	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_FEV_I_2	Sabugal	02/02/2022 12:16	MT - Média tensão	AVES	120	3263	0,0028285	0,0001176	0,0130104	0,2641002	0,0000868	0,0096123	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_FEV_I_3	Évora	04/02/2022 11:13	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	28	2161	0,0021669	0,0000535	0,0012823	0,2033771	0,0001325	0,0032021	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEF, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enteramento mínima de segurança (art. 8º RREAT). - Não se evidenciou a existência de sinalização de segurança dos cabos enterados (art. 81º RREAT).	Não Aprovado	
EREDES_2022_FEV_I_4	Évora	04/02/2022 14:00	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	60	593	0,0038604	0,0000855	0,0035171	0,3417748	0,0000943	0,0031168	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_FEV_I_5	Viseu	05/02/2022 08:21	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	42	1954	0,0031125	0,0003529	0,0086228	0,2906143	0,0003119	0,0086303	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_FEV_I_6	Setúbal	13/02/2022 19:28	MT - Média tensão	AVES	151	1997	0,0122990	0,0005133	0,0218962	1,1483677	0,0002259	0,0125222	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_FEV_I_7	Bragança	10/02/2022 10:51	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	82	3430	0,0081154	0,0005867	0,0360003	0,7577436	0,0003546	0,00268428	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEF, conclui-se que os meios de prova apresentados, designadamente o registo fotográfico identificado na figura 2, não permitem identificar, de forma inequívoca, a linha danificada em consonância com a descrição da E-Redes.	Não Aprovado	
EREDES_2022_FEV_I_8	Sever do Vougo	12/02/2022 15:13	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	213	2242	0,0172649	0,0003529	0,0372218	1,6120299	0,0002887	0,0301715	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_FEV_I_9	Torres Vedras	10/02/2022 11:09	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	148	1009	0,0085357	0,0001711	0,0174426	0,7961422	0,0001610	0,0155777	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_FEV_I_10	Faro	10/02/2022 09:34	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	67	337	0,0077984	0,0001069	0,0047876	0,7281397	0,0000460	0,0020312	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEF, conclui-se que o incidente teve lugar em Almacil concelho de Loulé e processo de licenciamento da linha é de Loulé, no entanto, o relatório e as fotos apresentadas referem Faro como origem do incidente.	Não Aprovado	
EREDES_2022_FEV_I_11	Loures	12/02/2022 17:24	MT - Média tensão	FURTOS	266	1	0,0004103	0,0001107	0,0028500	0,0983091	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEF, conclui-se que o relatório da E-REDES não explica como foi efetuado o acesso indevido às instalações de serviço público, pelo que, este incidente não pode ser classificado como evento exceccional.	Não Aprovado	
EREDES_2022_FEV_I_12	Ílherta	07/02/2022 16:31	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	117	847	0,0011096	0,0001711	0,0075994	0,1036084	0,0000694	0,0035494	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão	
							Comunidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica							Qualidade de Serviço Comercial
							TIEMT (min)	SAFI MT (H)	SAIDI MT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (H)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial					
EREDIS_2022_FEV_T_13	Setúbal	16/02/2022 08:14	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	195	2038	0,0130309	0,0001176	0,0106360	1,2235262	0,0002190	0,0147561	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado			
EREDIS_2022_FEV_T_14	Loures	20/02/2022 18:55	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	222	3153	0,0087496	0,0000642	0,0123441	0,8253387	0,0000620	0,0133906	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDIS_2022_FEV_T_15	Águeda	14/02/2022 09:32	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	110	3035	0,0044285	0,0004170	0,0056919	0,4134629	0,0002864	0,0051989	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDIS_2022_FEV_T_16	Portimão	18/02/2022 16:12	MT - Média tensão	AVES	110	1423	0,0091427	0,0005026	0,0097302	0,8513983	0,0002355	0,0403115	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDIS_2022_FEV_T_17	Sintra	25/02/2022 00:59	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	84	391	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000622	0,0052582	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não são apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como eventos excecionais, nomeadamente não é identificado o posto de transformação a que pertence o AD 8951.	Não Aprovado			
EREDIS_2022_FEV_T_18	Mirandela	21/02/2022 10:40	MT - Média tensão	AVES	35	3581	0,0081291	0,0002666	0,0050448	0,7590196	0,0005110	0,0070315	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDIS_2022_FEV_T_19	Sintra	25/02/2022 08:34	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	93	788	0,0073371	0,0000747	0,0059175	0,6850681	0,0001072	0,0082596	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado			
EREDIS_2022_FEV_T_20	Matosinhos	25/02/2022 09:01	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	63	1460	0,0095336	0,0000961	0,0055936	0,8892255	0,0001334	0,0076416	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado			
EREDIS_2022_FEV_T_21	Parces	22/02/2022 09:12	MT - Média tensão	VEÍCULOS	258	1	0,0012674	0,0000107	0,0027536	0,1183373	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDIS_2022_FEV_T_22	Reguengos de Monsaraz	27/02/2022 10:25	MT - Média tensão	AVES	159	335	0,0190576	0,0001921	0,0300746	1,7794193	0,0000026	0,0003997	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se o pedido não apresenta ficha de ocorrência relativa ao evento, mas de um evento do conceito de Matosinhos.	Não Aprovado			
EREDIS_2022_FEV_T_23	Aguiar da Beira	24/02/2022 11:13	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	27	59	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000094	0,0002579	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			
EREDIS_2022_FEV_T_24	Amarante	22/02/2022 14:04	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	194	2115	0,0078428	0,0002561	0,0179302	0,7322852	0,0002757	0,0188979	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento apresentado, nos termos do artigo 8.º e 9.º da Lei que regista os dados em favor ou em contra, não permite fundamentar a análise. Assim, o incidente não pode ser classificado como evento excecional.	Não Aprovado			

Classificação como Evento Excepcional																		
Código do Relatório	Conceito origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Comunidade de Serviço					Qualidade de Serviço Comercial						
							TEPI MT (min)	SAFI MT (#)	SAFI MT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (#)	SAFI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
EREDES_2022_FEV_T_25	Atlicer do Sal	25/02/2022 10:26	MT - Média tensão AVES		89	472	0.0016605	0.0000640	0.0046442	0.1550382	0.0000018	0.0001958	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_FEV_T_26	Láboa	26/02/2022 08:42	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	78	2156	0.0104315	0.0000640	0.0041744	0.9739905	0.002403	0.0156765	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, concluiu-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		