

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES - OUTUBRO DE 2022

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de outubro de 2022, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afetados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Comunidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica						
TEPI MT (min)	SAFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	SAIDI BT (min)	SAFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão						
EREDS_2022_OUT_I_1	Calorico de Basto	01/10/2022 08:37	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	313	35	0,0009501	0,000106	0,0033109	0,0801287	0,0000056	0,0017694	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDS_2022_OUT_I_2	Santarém	03/10/2022 08:47	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	78	818	0,0263274	0,0001164	0,0098848	2,2203160	0,0001300	0,0101991	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, conclui-se que não são apresentados quaisquer elementos que proveem que as instalações de serviço público estavam em conformidade com o artigo 33º do RSEPTS, ou seja, não é explicado como os desconhecidos acedaram ou ultrapassaram portais, paredes, janelas.	Não Aprovado			
EREDS_2022_OUT_I_3	Figueira da Foz	05/10/2022 17:00	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	110	58	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000093	0,0010228	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			
EREDS_2022_OUT_I_4	Borba	06/10/2022 09:23	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	71	1768	0,0110208	0,0001269	0,0088330	0,9294358	0,0000953	0,0066319	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDS_2022_OUT_I_5	Fundão	06/10/2022 10:18	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES A SUPERFÍCIE	71	67	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000107	0,0007641	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			
EREDS_2022_OUT_I_6	Lerida	11/10/2022 11:30	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	65	3349	0,0150209	0,0002116	0,0128016	1,2667823	0,0003210	0,0019471	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDS_2022_OUT_I_7	Lisboa	14/10/2022 12:29	MT - Média tensão	FURTOS	325	2	0,0028975	0,0000106	0,0034467	0,2443615	0,0000000	0,0000000	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, conclui-se que não são apresentados elementos que proveem que as instalações de serviço público estavam em conformidade com o artigo 33º do RSEPTS. - Os Relatórios E-Redes 2022 OUT I 7/8 são para o mesmo dia e mesma instalação. A 1ª interrupção foi das 09h13 às 07h13 (hora de ocorrência 25/2022/9909851, às 7h26. A 2ª interrupção foi das 12h29 às 17h54 e tem ficha de ocorrência 24/2022/9909851.	Não Aprovado			
EREDS_2022_OUT_I_8	Lisboa	14/10/2022 05:13	MT - Média tensão	FURTOS	120	3544	0,0134241	0,0001269	0,0088592	1,1321136	0,0005650	0,0401340	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, conclui-se que não são apresentados elementos que proveem que as instalações de serviço público estavam em conformidade com o artigo 33º do RSEPTS. - Os Relatórios E-Redes 2022 OUT I 7/8 são para o mesmo dia e mesma instalação. A 1ª interrupção foi das 09h13 às 07h13 (hora de ocorrência 25/2022/9909851, às 7h26. A 2ª interrupção foi das 12h29 às 17h54 e tem ficha de ocorrência 24/2022/9909851.	Não Aprovado			
EREDS_2022_OUT_I_9	Maia	14/10/2022 10:00	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	45	2176	0,0051551	0,0001481	0,0032930	0,4347520	0,0001935	0,0034391	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, conclui-se o documento apresenta, através da fotografia da figura 3, o que poderá eventualmente ser um condutor elétrico danificado. Contudo a fotografia toma impossível perceber minimamente a profundidade em que o condutor se encontra instalado (artigo 80º do RSELEAT) ou justificação, nos termos do n.º 2 do artigo 80º do RSELEAT, sobre eventual profundidade reduzida.	Não Aprovado			
EREDS_2022_OUT_I_10	Castro Verde	16/10/2022 13:54	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	105	2573	0,0077974	0,0000846	0,0071189	0,6575947	0,0001549	0,0126452	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDS_2022_OUT_I_11	Alandroal	19/10/2022 07:34	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	176	922	0,0053727	0,0001058	0,0109499	0,4531073	0,0000415	0,0940325	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSELEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSELEAT).	Não Aprovado			

Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Decisão
							Classificação como Evento Excepcional										
							Comunidade de Serviço			Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial		Fundamentação			
TEPI MT (min)	SAFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Serviço Comercial	Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação								
EREDES_2022_OUT_I_12	Évora	19/10/2022 10:15	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	429	126	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0066275	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_OUT_I_13	Alcoberga	19/10/2022 08:09	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	183	1681	0,0225657	0,0002225	0,0314139	1,8957642	0,0000778	0,0117723	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_OUT_I_14	Oeiras	20/10/2022 22:26	MT - Média tensão	MALETORIA (VANDALISMO)	50	959	0,0061912	0,0000106	0,0005260	0,5213390	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEES, conclui-se que não são apresentados quaisquer elementos que proveem que as instalações de serviço público estavam em conformidade com o artigo 33º do RSSPT, ou seja, não é explicado como os desconhecidos abriram a(s) porta(s), até conseguir aceder e manipular órgãos em tensão.	Não Aprovado	
EREDES_2022_OUT_I_15	Amadora	20/10/2022 11:55	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	64	243	0,0093174	0,0000635	0,0033888	0,7857835	0,0000380	0,0018245	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido para DGEES, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 8ºp RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT).	Não Aprovado	
EREDES_2022_OUT_I_16	Bombarral	21/10/2022 12:46	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	168	828	0,0063864	0,0001895	0,0185062	0,5385971	0,0000880	0,0097684	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido para DGEES, conclui-se que não são apresentados elementos que proveem a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT).	Não Aprovado	
EREDES_2022_OUT_I_17	Felgueiras	25/10/2022 12:56	MT - Média tensão	FURTOS	131	2787	0,0205482	0,0005299	0,0240886	1,7329277	0,0003236	0,0166663	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_OUT_I_18	Vila Nova de Famalicão	25/10/2022 02:42	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	683	54	0,0033269	0,0000106	0,0072434	0,2805277	0,0000085	0,0038174	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_OUT_I_19	Arganil	28/10/2022 14:11	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	184	2807	0,0083533	0,0003815	0,0089200	0,7044756	0,0004497	0,0108096	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEES, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 8ºp RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT).	Não Aprovado	
EREDES_2022_OUT_I_20	Porto	29/10/2022 06:56	MT - Média tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	359	1128	0,0195623	0,0000636	0,0094517	1,6497841	0,0000779	0,0158663	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_OUT_I_21	Ferreira do Alentejo	28/10/2022 18:39	MT - Média tensão	AVES	104	844	0,0063372	0,0001484	0,0112816	0,5344490	0,0000048	0,0003393	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_OUT_I_22	Braga	28/10/2022 06:35	MT - Média tensão	DESABAMENTO DE MUROS/OUTRAS CONSTRUÇÕES	97	981	0,0084528	0,0001802	0,0043818	0,7138667	0,0001359	0,0061790	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_OUT_I_23	Felgueiras	24/10/2022 07:35	MT - Média tensão	FURTOS	148	2114	0,0272953	0,0004027	0,0385249	2,3019411	0,0001844	0,0212931	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_OUT_I_24	Fronteira	29/10/2022 08:55	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	121	59	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000095	0,0011420	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	

Classificação como Evento Excepcional																		
Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Comunidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial			Fundamentação	Decisão
							TIÉPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MVAh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial				
EREDIS_2022_OUT_I_25	Pampilhosa da Serra	31/10/2022 09:53	MT - Média tensão AVES		98	3372	0.0024895	0.0001166	0.0097997	0.2094688	0.0000705	0.0054867	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDIS_2022_OUT_I_26	Barcelos	31/10/2022 15:35	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	89	3669	0.0098018	0.0003074	0.0158866	0.8266347	0.0001431	0.0061092	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			