

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES - AGOSTO DE 2023

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de agosto de 2023, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Decisão	
							Evolução dos indicadores para efeito de comparação com os padrões					Qualidade de serviço Comercial	Qualidade de energia Elétrica		Qualidade de serviço			Fundamentação
							TIEMT (min)	SAIEMT (h)	SAIDIMT (min)	END (MWh)	SAIEMT (h)		SAIDIMT (min)	n.a.	n.a.	n.a.		
EREDES_2023_AGO_T_1	Reguengos de Monsaraz	04/08/2023 09:52	MT - Média tensão	VEÍCULOS	90	2165	0,0093721	0,0001894	0,0068604	0,6722008	0,0000770	0,0058101	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_AGO_T_2	Castelo Branco	04/08/2023 17:53	MT - Média tensão	INCÊNDIO	595	3149	0,0192063	0,0008312	0,0942144	1,3817395	0,0005067	0,0606429	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_AGO_T_3	Proença-a-Nova	04/08/2023 20:17	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	481	2373	0,0093622	0,0001578	0,0401352	0,6795306	0,0001430	0,0210001	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que não é apresentada qualquer prova de pedido de desligação referido no relatório; - O "Relatório ANEPC" enviado à E-Redes não refere, nem evidência qualquer pedido de corte/desligação da instalação em causa.	Não Aprovado		
EREDES_2023_AGO_T_4	Mação	05/08/2023 06:04	MT - Média tensão	INCÊNDIO	291	1036	0,0122394	0,0002736	0,0477541	0,8778123	0,0001665	0,0315552	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_AGO_T_5	Évora	04/08/2023 17:54	MT - Média tensão	INCÊNDIO	5	795	0,0012040	0,0005998	0,0027184	0,0865585	0,0001254	0,0005732	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_AGO_T_6	Évora	04/08/2023 17:54	MT - Média tensão	INCÊNDIO	6	1866	0,0021172	0,0011890	0,0065947	0,1518516	0,0002984	0,0016918	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_AGO_T_7	Lisboa	07/08/2023 15:48	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	65	9	0,0036595	0,0000316	0,0015839	0,2625103	0,0000013	0,0000728	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova que permitam evidenciar que o cadastro das linhas subterrâneas esteja atualizado e pormenorizado (art. 79º de RSELEAT); - Não é evidenciado que as valas foram estabelecidas ao longo das vias públicas como exigido nas zonas urbanizadas (art. 79º do RSELEAT). - Não é evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º e do RSELEAT).	Não Aprovado		
EREDES_2023_AGO_T_8	Covilhã	10/08/2023 09:09	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	22	3981	0,0047619	0,0003262	0,0031795	0,3425785	0,0006401	0,0055186	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que não foram apresentadas evidências de que o cabo estaria instalado em conformidade com o disposto nos Artigos 79º, 80º e 81º do RSELEAT, que se destinam a evitar este tipo de ocorrências.	Não Aprovado		
EREDES_2023_AGO_T_9	Elvas	12/08/2023 17:51	MT - Média tensão	VEÍCULOS	188	53	0,0126170	0,0002210	0,0271712	0,9048905	0,0000052	0,0006627	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_AGO_T_10	Portimão	07/08/2023 13:12	AT - Alta tensão	INCÊNDIO	54	20186	0,0809026	0,0064501	0,2096532	5,8026349	0,0030109	0,0953705	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_AGO_T_11	Vila Franca de Xira	09/08/2023 16:22	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	126	1103	0,0158323	0,0001052	0,0071224	1,1357227	0,0093812	0,0001742	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que o relatório não evidencia que as valas tenham sido estabelecidas ao longo de vias públicas, nos passeios se possíveis, nas zonas urbanizadas (art. 79º do RSELEAT). - Não é evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança exigida no art. 80º do RSELEAT. - Não é evidenciada a profundidade a que se encontrava a sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º do RSELEAT).	Não Aprovado		
EREDES_2023_AGO_T_12	Oliveira de Azeméis	12/08/2023 10:38	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	100	1101	0,0122905	0,0002104	0,0208548	0,8814110	0,0001539	0,0152555	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSELEAT), devendo e em caso afirmativo, garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSELEAT). Tal evidência também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado		

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial			
							TIEMT (min)	SAFIMT (#)	SAIDIMT (min)	END (MWh)	SAPI BT (#)	SAIDI BT (min)	SAIDI BT (min)	SAIDI BT (min)	SAIDI BT (min)	SAIDI BT (min)	
EREDES_2023_AGO_T_13	Porto de Mós	07/08/2023 15:41	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	23	831	0,0073604	0,0003998	0,0092763	0,5278909	0,0001303	0,00030223	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_AGO_T_14	Odemira	07/08/2023 12:36	MT - Média tensão	INCÊNDIO	1839	890	0,0701566	0,0000419	0,1965477	5,0318895	0,0001238	0,0404876	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_AGO_T_15	Torres Vedras	15/08/2023 07:03	MT - Média tensão	AVES	203	1245	0,0080066	0,0002841	0,0184139	0,5742313	0,0001919	0,0125667	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que o relatório não apresenta os valores das distâncias entre armazéns tipo GAL/GAN – galhardete, nem presença das aves, não sendo possível atestar que as infraestruturas se encontravam em conformidade com a regulamentação em vigor (a amarração tipo GAL/GAN – galhardete deverá apresentar 1,5 m distância entre fase superior e fase inferior conforme Recomendações para Linhas Aéreas de Alta Tensão até 30 kV de 1986).	Não Aprovado	
EREDES_2023_AGO_T_16	Coimbra	16/08/2023 16:17	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	36	1326	0,0035496	0,0000210	0,0007481	0,2553638	0,0000179	0,0006354	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_AGO_T_17	Oliveira do Bairro	14/08/2023 08:49	MT - Média tensão	ABATE DE ARVORES POR TERCEIROS	151	4097	0,0035321	0,0006313	0,0085908	0,2533022	0,0006583	0,0072429	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_AGO_T_18	Lisboa	15/08/2023 14:25	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	155	233	0,0092836	0,0000842	0,0058554	0,6659524	0,0000108	0,0006161	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que o relatório não evidencia que as vias tenham sido estabelecidas longo das vias públicas, nos passeios se possível nas zonas urbanizadas (art. 79º do RSELEAT); - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSELEAT).	Não Aprovado	
EREDES_2023_AGO_T_19	Viseu	14/08/2023 09:13	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	230	59	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000095	0,0021838	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2023_AGO_T_20	Ferreira do Alentejo	24/08/2023 14:45	MT - Média tensão	AVES	172	200	0,0060306	0,0001157	0,0197032	0,4326953	0,0000316	0,0053893	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_AGO_T_21	Guimarães	25/08/2023 03:18	MT - Média tensão	FURTOS	520	398	0,0833480	0,0000631	0,0271211	5,9789453	0,0000621	0,0255945	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_AGO_T_22	Lisboa	21/08/2023 13:37	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	67	279	0,0036079	0,0000526	0,0026330	0,5288396	0,0000344	0,0015751	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que o relatório o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º do RSELEAT); - Não é evidenciada a profundidade a que se encontrava a sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º do RSELEAT).	Não Aprovado	
EREDES_2023_AGO_T_23	Nelas	24/08/2023 16:34	MT - Média tensão	VEÍCULOS	145	126	0,0289987	0,0000946	0,0114653	2,0760222	0,0000066	0,0007084	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_AGO_T_24	Porto	24/08/2023 14:22	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	36	2096	0,0079877	0,0001157	0,0041955	0,5730819	0,0001343	0,0046667	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80º do RSELEAT) ou justificação, nos termos do n.º 2 do artigo 80º do RSELEAT, sobre eventual profundidade reduzida, caso seja como a evidência de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81º do RSELEAT).	Não Aprovado	
EREDES_2023_AGO_T_25	Lisboa	23/08/2023 07:15	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	34	87	0,0020209	0,0000105	0,0003541	0,1449815	0,0000136	0,0004567	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que o relatório não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º do RSELEAT); - Não é evidenciada a profundidade a que se encontrava a sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º do RSELEAT).	Não Aprovado	

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão	
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial				Fundamentação
							TIEP/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAIFI/BT (#)	SAIDI/BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
EREDES_2023_AGO_T_26	Guimarães	25/08/2023 03:18	MT - Média tensão	FURTOS	582	1816	0,0438862	0,0002418	0,0482132	3.1481150	0,0002913	0,0507560	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_AGO_T_27	Viana do Alentejo	29/08/2023 05:53	AT - Alta tensão	ANIMAIS NÃO AVES	10	8615	0,0054935	0,0022289	0,0120378	0,3941578	0,0008630	0,0050148	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_AGO_T_28	Lisboa	31/08/2023 13:56	MT - Média tensão	INTERFERÊNCIAS NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	29	1217	0,0014376	0,0000315	0,0007998	0,1031342	0,0000320	0,0007990	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DECO, concluiu-se que o relatório não evidencia que as vias tenham sido estabelecidas ao longo de áreas públicas, nos passeios se pedestres, nas zonas urbanizadas (art. 73º do RSE/LAT); - Não é mencionado o tipo de enterramento de enterramento mínima de segurança (art. 80º do RSE/LAT); - Não é evidenciada a profundidade a que se encontrava a sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º do RSE/LAT).	Não Aprovado			