

**DECISÃO ERSE**  
**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL**  
**DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA**  
**EDP DISTRIBUIÇÃO – JULHO DE 2020**

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de julho de 2020, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho o origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de serviço Comercial				
							TEPLMT (min)	SAFI/MT (h)	SAFI/MT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (h)	SAFI BT (min)	SAIDI BT (min)	SAIDI BT (min)	SAIDI BT (min)	SAIDI BT (min)		
EDPD_2020_JUL_1_1	Odemira	02/07/2020 09:25	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	204	3557	0,0088504	0,0006672	0,0186832	6,6007592	0,0004397	0,0108014	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, concluiu-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam classificar o incidente como evento excepcional	Não Aprovado		
EDPD_2020_JUL_1_2	Vale de Cambra	04/07/2020 10:14	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	155	3121	0,0116148	0,0002260	0,0151598	0,7884488	0,0002785	0,0242547	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, concluiu-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar-se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSEAT).	Não Aprovado		
EDPD_2020_JUL_1_3	Cascais	03/07/2020 02:38	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	697	155	0,0539145	0,000108	0,0074993	3,6598716	0,0000246	0,0171696	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, concluiu-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2020_JUL_1_4	Gaminha	09/07/2020 08:03	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	67	1768	0,0019576	0,0001507	0,0087030	0,1328897	0,0000579	0,0033657	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUL_1_5	Viseu	09/07/2020 08:56	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	107	4619	0,0032409	0,0001399	0,0091010	0,2200014	0,0001162	0,0069060	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUL_1_6	Figueira da Foz	04/07/2020 11:36	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	120	1563	0,0099238	0,0001291	0,0152902	0,6736595	0,0001707	0,0202123	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUL_1_7	Abrantes	06/07/2020 15:04	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	208	1159	0,0059376	0,0000861	0,0179121	0,4030608	0,0000443	0,0092289	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUL_1_8	Ferreira do Alentejo	06/07/2020 16:10	MT - Média tensão	AVES	106	1	0,0008137	0,0000108	0,0021445	0,0552377	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUL_1_9	Figueira de Castelo Rodrigo	11/07/2020 20:16	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	323	65	0,0082963	0,0001183	0,0247215	0,5631766	0,0000098	0,0016278	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, concluiu-se que não é possível estabelecer qualquer correlação entre o incidente e o relatório de ocorrência, para concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente. - A fotografia apresentada não permite visualizar os danos referidos nem concluir que os mesmos foram provocados por descarga atmosférica direta; - Não é indicado o estado da instalação que evidencie o disposto nos artigos 147.º, a 158.º, do RSEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2020_JUL_1_10	Vila Nova de Paiva	11/07/2020 14:52	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	78	50	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000080	0,0006278	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2020_JUL_1_11	Góis	08/07/2020 11:25	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	120	1394	0,0070220	0,0002690	0,0142745	0,4786767	0,0002227	0,0098523	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUL_1_12	Mirandela	08/07/2020 19:23	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	314	454	0,0134671	0,0001721	0,0462130	0,9141875	0,0000634	0,0166270	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUL_1_13	Vila Nova de Gaia	06/07/2020 14:47	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	146	3696	0,0110270	0,0000861	0,0047906	0,7485475	0,0000733	0,0038021	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Classificação como Evento Excepcional											
							Condição de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica						
TEPI MT (min)	SAFI MT (F)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAFI BT (F)	SAIDI BT (min)	TEPI MT (min)	SAFI MT (F)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAFI BT (F)	SAIDI BT (min)	TEPI MT (min)	SAFI MT (F)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAFI BT (F)	SAIDI BT (min)	
EDPD_2020_JUL_T_14	Vila Nova de Gaia	09/07/2020 14:41	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	116	1379	0,0066876	0,0001183	0,0063663	0,4539737	0,0001175	0,0057115	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação; - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_JUL_T_15	Coruche	09/07/2020 17:15	MT - Média tensão	VEÍCULOS	140	702	0,0044112	0,0001721	0,0139509	0,2994487	0,0000279	0,0028390	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação; - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_JUL_T_16	Covilhã	11/07/2020 21:57	MT - Média tensão	BESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	366	2074	0,0212681	0,0006563	0,0413810	1,4437420	0,0003301	0,0218422	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação; - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não é evidenciada qualquer correlação entre o incidente e o relatório do IPMA, de modo a concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente; - A fotografia apresentada não permite visualizar os danos referidos nem concluir que os mesmos foram provocados por descarga atmosférica directa; - Não é indicado o estado da instalação, de acordo com disposto nos artigos 1475, 1523 a 1587, do RSELEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_JUL_T_17	Santa Comba Dão	10/07/2020 13:10	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	224	131	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000210	0,0047159	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação; - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excepcional.	Não Aprovado	
EDPD_2020_JUL_T_18	Santa Maria da Feira	19/07/2020 06:11	MT - Média tensão	AVES	71	3030	0,0044711	0,0001614	0,0073084	0,3035098	0,0001337	0,0055887	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação; - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_JUL_T_19	Palmeira	15/07/2020 22:28	MT - Média tensão	AVES	205	234	0,0178228	0,0000538	0,0109579	1,2098667	0,0000008	0,0001631	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação; - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_JUL_T_20	Lisboa	17/07/2020 14:02	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	23	331	0,0004606	0,0000108	0,0002564	0,0312676	0,0000365	0,0008699	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação; - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT, segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_JUL_T_21	Lisboa	19/07/2020 00:36	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	86	942	0,0031275	0,0000323	0,0019209	0,2123061	0,0000522	0,0023928	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação; - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_JUL_T_22	Entroncamento	19/07/2020 04:24	MT - Média tensão	AVES	141	5047	0,0268817	0,0012909	0,0418644	1,8248112	0,0006167	0,0208628	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação; - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_JUL_T_23	Gadaval	16/07/2020 14:40	MT - Média tensão	AVES	139	958	0,0228630	0,0002904	0,0337552	1,5520077	0,0001519	0,0166170	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação; - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_JUL_T_24	Barcelos	14/07/2020 15:40	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	56	4598	0,0113650	0,0001183	0,0062380	0,7714868	0,0003330	0,0174504	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação; - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_JUL_T_25	Guimarães	16/07/2020 13:18	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES A SUPERFÍCIE	49	1612	0,0101221	0,0001936	0,0094232	0,6871164	0,0002576	0,0125356	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação; - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que o documento apresenta, através da figura 2, uma grua instalada junto a uma linha aérea que, ao ser manobrada poderia atingir essa mesma linha, justificando a ocorrência de sobretensões na rede MT e a consequente interrupção na distribuição de energia. Contudo, a fotografia não evidencia quaisquer danos na linha em causa, nem a própria grua.	Não Aprovado	
EDPD_2020_JUL_T_26	Chaves	16/07/2020 08:30	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	32	3595	0,0068253	0,0001614	0,0048317	0,4633244	0,0002822	0,0080966	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação; - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que o documento apresenta, através da figura 2, uma grua instalada junto a uma linha aérea que, ao ser manobrada poderia atingir essa mesma linha, justificando a ocorrência de sobretensões na rede MT e a consequente interrupção na distribuição de energia. Contudo a fotografia não evidencia quaisquer danos na linha em causa, nem a própria grua.	Não Aprovado	

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial					
TEPI MT (min)	SAFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWH)	SAFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2020_JUL_T_27	Matosinhos	19/07/2020 07:16	MT - Média tensão	ABATE DE ARVORES POR TERCEIROS	201	955	0,0040665	0,0020244	0,0197224	0,2760494	0,0001260	0,0114482	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_28	Portimão	17/07/2020 01:24	MT - Média tensão	AVES	111	666	0,0056004	0,0001183	0,0128834	0,3801704	0,0000275	0,0029926	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_29	Palmela	16/07/2020 20:56	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	249	1026	0,0122077	0,0004195	0,0214441	0,8286949	0,0001632	0,0081682	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_30	Oliveira do Bairro	17/07/2020 22:19	MT - Média tensão	AVES	119	362	0,0108622	0,0001398	0,0094630	0,7237793	0,0000370	0,0025741	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_31	Guarda	24/07/2020 11:21	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	33	2248	0,0025055	0,0000538	0,0017713	0,1700813	0,0000490	0,0016133	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_32	Loures	21/07/2020 00:11	MT - Média tensão	BESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	777	1125	0,0761264	0,0001721	0,1079467	5,1678665	0,0001066	0,0657210	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que tendo em conta a antiguidade da linha, a falta de elementos que atestem a boa conservação, a falta de elementos ou a referência demasiado técnica dos mesmos no relatório de ocorrência, não é possível correlacionar os dados apresentados, não sendo possível classificar este incidente como evento excepcional.	Não Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_33	Leiria	25/07/2020 20:09	MT - Média tensão	AVES	279	3414	0,0263202	0,0002044	0,0360362	1,7866940	0,0001924	0,0376570	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_34	Fundão	25/07/2020 10:16	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	180	3174	0,0121849	0,0005916	0,03883515	0,8271449	0,0005068	0,0344382	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_35	Braga	21/07/2020 10:13	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	122	5614	0,0217598	0,0001506	0,0161292	1,4771101	0,0002517	0,0277627	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_36	Sertão	25/07/2020 23:22	MT - Média tensão	INCENDIO	655	2203	0,0259652	0,0006454	0,1213317	1,7635962	0,0002749	0,0423499	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_37	Serpa	25/07/2020 11:52	MT - Média tensão	AVES	112	1	0,0005532	0,0000108	0,0071232	0,0375502	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_38	Sesimbra	21/07/2020 00:10	MT - Média tensão	BESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	554	1354	0,0150864	0,0001613	0,0475823	1,0241122	0,0000384	0,0044517	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não são apresentados elementos de prova suficientes que atestem a boa conservação da instalação, não sendo possível correlacionar os dados apresentados.	Não Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_39	Sertão	26/07/2020 13:17	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	360	504	0,0076995	0,0002259	0,0383397	0,5226634	0,0000807	0,0135846	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é apresentada qualquer prova do pedido de desligação referido; o "Relatório da Ocorrência pela ANPC" não refere nem evidência qualquer pedido de corte/desligação da instalação em causa.	Não Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_40	Cascais	22/07/2020 11:24	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	93	323	0,0162401	0,0000861	0,0064380	1,1024227	0,0000248	0,0017131	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial			
TEP/MT (min)	SAFI/MT (h)	END (MWh)	SAFI BT (min)	SAFI BT (h)	SAFI BT (min)	SAFI BT (h)	SAFI BT (min)	SAFI BT (h)	SAFI BT (min)	SAFI BT (h)	SAFI BT (min)	SAFI BT (h)	SAFI BT (min)	SAFI BT (h)			
EDPD_2020_JUL_T_41	Lisboa	24/07/2020 09:08	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	73	22	0,0065968	0,0000645	0,0030410	0,4478121	0,0000029	0,0001946	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_JUL_T_42	Gouveia	24/07/2020 15:25	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	95	3450	0,0090812	0,0002689	0,0175749	0,6164622	0,0001923	0,0123274	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_JUL_T_43	Portalegre	21/07/2020 11:10	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	130	562	0,0290862	0,0005701	0,0089826	1,9744566	0,0000872	0,0006545	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_JUL_T_44	Benavente	20/07/2020 11:45	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	72	4048	0,0377536	0,0005593	0,0331781	2,5682243	0,0006448	0,0305124	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_JUL_T_45	Palmela	22/07/2020 09:07	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES	81	3002	0,0054002	0,0005271	0,0091479	0,3665786	0,0002867	0,0097675	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_JUL_T_46	Loures	24/07/2020 13:38	AT - Alta tensão	INCENDIO	7	9176	0,0177319	0,0013446	0,0100848	1,2038923	0,0014610	0,0109572	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_JUL_T_47	Proença-a-Nova	26/07/2020 16:53	AT - Alta tensão	INCENDIO	1098	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_JUL_T_48	Sertã	27/07/2020 12:50	BT - Baixa tensão	INCENDIO	95	69	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000110	0,0010903	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2020_JUL_T_49	Beja	31/07/2020 10:29	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES A SUPERFICIE	34	446	0,0006426	0,0000861	0,0011038	0,0436219	0,0000712	0,0006728	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_JUL_T_50	Condeixa-a-Nova	29/07/2020 16:26	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	101	1538	0,0168584	0,0001936	0,0102246	1,1444007	0,0000776	0,0063351	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_JUL_T_51	Porto de Mós	27/07/2020 07:37	BT - Baixa tensão	FURTOS	174	70	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000207	0,0018711	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2020_JUL_T_52	Penafiel	27/07/2020 11:00	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	100	3183	0,0066452	0,0001183	0,0079791	0,4510952	0,0001332	0,0084419	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	