

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL

DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – JUNHO DE 2020

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de junho de 2020, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço					Continuidade de Serviço								
							TEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	TEPI BT (min)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	END (MWh)				
EDPD_2020_JUN_T_1	Proença-a-Nova	04/06/2020 11:21	MT - Média tensão	ABATE DE ARVORES POR TERCEIROS	105	1864	0,0062032	0,0001616	0,0091188	0,4197270	0,0002287	0,0062892				n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_JUN_T_2	Odivelas	06/06/2020 19:57	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	114	54	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000086	0,0009852				n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2020_JUN_T_3	Lousada	01/06/2020 14:01	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	92	98	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000157	0,0034502				n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2020_JUN_T_4	Lihoa	09/06/2020 11:22	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	68	340	0,0091515	0,0000431	0,0019526	0,6191225	0,0000255	0,0009623				n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_JUN_T_5	Pombal	02/06/2020 12:07	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES A SUPERFÍCIE	43	3577	0,0062259	0,0003555	0,0103062	0,4212627	0,0001943	0,0070739				n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_JUN_T_6	Montijo	01/06/2020 16:49	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES A SUPERFÍCIE	230	795	0,0073686	0,0004309	0,0126711	0,4985770	0,0001259	0,0046517				n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_JUN_T_7	Silves	04/06/2020 05:33	MT - Média tensão	AVES	115	1931	0,0060388	0,0008942	0,0227465	0,4086015	0,0002382	0,0097848				n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_JUN_T_8	Oliveira de Azeméis	01/06/2020 18:15	BT - Baixa tensão	ABATE DE ARVORES POR TERCEIROS	105	65	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000104	0,0010979				n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2020_JUN_T_9	Santa Maria da Feira	04/06/2020 06:15	MT - Média tensão	MALEFICIA (VANDALISMO)	85	1430	0,0108465	0,0001568	0,0108028	0,7339022	0,0001397	0,0098787				n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_JUN_T_10	Pampilhosa da Serra	11/06/2020 17:52	MT - Média tensão	ABATE DE ARVORES POR TERCEIROS	125	3757	0,0112391	0,0002301	0,0269781	0,7604642	0,0002817	0,0251333				n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_JUN_T_11	Arrabouços	12/06/2020 10:33	MT - Média tensão	AVES	109	1589	0,0014306	0,0002301	0,0076306	0,0966003	0,0001587	0,0015008				n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_JUN_T_12	Sintra	14/06/2020 16:13	MT - Média tensão	MALEFICIA (VANDALISMO)	172	2224	0,0104710	0,0000431	0,0063723	0,7084988	0,0001812	0,0311730				n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que a compete à concessionária da RND zelar pelo bom estado do PS SNT 2544, da sua acessibilidade e segurança, realizar inspeções periódicas, efetuar limpeza e conservação do bem que está ao seu cuidado. - Não foram apresentados elementos suficientes e inequívocos da manutenção e cuidados dos bens concessionários, conforme artigos 35º, 102º e 103º do RSELEAT.	Não Aprovado	

Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Classificação como Evento Excecional		Decisão
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação					
							TEPI MT (min)	SAFI MT (h)	SAIDI MT (min)	ENO (MWh)	SAFI BT (h)			SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão	
EDPD_2020_JUN_T_13	Porto	12/06/2020 08:50	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	55	1698	0,0058950	0,0000754	0,0039803	0,3988711	0,0002039	0,0104705	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSEAT.	Não Aprovado			
EDPD_2020_JUN_T_14	Arraiolos	09/06/2020 01:49	AT - Alta tensão	ANIMAIS MÃO AVES	9	6291	0,0087013	0,0027467	0,0209830	0,5887560	0,0009974	0,0078724	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EDPD_2020_JUN_T_15	Alenquer	09/06/2020 12:30	MT - Média tensão	VEÍCULOS	68	2956	0,0171818	0,0004632	0,0316196	1,1625663	0,0004719	0,0322121	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova do cumprimento das distâncias de vizinhança ou cruzamento das linhas de alta tensão com as linhas de telecomunicações, conforme disposto nos artigos 113.º, 114.º e 123.º do RSEAT.	Não Aprovado			
EDPD_2020_JUN_T_16	Almeirim	09/06/2020 20:45	MT - Média tensão	AVES	294	3608	0,0125589	0,0009048	0,0317427	0,8497706	0,0005760	0,0152451	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que a rutura e queda do condutor por embate ou pouso de avio, apesar de ser bastante provável, não está devidamente fundamentada, visto que não foram apresentados elementos de prova de inspeção, por exemplo, conforme disposto no artigo 167º do RSEAT.	Não Aprovado			
EDPD_2020_JUN_T_17	Caldas da Rainha	08/06/2020 12:51	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	135	1068	0,0100707	0,0002262	0,0160533	0,5814085	0,0001706	0,0150274	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EDPD_2020_JUN_T_18	Leiria	09/06/2020 08:41	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	79	2552	0,0143586	0,0002047	0,0163162	0,9715444	0,0001557	0,0124132	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EDPD_2020_JUN_T_19	Ferreira do Zêzere	08/06/2020 07:35	BT - Baixa tensão	ANIMAIS MÃO AVES	186	68	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000069	0,0012806	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provocar uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			
EDPD_2020_JUN_T_20	Lisboa	18/06/2020 17:28	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	52	159	0,0017951	0,0000323	0,0013259	0,1214643	0,0000250	0,0012439	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSEAT.	Não Aprovado			
EDPD_2020_JUN_T_21	Montijo	19/06/2020 13:19	MT - Média tensão	AVES	141	849	0,0107943	0,0002908	0,0221493	0,7303687	0,0000639	0,0042551	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EDPD_2020_JUN_T_22	Penafiel	16/06/2020 14:03	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	192	2737	0,0121787	0,0004092	0,0159026	0,8240473	0,0004373	0,0159296	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EDPD_2020_JUN_T_23	Sobral de Monte Agraço	15/06/2020 15:59	MT - Média tensão	VEÍCULOS	220	2927	0,0214418	0,0005708	0,0297431	1,4508114	0,0004667	0,0198133	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EDPD_2020_JUN_T_24	Gondomar	18/06/2020 15:20	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	161	226	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0003662	0,0058330	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar totalmente as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento dos cabos, designadamente a profundidade (artigos 57.º e 58.º do RSEAT).	Não Aprovado			

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial			
TEPI MT (min)	SAFI MT (h)	SAIDI MT (min)	ENO (MWh)	SAFI BT (h)	SAIDI BT (min)	QEE	QSC	QSC	QSC	QSC							
EDPD_2020_JUN_T_25	Évora	19/06/2020 11:11	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	78	187	0,0742641	0,0001292	0,0072887	1,6417721	0,0000359	0,0020891	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento do procedimento de emergência previsto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_JUN_T_26	Sátão	19/06/2020 18:58	MT - Média tensão	ABATE DE ARVORES POR TERCEIROS	215	2652	0,0042946	0,0001615	0,0195328	0,2905861	0,0001128	0,0141592	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_JUN_T_27	Golegã	21/06/2020 07:54	MT - Média tensão	FURTOS	346	593	0,0632070	0,0002477	0,0857705	4,2767621	0,0000540	0,0325551	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_JUN_T_28	Santarém	16/06/2020 16:11	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	112	280	0,0244021	0,0002800	0,0253985	1,6511107	0,0000043	0,0004844	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_JUN_T_29	Lisboa	16/06/2020 13:35	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	47	2216	0,0008967	0,0000108	0,0004988	0,0606730	0,0000216	0,0010460	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_JUN_T_30	Lagos	19/06/2020 18:40	AT - Alta tensão	INCÊNDIO	19	6283	0,0082702	0,0016908	0,0127297	0,5555821	0,0010014	0,0069418	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_JUN_T_31	Porto	17/06/2020 11:46	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	104	919	0,0166795	0,0000969	0,0070433	1,1285788	0,0001214	0,0060186	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_JUN_T_32	Vila Nova de Gaia	16/06/2020 11:27	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	272	4664	0,0381326	0,0003769	0,0272643	2,5801604	0,0006741	0,04069515	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_JUN_T_33	Coimbra	19/06/2020 12:54	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	211	116	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0100000	0,0000186	0,0039049	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional.	Não Aprovado	
EDPD_2020_JUN_T_34	Montemor-o-Velho	19/06/2020 09:19	BT - Baixa tensão	ABATE DE ARVORES POR TERCEIROS	129	93	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000149	0,0019218	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2020_JUN_T_35	Tábua	22/06/2020 11:07	MT - Média tensão	ABATE DE ARVORES POR TERCEIROS	141	2633	0,0075220	0,0001831	0,0211179	0,5088573	0,0001163	0,0135289	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_JUN_T_36	Rio Maior	25/06/2020 15:54	MT - Média tensão	ABATE DE ARVORES POR TERCEIROS	396	1808	0,0037919	0,0000969	0,0173635	0,2565736	0,0000072	0,0002295	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que não existem imagens do apoio partido: - A queda de condutor(es) é indicada a jusante do apoio n.º 9, depois no vão entre apoios 8 e 7 (Figura 11), e ainda no Apoio 6; - Não existem imagens de queda de árvores(s); - O sítio da GNR de Santarém confirma o evidenciado na Figura 2 do relatório, i.e., a ocorrência de incêndio florestal e não abate de árvores por madeireiro.	Não Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Decisão
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação			
							TEPI MT (min)	SAFI MT (h)	SAIDI MT (min)	ENI (MWh)	SAFI BT (h)				SAIDI BT (min)		
EDPD_2020_JUN_T_37	Vinhais	27/06/2020 05:05	MT - Média tensão	AVES	140	3327	0,0089594	0,0005708	0,0403152	0,6062209	0,0003556	0,0256380	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_JUN_T_38	Sertão	25/06/2020 09:35	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	133	1491	0,0042700	0,0001831	0,0146341	0,2889209	0,0001337	0,0120706	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_JUN_T_39	Lisboa	22/06/2020 09:29	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	90	83	0,0094560	0,0000538	0,0032922	0,6398160	0,0000123	0,0008585	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEF, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_JUN_T_40	Valongo	25/06/2020 07:15	MT - Média tensão	AVES	75	1468	0,0109174	0,0002369	0,0122959	0,7387029	0,0002340	0,0129422	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_JUN_T_41	Cascais	22/06/2020 11:49	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	80	3172	0,0052659	0,0000646	0,0039669	0,3563061	0,0001848	0,0111283	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEF, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_JUN_T_42	Porto	30/06/2020 14:51	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	148	490	0,0145762	0,0000538	0,0073613	0,9862684	0,0000167	0,0020074	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEF, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_JUN_T_43	Macedo de Cavaleiros	30/06/2020 15:04	MT - Média tensão	AVES	121	1100	0,0134864	0,0002800	0,0331686	0,9132052	0,0001744	0,0212421	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_JUN_T_44	Seixal	30/06/2020 15:14	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	100	2972	0,0116988	0,0001184	0,0078662	0,7915758	0,0002790	0,0198021	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEF, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_JUN_T_45	Braga	30/06/2020 09:02	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	42	2153	0,0031116	0,0000861	0,0029573	0,2105389	0,0000376	0,0012646	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEF, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_JUN_T_46	Esposende	30/06/2020 14:06	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES A SUPERFÍCIE	107	4004	0,0042315	0,0001938	0,0083742	0,2863119	0,0002056	0,0097799	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEF, conclui-se que o documento, através da figura 2, não apresenta evidências de gruas na zona nem condutores da linha aérea danificados. Os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a ocorrência em questão.	Não Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial				
							TEP/MT (min)	SAFI/MT (h)	SAIDI/MT (min)	SAIFI/MT (h)	END (MWh)	SAIFI/ET (h)	SAIDI/ET (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial			
EDPP_2020_JUN_T_47	Santa Maria da Feira	29/06/2020 22:09	MT - Média tensão	INCÉNDIO	191	724	0,0326208	0,0000861	0,0131143	2,2072106	0,0000860	0,0119982	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		