

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES – MARÇO DE 2021

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes, Distribuição de Eletricidade, S.A. relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de março de 2021, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões										Decisão		
							Classificação como Evento Excecional		Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial		Fundamentação						
							Continuidade de Serviço			Qualidade de Serviço			Qualidade de Energia Eléctrica			Qualidade de Serviço Comercial			
							TEP/MT (mth)	SAF/MT (#)	SAU/MT (mth)	END (MVAh)	SAF/BT (#)	SAU/BT (mth)	SAU/MT (mth)	SAU/MT (mth)	SAU/MT (mth)	SAU/MT (mth)		SAU/MT (mth)	SAU/MT (mth)
EREDES_2021_MAR_T_1	Viana do Alentejo	04/03/2021	MT	AVES	27	1	0,00013	0,00001	0,00029	0,00074	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	n.a.	n.a.	Não reține condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, concluiu-se que não é identificado o processo de licenciamento e a data do incidente na ficha de ocorrência diverge da data do evento.	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAR_T_2	Castelo Branco	05/03/2021	MT	AVES	175	2376	0,01450	0,00045	0,04115	1,05775	0,00030	0,03007	0,00030	0,03007	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação: - Tem parecer positivo das demais entidades.	Aprovado	
EREDES_2021_MAR_T_3	Montemor-o-Novo	05/03/2021	MT	AVES	80	901	0,00272	0,00056	0,01125	0,19851	0,00010	0,00154	0,00154	0,00154	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação: - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades.	Aprovado	
EREDES_2021_MAR_T_4	Fundão	07/03/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	183	2475	0,00865	0,00031	0,02128	0,63058	0,00013	0,00726	0,00013	0,00726	n.a.	n.a.	Não reține condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, concluiu-se que em conformidade com os elementos apresentados no prelado, verifica-se que, o relatório do IPMA não permite concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente; não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147º, 152º a 158º, do RSLCAT.	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAR_T_5	Monção	02/03/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	144	1209	0,00332	0,00006	0,00668	0,24138	0,00006	0,00849	0,00006	0,00849	n.a.	n.a.	Não reține condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, concluiu-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar, de forma inequívoca, o motivo do incidente ter sido causado por terceiros pelo abate de árvore. O relatório apresenta uma inexactidão sobre o troço da linha afetada, pois no ponto Z1, e referindo "...árvore(s) caí(em) cima dos condutores do troço entre os pilos 2 e 3...", e na Ficha de Ocorrência é referido "Linhas danificadas entre o apoio 2 e 4...".	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAR_T_6	Ponte de Lima	05/03/2021	MT	AVES	27	1388	0,00327	0,00005	0,00128	0,23870	0,00005	0,00120	0,00005	0,00120	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação: - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades.	Aprovado	
EREDES_2021_MAR_T_7	Viana do Castelo	06/03/2021	MT	AVES	89	3221	0,00488	0,00030	0,00893	0,35591	0,00032	0,01130	0,00032	0,01130	n.a.	n.a.	Não reține condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, concluiu-se que a figura 2, não permite evidenciar, por si só e de forma inequívoca, o motivo do incidente ter sido causado por presença de ramos de árvores, provenientes da tentativa de corte de ramos de árvores, provenientes da tentativa de corte de ramos de árvores, provenientes da tentativa de corte de ramos de árvores. Não se encontram elementos conclusivos, na possibilidade de identificação inequívocamente o incidente e não se encontrando data da nem assumida.	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAR_T_8	Almodôvar	07/03/2021	MT	AVES	143	340	0,00094	0,00021	0,01008	0,06863	0,00004	0,00174	0,00004	0,00174	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação: - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades.	Aprovado	
EREDES_2021_MAR_T_9	Salvaterra de Magos	06/03/2021	MT	AVES	97	2559	0,01154	0,00024	0,01102	0,91201	0,00010	0,00155	0,00010	0,00155	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação: - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades.	Aprovado	
EREDES_2021_MAR_T_10	Viana do Alentejo	01/03/2021	MT	AVES	164	1	0,00050	0,00001	0,00177	0,03665	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	n.a.	n.a.	Não reține condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, concluiu-se que não são apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional, visto que, não é identificado o processo de licenciamento.	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAR_T_11	Moura	05/03/2021	MT	AVES	259	732	0,01388	0,00046	0,05543	1,01983	0,00012	0,01521	0,00012	0,01521	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação: - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades.	Aprovado	
EREDES_2021_MAR_T_12	Arraiolos	03/03/2021	MT	AVES	110	1592	0,00626	0,00044	0,01474	0,55645	0,00025	0,01015	0,00025	0,01015	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação: - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades.	Aprovado	
EREDES_2021_MAR_T_13	Mira	05/03/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	96	2086	0,00372	0,00012	0,00913	0,27136	0,00013	0,01019	0,00013	0,01019	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação: - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades.	Aprovado	
EREDES_2021_MAR_T_14	Sour	02/03/2021	MT	AVES	117	3177	0,00669	0,00032	0,01245	0,44403	0,00037	0,01237	0,00037	0,01237	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação: - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades.	Aprovado	
EREDES_2021_MAR_T_15	Viana do Castelo	07/03/2021	MT	AVES	84	3221	0,00616	0,00030	0,01200	0,44893	0,00032	0,01426	0,00032	0,01426	n.a.	n.a.	Não reține condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, concluiu-se que a figura 2, não permite evidenciar, de forma inequívoca, o motivo do incidente ter sido causado por presença de ramos de árvores, provenientes da tentativa de modificação de ave. A ficha de ocorrência apresentada no âmbito S.I. não se encontra completa e precisa, não permitindo identificar inequívocamente o incidente e não se encontrando data da nem assumida.	Não Aprovado	

Classificação como Evento Excepcional															
Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Fundamentação	Decisão	
							Continuidade de Serviço			Qualidade de Energia Eléctrica					Qualidade de Serviço Comercial
							TEPI MT (min)	SAFI MT (#)	SADI MT (min)	END (MWh)	SAFI BT (#)	SADI BT (min)			
EREDES_2021_MAR_T_16	Loures	02/03/2021	MT	ESCAVAÇÕES	327	41	0,01738	0,00002	0,00619	1,26790	0,00000	0,00059	n.a.	Não reitne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, concluiu-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_17	Alcobaca	03/03/2021	MT	AVES	147	894	0,01053	0,00025	0,01955	0,76770	0,00014	0,00988	n.a.	Reitne condições para aprovação: - Reitne os requisitos para classificação. - Tem parecer positivo das demais entidades.	Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_18	Felgueiras	01/03/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	136	2991	0,03004	0,00032	0,04901	2,19069	0,00023	0,03075	n.a.	Não reitne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, concluiu-se que os meios de prova apresentados, designadamente, os registos fotográficos identificados nas figuras 2 e 3, não permitem evidenciar, de forma inequívoca, o motivo do incidente ter sido causado por terceiros pelo abate de uma árvore. Por outro lado, constata-se que a ficha de ocorrência apresentada na secção 5.1.1. do relatório refere-se a um local de ocorrência distinto do identificado na secção 2.1. do relatório.	Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_19	Alcobaca	03/03/2021	MT	AVES	89	5517	0,00304	0,00020	0,00720	0,22141	0,00016	0,00444	n.a.	Reitne condições para aprovação: - Reitne os requisitos para classificação. - Tem parecer positivo das demais entidades.	Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_20	Santarem	04/03/2021	MT	AVES	180	176	0,00857	0,00008	0,01038	0,62527	0,00003	0,00234	n.a.	Não reitne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, concluiu-se que não foram apresentados no relatório elementos suficientes e inequívocos para analisar o incidente e classificar o incidente como evento excepcional, nomeadamente, não é indicado o valor da tensão nominal em todo o relatório nem o número ou nome da linha afectada.	Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_21	Alcobaca	01/03/2021	MT	AVES	123	5517	0,00723	0,00020	0,01541	0,52767	0,00016	0,00967	n.a.	Reitne condições para aprovação: - Reitne os requisitos para classificação. - Tem parecer positivo das demais entidades.	Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_22	Aveiro	01/03/2021	BT	ESCAVAÇÕES	161	59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00152	n.a.	Não reitne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestado".	Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_23	Salvateira de Magos	02/03/2021	MT	AVES	71	347	0,00821	0,00017	0,00986	0,59888	0,00005	0,00348	n.a.	Não reitne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, concluiu-se que não foram apresentados no relatório elementos suficientes e inequívocos para analisar o incidente e classificar o incidente como evento excepcional, nomeadamente, não é indicado o valor da tensão nominal em todo o relatório nem o número ou nome da linha afectada.	Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_24	Micalhuda	03/03/2021	MT	ESCAVAÇÕES	241	3224	0,01856	0,00013	0,02146	1,33372	0,00020	0,03865	n.a.	Não reitne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, concluiu-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_25	Almada	05/03/2021	MT	ESCAVAÇÕES	110	2558	0,01071	0,00011	0,00804	0,78096	0,00013	0,01004	n.a.	Não reitne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, concluiu-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_26	Lousada	05/03/2021	MT	INTERVENÇÕES A SUPERFÍCIE	89	702	0,00135	0,00005	0,00223	0,09811	0,00005	0,00195	n.a.	Não reitne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, concluiu-se que os meios de prova apresentados, designadamente, o registo fotográfico indicado na figura 2, não permite evidenciar, por si só e de forma inequívoca, o incidente ter sido causado pela prova. Considera-se que a identificação da origem de ocorrência apresentada no relatório não permite evidenciar o incidente referido na contibuição dos clientes afectados referidos na secção 2.2. e na secção 3.2.	Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_27	Ponte de Sor	08/03/2021	MT	AVES	135	2420	0,04544	0,00071	0,07391	3,31446	0,00027	0,02359	n.a.	Reitne condições para aprovação: - Reitne os requisitos para classificação. - Tem parecer positivo das demais entidades.	Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_28	Márcos	09/03/2021	MT	AVES	121	192	0,00469	0,00005	0,00649	0,54219	0,00003	0,00370	n.a.	Não reitne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, concluiu-se que não foram apresentados no relatório elementos suficientes e inequívocos para analisar o incidente e classificar o incidente como evento excepcional, nomeadamente, não é indicado o valor da tensão nominal em todo o relatório nem o número ou nome da linha afectada.	Não Aprovado

Classificação como Evento Excepcional															
Código do Relatório	Concelho de origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afetados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Decisão		
							Continuidade de Serviço			Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação			
							TEPI MT (min)	SAPI MT (#)	SADI MT (min)					END (MVAh)	SAFI BT (#)
EREDES_2021_MAR_T_29	Coimbra	12/03/2021	MT	ESCAVAÇÕES	42	2557	0,03348	0,00005	0,00224	0,25023	0,00018	0,00739	n.a.	Não reune condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, concluiu-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciam o cumprimento do disposto no artigo 80.º do RSELET. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELET.	Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_30	Aveiro	08/03/2021	MT	AVES	131	2304	0,01458	0,00015	0,01330	1,08215	0,00015	0,01363	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação. - Tem parecer positivo das demais entidades.	Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_31	Aveiro	13/03/2021	MT	AVES	99	955	0,01042	0,00015	0,00945	0,76014	0,00015	0,00970	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação. - Tem parecer positivo das demais entidades.	Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_32	Viana do Castelo	09/03/2021	MT	AVES	65	3221	0,00429	0,00030	0,00822	0,31253	0,00032	0,00995	n.a.	Não reune condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, concluiu-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar, de forma inequívoca, o motivo do incidente ter sido causado pela tentativa de nidificação de esgogna. - Não se possui identificar através da figura 1, o apoio 42A. - Refere-se na página 1 do relatório que o incidente iniciou no dia 2021-03-09 às 06:49 e a ficha de ocorrência apresentada na secção 5.1, apresenta a data de 03-03-21?? e a hora de 06:49.	Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_33	Loures	12/03/2021	MT	ESCAVAÇÕES	115	2463	0,00888	0,00006	0,00532	0,65467	0,00038	0,03986	n.a.	Não reune condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, concluiu-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciam o cumprimento do disposto no artigo 80.º do RSELET. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELET.	Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_34	Alcácer do Sal	09/03/2021	MT	AVES	235	1859	0,00660	0,00101	0,02016	0,48151	0,00029	0,00444	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação. - Tem parecer positivo das demais entidades.	Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_35	Ponte de Mos	13/03/2021	BT	ABATE DE ARVORES	173	112	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00247	n.a.	Não reune condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, concluiu-se que apesar de ser referida a interrupção do fornecimento de energia elétrica afeir 412 clientes BT, não se comprova que a potência dos clientes afetados seja superior a 250 kVA, ate porque a rede de BT em causa é alimentada por um PT do tipo R250 de 160 kVA, conforme processo de Licenciamento.	Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_36	Penafiel	10/03/2021	MT	INTERFERÊNCIAS A SUPERFÍCIE	54	4418	0,00970	0,00021	0,01143	0,70716	0,00025	0,01321	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação. - Tem parecer positivo das demais entidades.	Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_37	Bragança	12/03/2021	MT	AVES	114	106	0,00911	0,00016	0,01250	0,66440	0,00002	0,00153	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação. - Tem parecer positivo das demais entidades.	Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_38	Golega	12/03/2021	MT	FURTOS	150	32	0,00623	0,00011	0,01113	0,45430	0,00000	0,00057	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação. - Tem parecer positivo das demais entidades.	Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_39	Portimão	11/03/2021	MT	AVES	354	701	0,00557	0,00013	0,01525	0,40646	0,00004	0,00665	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação. - Tem parecer positivo das demais entidades.	Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_40	Paredes	08/03/2021	BT	ABATE DE ARVORES	106	115	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00196	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação. - Tem parecer positivo das demais entidades.	Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_41	Albergaria-a-Velha	11/03/2021	MT	AVES	98	4286	0,00892	0,00043	0,01786	0,65070	0,00049	0,02111	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação. - Tem parecer positivo das demais entidades.	Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_42	Aveiro	09/03/2021	MT	AVES	107	145	0,00662	0,00001	0,00115	0,05957	0,00002	0,00248	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação. - Tem parecer positivo das demais entidades.	Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_43	Aveiro	12/03/2021	BT	ESCAVAÇÕES	231	133	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00495	n.a.	Não reune condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, concluiu-se que não foi identificado o processo de Licenciamento da instalação elétrica em causa; Também não foram apresentadas evidências de que os cabos estavam instalados em conformidade com o disposto nos Artigos 55.º e 58.º do RSRDEBT, que se destinam a evitar este tipo de ocorrências.	Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_44	Setúbal	21/03/2021	MT	AVES	169	1988	0,01723	0,00056	0,02029	1,25665	0,00036	0,00883	n.a.	Não reune condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, concluiu-se que as fotografias apresentadas não mostram a existência de painéis/ramais nos apoios, nem é infraestruturas da RND – queda de condutor a meio, não, no ramal L330-357-50-01, Vale da Abrunheira, podendo ter sido provocada pela antiguidade da linha e falta de manutenção, levando à interrupção da linha aérea a 30 kV L330-357 SE S. Sebastião - Alcaêr.	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho o origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Decisão	
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial				Fundamentação
							TEPI MT (min)	SAFI MT (#)	SADI MT	END (MVAh)	SAFI BT (#)	SAID BT (min)	SAID BT (min)	SAID BT (min)	SAID BT (min)	SAID BT (min)		
EREDES_2021_MAR_T_45	Vila Vicosa	16/03/2021	MT	AVES	142	715	0,00550	0,00015	0,00942	0,40136	0,00002	0,00133	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_46	Almada	15/03/2021	BT	VEÍCULOS	135	62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00134	n.a.	n.a.	Não reine condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_47	Marinha Grande	16/03/2021	BT	ABATE DE ÁRVORES	87	67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00094	n.a.	n.a.	Não reine condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_48	Loures	17/03/2021	MT	ESCAVAÇÕES	75	3113	0,00360	0,00003	0,00241	0,46222	0,00021	0,01558	n.a.	n.a.	Não reine condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_49	Ovar	17/03/2021	MT	AVES	166	2820	0,02143	0,00035	0,02519	1,56335	0,00045	0,03129	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_50	Lisboa	20/03/2021	MT	ESCAVAÇÕES	160	197	0,01234	0,00009	0,00941	0,89973	0,00003	0,00235	n.a.	n.a.	Não reine condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que o relatório não evidencia que a linha subterrânea tenha sido estabelecida, ao longo de vias públicas, nos passeios, nas valotas ou bermas, conforme disposto no art. 79º do RSELEAT. - Não é evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, conforme disposto no artigo 80º RSELEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_51	Pombal	16/03/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	187	1838	0,02261	0,00054	0,03891	1,64895	0,00016	0,00708	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_52	Vila Pouca de Aguiar	16/03/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	323	4482	0,00410	0,00015	0,01931	0,29938	0,00011	0,01478	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_53	Albufeira	17/03/2021	MT	ESCAVAÇÕES	31	2283	0,00060	0,00001	0,00034	0,04405	0,00003	0,00101	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_54	Vila Nova de Gaia	18/03/2021	BT	VEÍCULOS	175	54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00152	n.a.	n.a.	Não reine condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_55	Beja	24/03/2021	MT	AVES	128	713	0,01316	0,00024	0,02240	0,96017	0,00005	0,00368	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_56	Mira	23/03/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	135	849	0,00386	0,00010	0,00726	0,28160	0,00014	0,00788	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_57	Alcaer do Sal	24/03/2021	MT	AVES	11	135	0,00039	0,00014	0,00133	0,02878	0,00002	0,00023	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_58	Leiria	24/03/2021	MT	AVES	302	3518	0,04313	0,00025	0,03582	3,14593	0,00039	0,05219	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_59	Nelas	27/03/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	82	4147	0,00329	0,00026	0,00973	0,23989	0,00022	0,00419	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_60	Castelo Branco	29/03/2021	MT	ESCAVAÇÕES	58	1587	0,01152	0,00014	0,00656	0,94040	0,00025	0,01204	n.a.	n.a.	Não reine condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados evidências de que o cabo estaria instalado conforme disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 78.º do RSELEAT, no que se refere à protecção mecânica e que se destinam a evitar este tipo de ocorrências.	Não Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_61	Lisboa	31/03/2021	MT	ESCAVAÇÕES	143	536	0,00201	0,00012	0,01146	1,45914	0,00008	0,00529	n.a.	n.a.	Não reine condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_62	Pombal	29/03/2021	MT	AVES	87	1993	0,00563	0,00024	0,00739	0,41066	0,00020	0,00620	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_63	Oliveira do Bairro	30/03/2021	MT	INTERFERÊNCIAS SUPERFÍCIE	94	883	0,03397	0,00020	0,01180	2,47068	0,00014	0,00649	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_64	Oliveira do Bairro	31/03/2021	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	133	675	0,00693	0,00009	0,01027	0,50513	0,00011	0,01257	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		