

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL

DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – OUTUBRO DE 2020

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de outubro de 2020, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afetados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão			
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Classificação como Evento Excepcional							
							TEPEI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MVAh)	SAIFI BT (#)			SAIDI BT (min)	TEPEI BT (min)	SAIFI BT (#)			SAIDI BT (min)	SAIDI BT (min)	SAIDI BT (min)
EDPD_2020_OUT_T_1	Tondela	02/10/2020 08:37	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	167	2880	0,0250853	0,0005164	0,0688020	1,6319416	0,0004599	0,0659284	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação; - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado					
EDPD_2020_OUT_T_2	Aveiro	03/10/2020 16:46	MT - Média tensão	AVES	180	1484	0,0099463	0,0001614	0,0174504	0,6470666	0,0001325	0,0138779	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação; - Após parecer emitido pela DGEI, conclui-se que os meios de prova apresentados, não permitem contextualizar as causas do incidente descrito, dado que nem sequer foram apresentadas quaisquer evidências de bandos de pombas no local.	Não Aprovado					
EDPD_2020_OUT_T_3	Barcelos	04/10/2020 09:42	MT - Média tensão	AVES	167	620	0,0201740	0,0002367	0,0392694	1,3124327	0,0000882	0,0146328	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação; - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado					
EDPD_2020_OUT_T_4	Covilhã	02/10/2020 07:09	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	241	2832	0,0123017	0,0005475	0,0381754	0,8002985	0,0004512	0,0188603	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação; - Após parecer emitido pela DGEI, conclui-se que não existem meios de prova adequados/consistentes que demonstrem que o incidente terá sido causado por ventos de intensidade excepcional; - Falta de coerência ao inscrever a mesma; - Não foi referido o processo de licenciamento da instalação elétrica em causa. - O relatório do IPMA não se reporta à data em que ocorreu o incidente.	Não Aprovado					
EDPD_2020_OUT_T_5	Loulé	08/10/2020 08:46	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	375	365	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000587	0,0220461	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação; - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado					
EDPD_2020_OUT_T_6	Megadouro	14/10/2020 09:55	MT - Média tensão	AVES	310	3286	0,0067941	0,0006332	0,0300512	0,4419946	0,0005254	0,0301501	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação; - Após parecer emitido pela DGEI, conclui-se que os meios de prova apresentados, designadamente os fotograficos, não permitem evidenciar o ponto da rede onde ocorreu o incidente, assim como os danos provocados.	Não Aprovado					
EDPD_2020_OUT_T_7	Sêz	15/10/2020 11:21	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	239	23	0,0054378	0,0000429	0,0658828	0,3537586	0,0000035	0,0007305	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação; - Após parecer emitido pela DGEI, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado					
EDPD_2020_OUT_T_8	Sera	16/10/2020 11:41	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	162	74	0,0010759	0,0000637	0,0037255	0,0699907	0,0000117	0,0006138	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação; - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado					
EDPD_2020_OUT_T_9	Lousã	15/10/2020 09:30	MT - Média tensão	VEICULOS	169	1581	0,0142187	0,0002576	0,0241320	0,9250058	0,0002405	0,0209004	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação; - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado					
EDPD_2020_OUT_T_10	Loures	23/10/2020 09:26	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	68	4564	0,0039369	0,0001717	0,0033317	0,2561211	0,0005654	0,0085282	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação; - Após parecer emitido pela DGEI, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado					
EDPD_2020_OUT_T_11	Montemor-o-Velho	21/10/2020 12:17	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	131	2002	0,0049093	0,0002039	0,0131317	0,3193801	0,0001823	0,01112075	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação; - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado					
EDPD_2020_OUT_T_12	Viana do Castelo	24/10/2020 17:23	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	99	50	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0007998	n.a.	n.a.	Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado					
EDPD_2020_OUT_T_13	Évora	22/10/2020 12:41	MT - Média tensão	VEICULOS	231	1883	0,0011419	0,0000751	0,0066824	0,0920457	0,0000259	0,0021928	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação; - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado					

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial				
TEPMT (min)	SAFIMT (#)	SAIDIMT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial											
EDPD_2020_OUT_T_14	Vila Nova de Gaia	20/10/2020 16:31	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	35	1588	0,0035324	0,0001825	0,0031901	0,2493182	0,0002533	0,0004817	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2020_OUT_T_15	Ponte de Sor	20/10/2020 15:52	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	125	652	0,0064489	0,0003327	0,0195659	0,4195379	0,0001032	0,0022861	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_OUT_T_16	Castro Daire	20/10/2020 18:09	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	153	3471	0,0007347	0,0002576	0,0205595	0,4706600	0,0002391	0,0208109	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foi feita referência ao incidente de flicagem do LAM/Instalação no qual terá ocorrido o descrito, dado que a mesma não é percentual; - Não é justificada/reacionada a apresentação do Relatório do PMA com o incidente referido.	Não Aprovado		
EDPD_2020_OUT_T_17	Santa Comba Dão	22/10/2020 18:30	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	156	2769	0,0204973	0,0002683	0,0274201	1,3334642	0,0002064	0,0182023	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_OUT_T_18	Santiago do Cacém	24/10/2020 13:38	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	237	2187	0,0257788	0,0001932	0,0169947	1,6770596	0,0002607	0,0207771	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_OUT_T_19	Sines	20/10/2020 12:55	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	257	5561	0,0835635	0,0023182	0,1775292	5,4562924	0,0008851	0,0674430	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados evidências suficientes para dissuadir o incidente como evento excepcional.	Não Aprovado		
EDPD_2020_OUT_T_20	Benavente	23/10/2020 14:21	MT - Média tensão	AVES	120	88	0,0094779	0,0001503	0,0132840	0,6165938	0,0000042	0,0003337	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_OUT_T_21	Conche	20/10/2020 14:22	MT - Média tensão	AVES	123	1244	0,0075790	0,0001395	0,0169473	0,4930612	0,0000210	0,0025465	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_OUT_T_22	Cidaval	23/10/2020 02:23	BT - Baixa tensão	MAFETORIA (VANDALISMO)	267	147	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000234	0,0062524	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_OUT_T_23	Vila Nova de Gaia	26/10/2020 10:38	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	50	3881	0,0019565	0,0000215	0,0010897	0,1272807	0,0000374	0,0019011	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_OUT_T_24	Lisboa	28/10/2020 10:47	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	74	2229	0,0109930	0,0000966	0,0057381	0,7151560	0,0003292	0,0218546	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2020_OUT_T_25	Santa Comba Dão	29/10/2020 17:54	BT - Baixa tensão	AVES	68	78	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000123	0,0008285	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2020_OUT_T_26	Lagos	30/10/2020 15:20	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	71	568	0,0110428	0,0001073	0,0056238	0,7183959	0,0000867	0,0039015	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_OUT_T_27	Vila Nova de Gaia	26/10/2020 15:38	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	292	3337	0,0464913	0,0004186	0,0312745	3,0245316	0,0005148	0,0440515	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		