

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS**

**DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA**

**E-REDES - JULHO DE 2023**

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de julho de 2023, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

## Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões					Fundamentação					
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica					
TEPLIMT (min)	SAFIMT (h)	SAIDIMT (min)	END (MWh)	SAFIBT (h)	SAIDIBT (min)	TEPLIMT (min)	SAFIMT (h)	SAIDIMT (min)	END (MWh)	SAFIBT (h)	SAIDIBT (min)	TEPLIMT (min)	SAFIMT (h)	SAIDIMT (min)	END (MWh)	SAFIBT (h)	SAIDIBT (min)
EREDES_2023_JUL_T_1	Carregal do Sal	04/07/2023 09:07	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	139	2638	0,0047103	0,0001166	0,0061465	0,3454385	0,0001563	0,0094921	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_2	Almodvar	07/07/2023 17:58	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	303	683	0,0045276	0,0001696	0,0254453	0,3320445	0,0000518	0,0046295	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_3	Almada	07/07/2023 11:11	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	228	124	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000200	0,0045701	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_4	Montemor-o-Velho	08/07/2023 20:00	MT - Média tensão	AVES	61	2025	0,0046191	0,0001802	0,0105954	0,3387537	0,0001434	0,0084300	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_5	Águeda	04/07/2023 10:45	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	35	3153	0,0092059	0,0003181	0,0073455	0,6751390	0,0000961	0,0019170	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_6	Oliveira do Bairro	03/07/2023 15:10	MT - Média tensão	VEÍCULOS	185	1008	0,0471256	0,0002015	0,0190296	3,4560769	0,0001628	0,0098449	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_7	Tomar	03/07/2023 09:50	MT - Média tensão	VEÍCULOS	130	661	0,0048866	0,0001166	0,0042571	0,3583711	0,0000442	0,0004005	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_8	Matosinhos	15/07/2023 14:04	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	56	3447	0,0044762	0,0000526	0,0028218	0,3282758	0,0000503	0,0027007	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do RSELET) ou justificação, nos termos do n.º 2 do artigo 80.º do RSELET, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidência de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.º do RSELET).	Não Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_9	Porto	11/07/2023 15:28	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	79	2094	0,0168758	0,0001157	0,0088862	1,2376260	0,0001340	0,0102473	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do RSELET) ou justificação, nos termos do n.º 2 do artigo 80.º do RSELET, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidência de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.º do RSELET).	Não Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_10	Ilhavo	11/07/2023 13:51	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	31	3450	0,0055478	0,0002419	0,0051257	0,4068610	0,0003241	0,0069549	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que não foram apresentadas evidências de que o cabo estava instalado em conformidade com o disposto nos Artigos 79.º, 80.º e 81.º do RSELET, que se destinam a evitar este tipo de ocorrências.	Não Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_11	Leiria	14/07/2023 21:15	MT - Média tensão	AVES	350	1195	0,0342288	0,0001788	0,0443215	2,5102560	0,0000378	0,0048255	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_12	Alcaide do Sal	15/07/2023 01:32	MT - Média tensão	AVES	151	714	0,0037884	0,0003366	0,0112801	0,2778328	0,0000592	0,0004846	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_13	Alenquer	13/07/2023 11:32	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	44	59	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000095	0,0004175	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Proveja uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial			
							TEPI/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAIFI/BT (#)	SAIDI/BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Qualidade de Serviço Comercial	Qualidade de Serviço Comercial	
EREDS_2023_JUL_T_14	Amares	10/07/2023 02:40	MT - Média tensão	FURTOS	533	1773	0,0880125	0,000734	0,0881587	6,4546168	0,0002816	0,0453593	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDS_2023_JUL_T_15	Aljustrel	11/07/2023 16:23	MT - Média tensão	AVES	110	1062	0,0271054	0,0006417	0,0356760	1,9878413	0,0001674	0,0090093	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDS_2023_JUL_T_16	Porto	11/07/2023 22:07	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	63	871	0,0139670	0,0000842	0,0053031	1,0243072	0,0001061	0,0066890	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do RSEAT) ou justificação, nos termos do n.º 2 do artigo 80.º do RSEAT, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidência de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.º do RSEAT).	Não Aprovado	
EREDS_2023_JUL_T_17	Anadia	12/07/2023 17:07	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	106	1461	0,0184002	0,0003997	0,0240839	1,3494268	0,0002321	0,0165187	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDS_2023_JUL_T_18	Almada	10/07/2023 16:19	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	72	986	0,0087028	0,0001262	0,0075474	0,6382401	0,0001330	0,0080502	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que não são apresentadas evidências de acordos/acompanhamento da concessionária nas alterações feitas nas linhas, nem sobre os cuidados tidos para eliminar todo o perigo previsível para pessoas e bens (art. 5.º e 7.º do RSEAT); - Não evidencia a existência de dispositivos de proteção suplementar contra o choque com ferramentas manuais (art. 78.º e 79.º RSEAT), nem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima.	Não Aprovado	
EREDS_2023_JUL_T_19	Leiria	19/07/2023 09:28	MT - Média tensão	AVES	202	1875	0,0158845	0,0001893	0,0214766	1,1612573	0,0001385	0,0169175	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDS_2023_JUL_T_20	Pampilhosa da Serra	19/07/2023 17:31	MT - Média tensão	VEÍCULOS	194	3129	0,0064757	0,0007784	0,0207434	0,4749108	0,0005024	0,0210730	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDS_2023_JUL_T_21	Alcochete	17/07/2023 17:10	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	110	3132	0,0085555	0,0000842	0,0067280	0,6274427	0,0002813	0,0225994	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do RSEAT) ou justificação, nos termos do n.º 2 do artigo 80.º do RSEAT, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidência de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.º do RSEAT).	Não Aprovado	
EREDS_2023_JUL_T_22	Matosinhos	20/07/2023 09:32	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	15	3447	0,0008222	0,0000631	0,0003203	0,0603000	0,0000698	0,0004462	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do RSEAT) ou justificação, nos termos do n.º 2 do artigo 80.º do RSEAT, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidência de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.º do RSEAT).	Não Aprovado	
EREDS_2023_JUL_T_23	Castelo Branco	19/07/2023 09:39	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	99	247	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000397	0,0039327	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que o pedido não caracteriza a potência da PT associado à rede de BT em causa, nem identifica o mesmo, pelo que, incidente não pode ser classificado como evento excepcional.	Não Aprovado	
EREDS_2023_JUL_T_24	Sintra	27/07/2023 17:10	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	71	951	0,0118901	0,0001368	0,0096026	0,8718317	0,0001534	0,0107157	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que o relatório não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80.º do RSEAT); - Não é evidenciada a profundidade a que se encontrava a sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81.º do RSEAT).	Não Aprovado	
EREDS_2023_JUL_T_25	Ilhavo	25/07/2023 20:12	MT - Média tensão	VEÍCULOS	133	1809	0,0126544	0,0000421	0,0049908	0,9276586	0,0000011	0,0001492	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões												
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica							Qualidade de Serviço Comercial
							TIEP/MT (min)	SAI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAIFI/BT (#)	SAIDI/BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial					
EREDES_2023_JUL_T_26	Lléboa	08/07/2023 15:48	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	65	9	0.0036595	0.00000316	0.0015839	0.2625103	0.0000013	0.0000728	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- O relatório associado ao pedido com o código EREDES_2023_JUL_T_26 corresponde ao pedido EREDES_2023_AGO_T_7,</li> <li>- Pelo exposto, o pedido EREDES_2023_JUL_T_26 foi considerado inválido para análise.</li> </ul>	Não Aprovado			