

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional											
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EDPD_2018_MAR_T_1	Cantanhede	01/03/2018 19:39	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	98	1396	0,0073442	0,0000553	0,0054238	0,5030849	0,0001690	0,0165710	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido não permitem contextualizar o incidente descrito, nem visualizar a LAMT ou os danos nela causados. Além disso, não é referido como terá o ramo de árvore atingido os condutores da LAMT, nem está demonstrado o cumprimento do artigo 28.º do RSELEAT que se refere a "Distância dos condutores às árvores", ou seja, a existência/manutenção da faixa de serviço e zona de proteção.	Não Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_2	Mortágua	02/03/2018 14:38	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	47	171	0,0146004	0,0000553	0,0025612	1,0001506	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido não permitem visualizar a existência do ramo causador da avaria no sectorizador. Além disso, não está demonstrado o cumprimento do artigo 28.º do RSELEAT que se refere a "Distância dos condutores às árvores", ou seja, a existência/manutenção da faixa de serviço e zona de proteção.	Não Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_3	Arcos de Valdevez	02/03/2018 08:54	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	97	75	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000123	0,0011981	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_5	Avis	07/03/2018 18:29	MT - Média tensão	AVES	215	572	0,0189075	0,0002545	0,0349176	1,2951857	0,0000926	0,0129663	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_7	Figueira da Foz	09/03/2018 11:48	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	148	72	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000118	0,0017525	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_9	Porto	06/03/2018 09:28	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	176	89	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000146	0,0025624	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_10	Lagos	05/03/2018 18:41	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	269	2611	0,0095750	0,0001106	0,0065606	0,6558988	0,0002693	0,0144868	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_11	Aljezur	06/03/2018 16:16	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	64	2262	0,0039348	0,0000885	0,0052793	0,2695396	0,0001233	0,0072978	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_13	Torres Novas	11/03/2018 07:36	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	176	50	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000082	0,0014472	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_14	Vila Nova de Cerveira	09/03/2018 22:17	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	86	1562	0,0037847	0,0001660	0,0100860	0,2592582	0,0001557	0,0092574	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2ª classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.º do RSELEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_15	Arraiolos	09/03/2018 03:05	MT - Média tensão	AVES	110	3344	0,0145659	0,0004315	0,0434455	0,9977841	0,0002557	0,0171984	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_16	Nisa	06/03/2018 12:27	MT - Média tensão	AVES	130	24	0,0004089	0,0000111	0,0014373	0,0280070	0,0000039	0,0005111	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_38	Montemor-o-Velho	19/03/2018 15:19	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	158	91	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000148	0,0023310	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_56	Sabrosa	31/03/2018 16:19	BT - Baixa tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	86	69	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000113	0,0009654	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_57	Vila Real	31/03/2018 15:28	BT - Baixa tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	94	51	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000084	0,0007878	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		