

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional							Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica			Qualidade de Serviço Comercial
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2018_JAN_T_29	Marco de Canaveses	19/01/2018 14:35	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	72	3461	0,0083643	0,0003761	0,0160386	0,6465553	0,0003078	0,0130207	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Este pedido corresponde ao Pedido original EDPD_2018_JAN_T_11 - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar-se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por quota, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).	Não Aprovado