

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL

DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – OUTUBRO DE 2019

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de outubro de 2019, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2019_OUT_T_1	Porto de Mos	03/10/2019	MT	VEÍCULOS	155	2787	0,0196525	0,0002843	0,0213104	1,2785110	0,0001618	0,0147645	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_OUT_T_2	Ponte de Lima	01/10/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	253	1798	0,0138390	0,0003937	0,0227220	0,9003055	0,0002550	0,0145102	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).	Não Aprovado		
EDPD_2019_OUT_T_3	Viseu	01/10/2019	BT	ABATE DE ÁRVORES	189	148	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000239	0,0045170	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem classificar o incidente como evento excecional.	Não Aprovado		
EDPD_2019_OUT_T_4	Ponte de Lima	43470	MT	ESCAVAÇÕES	168	3301	0,0068923	0,0003281	0,0137299	0,4483861	0,0002050	0,0080129	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_OUT_T_5	Grandola	43466	BT	SABOTAGEM	50	108	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000171	0,0008632	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_OUT_T_6	Vila Verde	43469	MT	ABATE DE ÁRVORES	137	2718	0,0076509	0,0001968	0,0113914	0,4977338	0,0002794	0,0185007	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é possível verificar, por falta de provas fotográficas, evidências da localização da árvore face à linha, apesar de a EDP declarar, na ficha de ocorrência, que "a árvore se encontrava a cerca de 15 metros da linha".	Não Aprovado		
EDPD_2019_OUT_T_7	Lousada	43468	BT	VEÍCULOS	155	176	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000284	0,0044233	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_OUT_T_8	Barreiro	10/10/2019 09:04	mt	ESCAVAÇÕES	294	3227	0,0145633	0,0000656	0,0124133	0,9474285	0,0002721	0,0523525	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_OUT_T_9	Vila Vicosa	43467	MT	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS (178º)	74	37	0,0213319	0,0002950	0,0221089	1,3877642	0,0000019	0,0001451	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_OUT_T_10	Loures	08/10/2019 10:20	MT	ESCAVAÇÕES	83	1397	0,0105174	0,0000983	0,0064355	0,6842174	0,0002249	0,0148220	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_OUT_T_11	Amadora	08/10/2019 15:07	MT	ESCAVAÇÕES	52	877	0,0096790	0,0000983	0,0040917	0,6296769	0,0000519	0,0018870	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional							Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica			Qualidade de Serviço Comercial
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2019_OUT_T_12	Mafra	12/10/2019 16:10	MT	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	360	2166	0,0131318	0,0003278	0,0264723	0,8542969	0,0001836	0,0180134	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_13	Torres Vedras	13/10/2019 18:53	MT	AVES	205	1198	0,0069587	0,0001748	0,0176377	0,4527031	0,0001008	0,0100569	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_14	Cascais	19/10/2019 21:09	MT	ESCAVAÇÕES	140	1299	0,0073560	0,0000328	0,0034839	0,4785523	0,0000937	0,0099891	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_15	Ilhavo	43466	MT	AVES	243	2851	0,0019482	0,0000219	0,0053097	0,1267424	0,0000034	0,0008232	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem contextualizar o incidente descrito, não sendo claro que a causa do mesmo tenha sido "aves", pelo que não se considera demonstrado a existência de qualquer nexos casual entre a causa e a interrupção.	Não Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_16	Soure	43474	MT	ABATE DE ÁRVORES	148	2056	0,0066377	0,0001530	0,0139669	0,4318223	0,0001447	0,0137005	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_17	Sintra	17/10/2019 10:36	MT	ESCAVAÇÕES	59	3168	0,0057678	0,0000546	0,0032437	0,3752260	0,0003686	0,0219075	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_18	Lagos	43472	MT	ESCAVAÇÕES	85	3500	0,0160939	0,0001748	0,0108706	1,0469990	0,0002987	0,0208863	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_19	Pombal	43474	MT	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS (178º)	26	295	0,0005933	0,0000874	0,0022127	0,0385977	0,0000474	0,0012007	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_20	Paredes	43472	MT	ESCAVAÇÕES	384	1467	0,0063744	0,0001311	0,0086457	0,4146942	0,0001391	0,0051472	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_21	Matosinhos	43474	MT	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	293	2584	0,0105822	0,0000983	0,0077883	0,6884324	0,0002592	0,0185349	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_22	Silves	15/10/2019	MT	AVES	210	4305	0,0062245	0,0013657	0,0276777	0,4049386	0,0006207	0,0058605	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_23	Coimbra	22/10/2019	BT	VEÍCULOS	158	76	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000123	0,0019349	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EDPD_2019_OUT_T_24	Pacos de Ferreira	23/10/2019	MT	ESCAVAÇÕES	392	2632	0,0707910	0,0002512	0,0557505	4,6053647	0,0002666	0,0621978	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_OUT_T_25	Ourique	22/10/2019	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	188	934	0,0061118	0,0005462	0,0239398	0,3976109	0,0001476	0,0061867	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_OUT_T_26	Tondela	22/10/2019	MT	FURTOS	202	5596	0,0216467	0,0006117	0,0467420	1,4082393	0,0004991	0,0402490	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_OUT_T_27	Leiria	26/10/2019	BT	ABATE DE ÁRVORES	125	67	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000108	0,0013506	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2019_OUT_T_28	Lisboa	23/10/2019 07:35	BT	VEÍCULOS	315	284	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000310	0,0077428	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_OUT_T_29	Cascais	28/10/2019 16:22	MT	ESCAVAÇÕES	110	4627	0,0063975	0,0000437	0,0039787	0,4161935	0,0002076	0,0193165	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_OUT_T_30	Estarreja	30/10/2019	BT	VEÍCULOS	253	194	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000313	0,0079194	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excepcional.	Não Aprovado		
EDPD_2019_OUT_T_31	Lisboa	29/10/2019	BT	ESCAVAÇÕES	116	95	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000150	0,0017404	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2019_OUT_T_32	Lisboa	31/10/2019 11:04	MT	ESCAVAÇÕES	74	1346	0,0017697	0,0000218	0,0015891	0,1151282	0,0000605	0,0043906	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		